




Introduction aux applications d'analyse des contraintes avec SolidWorks Simulation, Guide de l'étudiant



© 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, une société Dassault Systèmes S.A., 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Les informations et le logiciel dont il est question dans ce document sont sujets à des modifications sans avis préalable et ne constituent pas un engagement de la part de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Aucun matériel ne peut être reproduit ou transmis, quels que soient la manière, les moyens utilisés, électroniques ou mécaniques, ou le but, sans l'autorisation écrite formelle de DS SolidWorks.

Le logiciel constituant l'objet de ce document est fourni sous licence, et ne peut être utilisé et reproduit que conformément aux termes de la licence. Toutes les garanties données par DS SolidWorks concernant le logiciel et la documentation qui l'accompagne sont énoncées dans le Contrat de licence et aucun des termes explicites ou implicites de ce document ne peut être considéré comme une modification ou un amendement des termes de ce contrat de licence, y compris ses garanties.

Avis de brevets

Le logiciel de CAO 3D SolidWorks® est protégé par les brevets américains 5 815 154 ; 6 219 049 ; 6 219 055 ; 6 611 725 ; 6 844 877 ; 6 898 560 ; 6 906 712 ; 7 079 990 ; 7 477 262 ; 7 558 705 ; 7 571 079 ; 7 590 497 ; 7 643 027 ; 7 672 822 ; 7 688 318 ; 7 694 238 ; 7 853 940 ; et des brevets non américains (EP 1 116 190 et JP 3 517 643, par exemple).

Le logiciel eDrawings® est protégé par le brevet américain 7 184 044 ; le brevet américain 7 502 027 et par le brevet canadien 2 318 706.

Brevets américains et non américains en instance.

Marques déposées et noms de produits des produits et services SolidWorks

SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings et le logo eDrawings sont des marques déposées de DS SolidWorks et FeatureManager est une marque déposée codétenue par DS SolidWorks.

CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst et XchangeWorks sont des marques de DS SolidWorks.

FeatureWorks est une marque déposée de Geometric Software Solutions Ltd.

SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation et eDrawings Professional sont des noms de produits de DS SolidWorks.

Les autres noms de marques ou noms de produits sont les marques ou les marques déposées de leurs titulaires respectifs.

LOGICIEL INFORMATIQUE COMMERCIAL - BREVET

Mention relative aux droits restreints du gouvernement des Etats-Unis. L'utilisation, la duplication ou la révélation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux restrictions énoncées dans la section FAR 52.227-19 (Logiciel informatique commercial - Droits limités), la section DFARS 227.7202 (Logiciels informatiques commerciaux et documentation relative aux logiciels informatiques commerciaux) et le contrat de licence, selon le cas.

Contractant/Fabricant :

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 Etats-Unis

Notifications de droits d'auteur pour les produits SolidWorks Standard, Premium, Professional et Enseignement

Certaines portions de ce logiciel © 1986-2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce logiciel © 1986-2010 Siemens Industry Software Limited. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce logiciel © 1998-2010 Geometric Ltd.

Certaines parties de ce logiciel © 1996-2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce logiciel incorporent PhysX™ de NVIDIA 2006-2010.

Certaines parties de ce logiciel © 2001 - 2010 Luxology, Inc. Tous droits réservés, brevets en instance.

Certaines parties de ce logiciel © 2007 - 2010 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. et ses concédants. Tous droits réservés. Protégé par les brevets américains 5 929 866 ; 5 943 063 ; 6 289 364 ; 6 563 502 ; 6 639 593 ; 6 754 382 ; Brevets en instance.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF, Distiller et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Pour plus d'informations sur les droits d'auteur, voir la rubrique d'aide > A propos dans SolidWorks.

Notifications de droits d'auteur pour les produits SolidWorks Simulation

Certaines parties de ce logiciel © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992-2007 Computational Applications and System Integration, Inc. Tous droits réservés.

Notifications de droits d'auteur pour le produit Enterprise PDM

Outside In® Viewer Technology, © Copyright 1992-2010, Oracle © Copyright 1995-2010, Oracle. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce logiciel © 1996-2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Notifications de droits d'auteur pour les produits eDrawings

Certaines parties de ce logiciel © 2000-2010 Tech Soft 3D.

Certaines parties de ce logiciel © 1995-1998 Jean-Loup Gailly et Mark Adler.

Certaines parties de ce logiciel © 1998-2001 3Dconnexion.

Certaines parties de ce logiciel © 1998-2010 Open Design Alliance. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce logiciel © 1995-2009 Spatial Corporation.

Ce logiciel est basé en partie sur le travail du groupe indépendant JPEG.

Introduction

A propos de ce cours

L'Introduction aux applications de l'analyse des contraintes avec SolidWorks Simulation et son matériel de support sont conçus pour vous aider à apprendre SolidWorks Simulation dans un environnement scolaire.

Tutoriels en ligne

L'Introduction aux applications de l'analyse des contraintes avec SolidWorks Simulation est une ressource supplémentaire complétée par les Tutoriels en ligne SolidWorks Simulation.

Accès aux tutoriels

Pour lancer les tutoriels en ligne, cliquez sur **Aide, Tutoriels SolidWorks, All SolidWorks Tutoriels**. La fenêtre SolidWorks est redimensionnée et une seconde fenêtre apparaît à son côté et affiche une liste des tutoriels disponibles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur les liens, une illustration du tutoriel apparaît au bas de la fenêtre. Cliquez sur le lien voulu pour démarrer le tutoriel.

Conventions

Réglez la résolution de votre écran sur 1280 x 1024 pour un affichage optimal des tutoriels.

Les icônes suivantes apparaissent dans les tutoriels :

 Passe à l'écran suivant du tutoriel.

 Représente une note ou un conseil. Ce n'est pas un lien ; les informations sont à droite de l'icône. Les remarques et les conseils vous montrent des étapes et suggèrent des solutions qui vous font gagner du temps.



SolidWorks Simulation Online Tutorial

Show Back Print

SolidWorks Simulation Online Tutorials

The lessons present SolidWorks® Simulation functionality in an example-based learning format. Read the [Conventions](#) information.

Selections marked with a (Professional) are available with SolidWorks® Simulation Professional and above. Selections marked with a (Premium) are only available with SolidWorks® Simulation Premium.

| Tutorials | |
|--|---------------------------|
| Static | Nonlinear (Premium) |
| Frequency, Buckling, and Thermal (Professional) | Fatigue (Professional) |
| Drop Test, and Pressure Vessel Design (Professional) | Linear Dynamics (Premium) |
| Design Studies | |

Frequency, Buckling, and Thermal Lessons

Examples on how to use SolidWorks Simulation to perform frequency, buckling, and thermal analyses.

 Vous pouvez cliquer sur la plupart des boutons de barre d'outils qui apparaissent dans la leçon pour faire clignoter le bouton SolidWorks correspondant. La première fois que vous cliquez sur le bouton, un message ActiveX apparaît : An ActiveX control on this page might be unsafe to interact with other parts of the page. (Un contrôle ActiveX sur cette page peut présenter un risque dans l'interaction avec d'autres parties de la page). Do you want to allow this interaction ? (Voulez-vous autoriser cette interaction ?) Ce message est une mesure de précaution standard. Les contrôles ActiveX dans les Tutoriels en ligne n'endommageront pas votre système. Si vous cliquez sur **Non**, les scripts sont désactivés pour cette rubrique. Cliquez sur **Oui** pour exécuter les scripts et faire clignoter le bouton.

 **Ouvrir le fichier** ou **Régler cette option** ouvre le fichier ou règle l'option automatiquement.

 **Video example (Exemple vidéo)** affiche une vidéo sur cette étape.

 **En savoir plus sur...** renvoie à des informations supplémentaires concernant une rubrique. Cette option n'est pas nécessaire pour terminer le tutoriel, mais elle offre plus de détails sur le sujet traité.

 **Pourquoi ai-je...** renvoie à des informations supplémentaires sur une procédure et les raisons de son choix. Ces informations ne sont pas nécessaires pour terminer le tutoriel.

Impression des tutoriels

Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer les tutoriels en ligne en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Dans la barre d'outils de navigation du tutoriel, cliquez sur **Montrer**  .
Le sommaire des tutoriels en ligne s'affiche.
- 2 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le livre que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Imprimer** dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue **Imprimer des rubriques** apparaît.
- 3 Sélectionnez **Imprimer le titre sélectionné et toutes les sous-rubriques** et cliquez sur **OK**.
- 4 Répétez ce processus pour chaque leçon que vous souhaitez imprimer.

Gamme de produits SolidWorks Simulation


Ce cours est une introduction à la simulation linéaire statique de corps élastiques à l'aide de SolidWorks Motion Simulation ; cependant, la gamme complète de produits couvre une grande variété de domaines d'analyses qui doivent être pris en compte. Les paragraphes ci-dessous listent la totalité des packages et modules offerts par SolidWorks Simulation.

Les études statiques proposent des outils pour l'analyse des contraintes linéaires des pièces et assemblages chargés au moyen de chargements statiques. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :

Ma pièce va-t-elle casser dans des conditions de chargements d'utilisation normales ?

La conception de ce modèle est-elle trop poussée ?


Ma conception peut-elle être modifiée pour améliorer le coefficient de sécurité ?



Les études de flambage analysent la performance des pièces minces chargées en compression. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :

Les pieds de mon enceinte sont suffisamment résistants pour ne pas se plastifier et défaillir, mais sont-ils assez résistants pour ne pas s'effondrer à cause d'une perte de stabilité ?

Ma conception peut-elle être modifiée pour assurer la stabilité des composants minces de mon assemblage ?




Les études fréquentielles proposent des outils d'analyse des modes et fréquences naturels. Une telle analyse est essentielle dans la conception ou dans de nombreux composants chargés à la fois de façon statique et dynamique. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :

Ma pièce va-t-elle résonner dans des conditions de chargements d'utilisation normales ?

Les caractéristiques de fréquence des composants conviennent-elles à l'application donnée ?

Ma conception peut-elle être modifiée pour augmenter les caractéristiques de fréquence ?



Les études thermiques proposent des outils d'analyse du transfert thermique par l'intermédiaire de la conduction, de la convection et du rayonnement. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :


Les changements de température affecteront-ils mon modèle ?

Comment mon modèle fonctionne-t-il dans un environnement dont la température fluctue ?

Combien de temps faut-il pour que mon modèle se refroidisse ou surchauffe ?

Le changement de température entraîne-t-il une expansion de mon modèle ?

Les contraintes créées par le changement de température entraîneront-elles la défaillance de mon produit ? (Pour répondre à cette question, on utilisera des études statiques conjointement à des études thermiques).



Les études de chute servent à analyser la contrainte créée par des pièces mobiles rencontrant un obstacle.

Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :

Que se passera-t-il si mon produit est manipulé sans précaution pendant le transport ou s'il tombe ?

Comment mon produit se comporte-t-il s'il tombe sur du parquet, de la moquette ou du béton ?




Les études d'optimisation sont appliquées pour améliorer (optimiser) votre conception initiale en fonction d'un ensemble de critères sélectionnés tels que, notamment, la contrainte maximale, le poids et la fréquence optimale. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :
Puis-je changer la forme de mon modèle tout en conservant l'intention de conception ?



Ma conception peut-elle être rendue plus légère, plus petite ou moins chère sans compromettre la puissance de la performance ?

Les études de fatigue analysent la résistance des pièces et des assemblages chargés de façon répétée sur de longues périodes. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :



Est-il possible d'estimer avec précision la durée de vie de mon produit ?

Puis-je étendre la durée de vie du produit en modifiant ma conception actuelle ?

Mon modèle est-il sûr lorsqu'il subit des charges de force ou de température variables sur de longues périodes ?

Une nouvelle conception de mon modèle aidera-t-elle à réduire les dégâts provoqués par des forces ou une température variables ?


Les études non linéaires proposent des outils permettant d'analyser les contraintes dans des pièces et des assemblages subissant des chargements importants et/ou de grandes déformations. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :



Les pièces en caoutchouc (par exemple les joints toriques) ou en mousse réagiront-elles de façon satisfaisante sous une charge donnée ?


Mon modèle se plie-t-il excessivement dans des conditions d'utilisation normales ?

Les études dynamiques analysent les objets forcés par des charges variant avec le temps. Des exemples type sont les charges de choc de composants montés sur des véhicules, les turbines chargées par des forces oscillantes, les composants d'aviation chargés de façon aléatoire, etc. Les études linéaires (petites déformations structurales, modèles créés avec un matériau de base) ainsi que les études non linéaires (grandes déformations structurales, charges importantes et matériaux avancés) sont disponibles. Ce type d'étude répond aux questions type suivantes :



La conception de mes supports de moteur subissant des charges de choc quand mon véhicule rencontre un nid-de-poule sur la route est-elle sûre ? Quelle est l'importance de la déformation dans de telles circonstances ?

Motion Simulation permet à l'utilisateur d'analyser le comportement cinématique et dynamique des mécanismes. Les forces de liaison et inertielles peuvent ensuite être transférées dans des études SolidWorks Simulation pour poursuivre l'analyse de contraintes. Ce module répond aux questions type suivantes :



Quelle est la taille correcte du moteur ou de l'actionneur pour ma conception ?

La conception des mécanismes de transmission, vitesses ou verrous est-elle optimale ?
Quels sont les déplacements, vitesses et accélérations des composants du mécanisme ?
Le mécanisme est-il efficace ? Peut-il être amélioré ?


Le module Composites permet aux utilisateurs de simuler des structures fabriquées à partir de matériaux composites laminés. Ce module répond aux questions type suivantes :



Le modèle composite défaille-t-il sous le chargement donné ?
Est-il possible d'alléger la structure en utilisant des matériaux composites sans compromettre la résistance et la sécurité ?
Les couches de mon matériau composite vont-elles se décoller ?

Leçon 1 : Fonctionnalités de base de SolidWorks Simulation


Après cette leçon, vous comprendrez les fonctionnalités de base de SolidWorks Simulation et pourrez effectuer une analyse statique sur l'assemblage suivant.



Exercice d'apprentissage actif — Analyse statique

Utilisez SolidWorks Simulation pour effectuer l'analyse statique de l'assemblage *Spider*. SLDASM présenté à droite.

Les instructions pas à pas sont données ci-dessous.




Création d'un répertoire *SimulationTemp*

Nous vous recommandons d'enregistrer le dossier *SolidWorks Simulation Education Examples* dans un répertoire temporaire pour conserver l'original qui permettra de répéter l'exercice.

- 1 Créez un répertoire temporaire appelé *SimulationTemp* dans le dossier *Exemples* du répertoire d'installation *SolidWorks Simulation*.
- 2 Copiez le répertoire *SolidWorks Simulation Education Examples* dans le répertoire *SimulationTemp*.


Ouverture du document *Spider*. SLDASM

- 1 Cliquez sur **Ouvrir**  sur la barre d'outils Standard. La boîte de dialogue **Ouvrir** apparaît.
- 2 Naviguez dans les répertoires jusqu'au dossier *SimulationTemp* du répertoire d'installation de *SolidWorks Simulation*.
- 3 Sélectionnez *Spider*. SLDASM.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.



L'assemblage spider.SLDASM s'ouvre.

L'assemblage spider comprend trois composants : l'arbre, le moyeu et la branche de l'étoile. La figure ci-dessous présente les composants de l'assemblage dans une vue éclatée.



Vérification du menu SolidWorks Simulation

Si SolidWorks Simulation est installé correctement, le menu SolidWorks Simulation apparaît sur la barre de menus de SolidWorks. Si ce n'est pas le cas :



- 1 Cliquez sur **Outils, Compléments**.

La boîte de dialogue **Compléments** apparaît.

- 2 Cochez les cases placées à côté de SolidWorks Simulation.

Si SolidWorks Simulation ne se trouve pas dans la liste, vous devez l'installer.


- 3 Cliquez sur **OK**.

Le menu Simulation apparaît dans la barre de menus de SolidWorks.

Définition des unités d'analyse

Avant de démarrer cette leçon, nous allons définir les unités d'analyse.

- 1 Dans la barre de menus de SolidWorks, cliquez sur **Simulation, Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Options par défaut**.
- 3 Sélectionnez **SI (MKS)** sous **Système d'unités**.
- 4 Sélectionnez **mm** et **N/mm²(MPa)** dans les champs **Longueur/déplacement** et **Pression/contrainte**.
- 5 Cliquez sur **OK**.



Etape 1 : Création d'une étude


La première étape de l'analyse est de créer une étude.

- 1 Cliquez sur **Simulation**, **Etude** dans le menu principal de SolidWorks, en haut de l'écran.


Le PropertyManager **Etude** apparaît.

- 2 Sous **Nom**, tapez Ma première étude.
- 3 Sous **Type**, sélectionnez **Statique**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

SolidWorks Simulation crée un arbre d'études de Simulation sous l'arbre de création FeatureManager.



Un onglet est également créé au bas de la fenêtre ; il vous permet de vous déplacer entre plusieurs études et votre modèle.



Etape 2 : Affectation du matériau

Tous les composants de l'assemblage sont en acier allié.


Affectation de l'acier allié à tous les composants

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Pièces et cliquez sur **Appliquer le matériau à tout**.

La boîte de dialogue Matériau apparaît.

- 2 Procédez comme suit :


- a) Développez le dossier de la bibliothèque Matériaux SolidWorks.
- b) Développez la catégorie Acier.
- c) Sélectionnez **Acier allié**.



Remarque : Les propriétés physiques et mécaniques de l'acier allié apparaissent dans le tableau à droite.

- 3 Cliquez sur **Appliquer**.
- 4 Fermez la fenêtre **Matériaux**.

L'acier allié est affecté à tous les composants et une coche apparaît sur l'icône de chaque composant. Remarquez que le nom du matériau affecté apparaît près du nom du composant.



Etape 3 : Application de déplacements imposés

Nous allons fixer les trois trous.

- 1 Utilisez les touches **fléchées** pour faire pivoter l'assemblage comme indiqué sur la figure.
- 2 Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** puis cliquez sur **Géométrie fixe**.

Le PropertyManager **Déplacement imposé** s'affiche.


- 3 Assurez-vous que le **Type** défini est **Géométrie fixe**.
- 4 Dans la zone graphique, cliquez sur les faces des trois trous comme illustré sur la figure.

Face<1>, Face<2> et Face<3> apparaissent dans la boîte **Faces, arêtes, sommets pour le déplacement imposé**.

- 5 Cliquez sur .

Le déplacement imposé fixe est appliqué et son symbole apparaît sur les faces sélectionnées.

De plus, un élément **Déplacement imposé-1** apparaît dans le dossier **Déplacements imposés** de l'arbre d'études Simulation. Vous pouvez modifier à tout moment le nom du déplacement imposé.



Etape 4 : Application des chargements

Nous allons appliquer une charge de 2 250 N (505,82 lbf) normale à la face indiquée sur la figure.

- 1 Cliquez sur l'icône **Zoom fenêtre**  en haut de la zone graphique et faites un zoom sur la partie conique de l'arbre.
- 2 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Forces externes**, puis cliquez sur **Force**.


Le PropertyManager **Force/Couple** apparaît.

- 3 Dans la zone graphique, cliquez sur la face représentée sur la figure.

Face<1> apparaît dans la boîte de liste **Faces et arêtes de coque pour la force normale**.

- 4 Assurez-vous l'option **Normal** est sélectionnée comme direction.
- 5 Vérifiez que les **Unités** sont définies en **SI**.
- 6 Dans la case **Valeur de la force** , tapez **2 250**.
- 7 Cliquez sur .

SolidWorks Simulation applique la force à la face sélectionnée et un élément **Force-1** apparaît dans le dossier **Forces externes**.



Pour masquer les symboles de déplacements imposés et de charges

Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** ou le dossier **Forces externes** et cliquez sur **Cacher tout**.

Etape 5 : Maillage de l'assemblage

Le maillage divise votre modèle en plus petits éléments. En fonction des dimensions géométriques du modèle, SolidWorks Simulation suggère une taille d'élément par défaut (dans ce cas, 4,564 mm) que vous pouvez changer selon vos besoins.

- 1 Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et cliquez sur **Créer le maillage**.


Le PropertyManager **Maillage** apparaît.


- 2 Développez **Paramètres de maillage** en cochant la case.

Vérifiez que la configuration **Curvature based mesh** est active.

Conservez les valeurs par défaut suggérées dans le programme pour les paramètres **Taille d'élément maximum** , **Taille d'élément minimum** , **Nombre min. d'éléments dans un cercle**  et **Taux de croissance de l'élément** .

- 3 Cliquez sur **OK** pour lancer le maillage.





Etape 6 : Exécution de l'analyse

Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Ma première étude** et cliquez sur **Exécuter** pour démarrer l'analyse.

Quand l'analyse est terminée, SolidWorks Simulation crée automatiquement les tracés de résultats par défaut dans le dossier **Résultats**.


Etape 7 : Visualisation des résultats

Contrainte de von Mises

- 1 Cliquez sur le signe plus **+** adjacent au dossier **Résultats**.

Toutes les icônes de tracés par défaut apparaissent.

Remarque : Si aucun tracé n'apparaît, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Résultats** et sélectionnez **Définir un tracé de contraintes**. Définissez les options appropriées dans le PropertyManager et cliquez sur **✓**.



- 2 Double-cliquez sur **Contrainte1 (-vonMises-)** pour afficher le tracé des contraintes.


Remarque : Pour montrer l'annotation indiquant les valeurs minimales et maximales du tracé, double-cliquez sur la légende et cochez les cases **Montrer annotation min** et **Montrer annotation max**. Cliquez ensuite sur **✓**.

Animation du tracé

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Contraintel** (-vonMises-) et cliquez sur **Animer**.


Le PropertyManager **Animation** apparaît et l'animation démarre automatiquement.

- 2 Arrêtez l'animation en cliquant sur le bouton **Arrêter** .
Vous devez arrêter l'animation pour enregistrer le fichier AVI sur le disque.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer au format AVI**, puis cliquez sur  pour parcourir et sélectionnez un dossier de destination pour enregistrer le fichier AVI.
- 4 Cliquez sur  pour **jouer** l'animation.
L'animation est jouée dans la zone graphique.
- 5 Cliquez sur  pour **arrêter** l'animation.
- 6 Cliquez sur  pour fermer le PropertyManager **Animation**.



Visualisation des déplacements résultants

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Déplacement1** (-Dépl. résultant-) pour afficher le tracé de déplacement résultant.



La conception est-elle sûre ?

L'assistant **Coefficient de sécurité** peut vous aider à répondre à cette question. Nous allons utiliser l'assistant pour estimer le facteur de sécurité de tout point dans le modèle. Pour cette procédure, vous devez sélectionner un critère de défaillance.

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez **Définir un tracé de coefficient de sécurité**.

Le PropertyManager **Etape 1 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.

- 2 Dans la rubrique **Critère** , cliquez sur **Contrainte de von Mises maximale**.

Remarque : Plusieurs critères de limite d'élasticité sont disponibles. Le critère de Von Mises permet le plus souvent de contrôler la défaillance des matériaux ductiles.

- 3 Cliquez sur  **Suivant**.

Le PropertyManager **Etape 2 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.


- 4 Définissez les **Unités**  sur **N/mm² (MPa)**.
- 5 Sous **Contrainte limite**, sélectionnez **Limite d'élasticité**.

Remarque : Après la limite d'élasticité, le matériau poursuit sa déformation plastique plus rapidement. Dans un cas extrême, il peut continuer à se déformer même sans augmentation de la charge.

- 6 Cliquez sur  **Suivant**.

Le PropertyManager **Etape 3 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.

- 7 Sélectionnez **Zones en dessous du coefficient de sécurité** et entrez **1**.
- 8 Cliquez sur  pour créer le tracé.



Inspectez le modèle pour rechercher les zones non sûres en rouge. Vous pouvez remarquer que le tracé n'a rien en couleur rouge, ce qui signifie que tous les points sont sûrs.

Quel est le degré de sécurité de la conception ?

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Résultats** et sélectionnez **Définir un tracé de coefficient de sécurité**.

Le PropertyManager **Etape 1 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.

- 2 Dans la liste **Critère**, sélectionnez **Contrainte de von Mises max**.

- 3 Cliquez sur **Suivant**.

Le PropertyManager **Etape 2 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.


- 4 Cliquez sur **Suivant**.

Le PropertyManager **Etape 3 sur 3** de l'assistant **Coefficient de sécurité** apparaît.

- 5 Sous **Tracé des résultats**, cliquez sur **Distribution du coefficient de sécurité**.

- 6 Cliquez sur .

Le tracé généré indique la distribution du coefficient de sécurité. Le plus petit coefficient de sécurité est d'environ 5,98.




Remarque : Un coefficient de sécurité de 1,0 à un emplacement signifie que le matériau est juste à la limite élastique. Un coefficient de 2,0 signifie par exemple que la conception est sûre à cet emplacement et que le matériau atteindra sa limite élastique en doublant les charges.

Puisque certaines régions du modèle ne subissent que des contraintes très réduites, la valeur maximum du coefficient de sécurité est très élevée (supérieure à 1 800 000). Pour que le tracé soit plus significatif, nous allons changer la valeur maximum de la légende à 100.

- 7 Double-cliquez sur la légende, cliquez sur **Défini** et entrez **100** dans le champ **Max**.

- 8 Cliquez sur pour afficher le tracé modifié.



Enregistrement de tous les tracés générés

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Ma première étude** et cliquez sur **Enregistrer tous les tracés au format JPEG**.

La boîte de dialogue **Rechercher au dossier** s'affiche.

- 2 Parcourez les dossiers jusqu'au répertoire où vous souhaitez enregistrer tous les tracés de résultats.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Génération d'un rapport d'étude

L'utilitaire **Rapport** permet de documenter rapidement et systématiquement votre travail pour chaque étude. Le programme génère des rapports structurés sous la forme de documents Word qui décrivent tous les aspects de l'étude.

- 1 Cliquez sur **Simulation, Rapport** dans le menu principal de SolidWorks, en haut de l'écran.

La boîte de dialogue **Options de rapport** apparaît.

La section **Sections du rapport** vous permet de sélectionner les sections à inclure dans le rapport généré. Servez-vous des cases à cocher en regard de chaque section pour l'inclure dans le rapport ou l'en exclure.

- 2 Vous pouvez personnaliser toutes les sections de rapport. A titre d'exemple, sélectionnez la section **Description** sous **Sections du rapport** et tapez un texte dans le champ **Propriétés de la section**. Vous pouvez procéder de même pour personnaliser les autres sections.

- 3 Les noms du **Designer** et de la **Société**, le **Logo** et les autres informations de propriété sont entrés dans la section **Informations d'en-tête**.

Les formats acceptables pour les fichiers de logo sont **Fichiers JPEG (*.jpg)**, **Fichiers GIF (*.gif)** ou **Fichiers Bitmap (*.bmp)**.


- 4 Sous **Options de publication du rapport**, indiquez le **Chemin d'accès** sous lequel le document Word sera enregistré et cochez la case **Show report on publish**.

- 5 Cliquez sur **Publier**.

Le rapport s'ouvre dans votre document Word. Pour terminer le rapport, modifiez le document Word selon vos besoins.

Le programme crée aussi une icône  dans le dossier **Rapport** de l'arbre SolidWorks Simulation Manager.

Pour modifier une section quelconque du rapport, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de rapport et cliquez sur **Modifier la définition**. Modifiez la section avant de cliquer sur **OK** pour remplacer le rapport existant.



Etape 8 : Enregistrement de votre travail et sortie de SolidWorks

- 1 Cliquez sur  dans la barre d'outils **Standard** ou cliquez sur **Fichier, Enregistrer**.
- 2 Cliquez sur **Fichier, Quitter** dans le menu principal.

Evaluation de 5 minutes

- 1 Comment démarrer une session SolidWorks Simulation ?

- 2 Que faire si le menu SolidWorks Simulation ne se trouve pas sur la barre de menus de SolidWorks ?

- 3 Quels types de documents SolidWorks Simulation peut-il analyser ?

- 4 Qu'est-ce qu'une analyse ? _____

- 5 Pourquoi l'analyse est-elle importante ? _____

- 6 Qu'est-ce qu'une étude d'analyse ? _____

- 7 Quels types d'analyse pouvez-vous effectuer dans SolidWorks Simulation ?

- 8 Que calcule l'analyse statique ? _____

- 9 Qu'est-ce qu'une contrainte ? _____

- 10 Quelles sont les étapes principales d'accomplissement d'une analyse ? _____

- 11 Comment peut-on modifier le matériau d'une pièce ? _____

- 12 L'assistance pour le contrôle de conception indique un coefficient de sécurité de 0,8 à certains emplacements. Votre conception est-elle sûre ?

Projets – Déflexion d'une poutre sous l'effet d'une force à l'extrémité

Certains problèmes simples ont des réponses exactes. Un de ces problèmes est une poutre chargée par une force à son extrémité comme indiqué sur la figure. Nous allons utiliser SolidWorks Simulation pour résoudre ce problème et comparer ses résultats à la solution exacte.

Tâches

- Ouvrez le fichier `Front_Cantilever.sldprt` dans le dossier `Exemples` du répertoire d'installation de SolidWorks Simulation.
- Mesurez la largeur, la hauteur et la longueur du levier.
- Enregistrez la pièce sous un autre nom.
- Créez une étude **Statique**.
- Affectez le matériau **Acier allié** à la pièce. Quelle est la valeur du module élastique en psi ?

Réponse : _____

- Fixez une des faces d'extrémité du levier.
- Appliquez une force vers le bas au bord supérieur de l'autre extrémité avec une amplitude de **500 N**.
- Maillez la pièce et exécutez l'analyse.
- Tracez le déplacement dans la direction Y. Quel est le déplacement Y maximal à l'extrémité libre du levier ?

Réponse : _____

- Calculez le déplacement vertical théorique à l'extrémité libre par la formule suivante :

$$UY_{Theory} = \frac{4FL^3}{Ewh^3}$$


où F est la force, L la longueur de la poutre, E le module d'élasticité, w et h respectivement la largeur et la hauteur de la poutre.

Réponse : _____

- Calculez l'erreur de déplacement vertical par la formule suivante :

$$ErrorPercentage = \left(\frac{UY_{Theory} - UY_{COSMOS}}{UY_{Theory}} \right) 100$$

Réponse : _____



Leçon 1 Feuille de vocabulaire

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Remplissez les blancs avec les mots appropriés.

- 1 La séquence de création d'un modèle dans SolidWorks, de fabrication d'un prototype et de test de celui-ci : _____
- 2 Un scénario *d'hypothèse* de type d'analyse, de matériaux, de déplacements imposés et de charges : _____
- 3 Méthode utilisée par SolidWorks Simulation pour effectuer l'analyse :

- 4 Type d'étude calculant les déplacements, déformations et contraintes : _____
- 5 Procédure de division du modèle en petits éléments : _____
- 6 Petits morceaux de forme simple créés durant le maillage : _____
- 7 Les éléments partagent des points communs appelés : _____
- 8 La force agissant sur une surface divisée par cette surface : _____
- 9 L'effondrement soudain de modèles minces suite à des charges de compression axiales : _____
- 10 Etude calculant la température atteinte par des modèles : _____
- 11 Nombre donnant une description générale de l'état de contrainte : _____
- 12 Contraintes normales sur des plans où les contraintes de cisaillement disparaissent :

- 13 Fréquences auxquelles un corps tend à vibrer : _____
- 14 Type d'analyse pouvant vous aider à éviter les résonances : _____

Questionnaire Leçon 1

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Instructions : Répondez à chaque question en écrivant la ou les réponses correctes dans l'espace prévu.

- 1 Vous essayez vos conceptions en créant une étude. Qu'est-ce qu'une étude ? _____

- 2 Quels types d'analyse pouvez-vous effectuer dans SolidWorks Simulation ? _____

- 3 Après obtention des résultats d'une étude, vous avez modifié le matériau, les charges ou les déplacements imposés. Faut-il refaire le maillage ? _____

- 4 Après le maillage d'une étude, vous avez modifié la géométrie. Faut-il refaire le maillage du modèle ? _____


- 5 Comment créer une étude statique ? _____

- 6 Qu'est-ce qu'un maillage ? _____

- 7 Dans un assemblage, combien d'icônes doit-on voir dans le dossier Solides ? _____

Leçon 2 : Méthodes adaptatives dans SolidWorks Simulation

Après cette leçon, vous pourrez (a) utiliser des méthodes adaptatives pour améliorer l'exactitude des résultats et (b) appliquer des déplacements imposés de symétrie pour analyser un quart de votre modèle d'origine.




Vous allez calculer les contraintes d'une plaque carrée de 500 mm x 500 mm x 25 mm (19,68 po x 19,68 po x 0,98 po) comportant un trou de rayon de 25 mm (0,98 in) au centre. La plaque est soumise à une pression en traction de 1 MPa (145,04 psi).

Vous allez comparer la concentration des contraintes sur le trou avec des résultats théoriques connus.

Exercice d'apprentissage actif — Partie 1

Utilisez SolidWorks Simulation pour effectuer l'analyse statique sur la pièce `Plate-with-hole.SLDPRT` (Plaque à trou) présentée à droite.



Vous allez calculer les contraintes d'une plaque carrée de 500 mm x 500 mm x 25 mm (19,68 po x 19,68 po x 0,98 po) comportant un trou de rayon de 25 mm (0,98 in) au centre. La plaque est soumise à une pression en traction de 1 MPa (145,04 psi).

Vous allez comparer la concentration des contraintes sur le trou avec des résultats théoriques connus.

Les instructions pas à pas sont données ci-dessous.

Création d'un répertoire `SimulationTemp`

Nous vous recommandons d'enregistrer le dossier `SolidWorks Simulation Education Examples` dans un répertoire temporaire pour conserver l'original qui permettra de répéter l'exercice.

- 1 Créez un répertoire temporaire appelé `SimulationTemp` dans le dossier `Exemples` du répertoire d'installation `SolidWorks Simulation`.
- 2 Copiez le répertoire `SolidWorks Simulation Education Examples` dans le répertoire `SimulationTemp`.

Ouverture du document `Plate-with-hole.SLDPRT`

- 1 Cliquez sur **Ouvrir**  sur la barre d'outils Standard. La boîte de dialogue **Ouvrir** apparaît.
- 2 Naviguez dans les répertoires jusqu'au dossier `SimulationTemp` du répertoire d'installation de `SolidWorks Simulation`.
- 3 Sélectionnez `Plate-with-hole.SLDPRT`.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.

La pièce `Plate-with-hole.SLDPRT` s'ouvre.

Remarquez que la pièce comporte deux configurations : (a) `Quarter plate` (Quart de plaque) et (b) `Whole plate` (Plaque entière). Vérifiez que la configuration `Whole plate` est active.

Remarque : Les configurations du document sont mentionnées dans l'onglet `ConfigurationManager`  en haut du volet de gauche.

Vérification du menu SolidWorks Simulation

Si SolidWorks Simulation est installé comme complément, le menu SolidWorks Simulation apparaît sur la barre de menus de SolidWorks. Si ce n'est pas le cas :



Menu SolidWorks Simulation.

- 1 Cliquez sur **Outils, Compléments**.

La boîte de dialogue **Compléments** apparaît.

- 2 Cochez les cases placées à côté de SolidWorks Simulation.

Si SolidWorks Simulation ne se trouve pas dans la liste, vous devez l'installer.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Le menu SolidWorks Simulation apparaît dans la barre de menus de SolidWorks.

Définition des unités d'analyse

Avant de démarrer cette leçon, nous allons définir les unités d'analyse.

- 1 Cliquez sur **Simulation, Options**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Options par défaut**.
- 3 Sélectionnez **SI (MKS)** dans **Système d'unités** et **mm** et **N/mm²(MPa)** comme unités respectives pour la longueur et les contraintes.
- 4 Cliquez sur .

Etape 1 : Création d'une étude

La première étape de l'analyse est de créer une étude.

- 1 Cliquez sur **Simulation, Etude** dans le menu principal de SolidWorks, en haut de l'écran.

Le PropertyManager **Etude** apparaît.

- 2 Sous **Nom**, tapez `Whole plate`.
- 3 Sous **Type**, sélectionnez **Statique**.
- 4 Cliquez sur .

SolidWorks Simulation crée un arbre d'études de Simulation sous l'arbre de création FeatureManager.


Etape 2 : Affectation du matériau

Affectation de l'acier allié

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Plate-with-hole** et cliquez sur **Appliquer le matériau à tous les corps**.

La boîte de dialogue **Matériau** apparaît.

- 2 Procédez comme suit :
 - a) Développez le dossier de la bibliothèque **Matériaux SolidWorks**.
 - b) Développez la catégorie **Acier**.
 - c) Sélectionnez **Acier allié**.




Remarque : Les propriétés physiques et mécaniques de l'acier allié apparaissent dans le tableau à droite.

- 3 Cliquez sur **OK**.

Etape 3 : Application de déplacements imposés

Vous pouvez appliquer des déplacements imposés pour empêcher la rotation hors du plan comme les déplacements libres du corps.

- 1 Appuyez sur **espace** pour sélectionner ***Trimétrique** sur le menu **Orientation**.
L'orientation du modèle est présentée comme sur la figure.
- 2 Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** puis cliquez sur **Déplacements imposés avancés**.
Le PropertyManager **Déplacement imposé** s'affiche.
- 3 Vérifiez que **Type** est défini comme **Utiliser une géométrie de référence**.
- 4 Dans la zone graphique, sélectionnez les 8 arêtes indiquées sur la figure.




Arête<1> à Arête<8> apparaissent dans la case **Faces, arêtes, sommets pour les déplacements imposés**.

- 5 Cliquez à l'intérieur de la case **Face, arête, plan, axe de direction**, puis sélectionnez le Plan1 dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
- 6 Sous **Translations**, sélectionnez **Le long du plan selon dir2** .
- 7 Cliquez sur .

Les déplacements imposés sont appliqués et leurs symboles apparaissent sur les arêtes sélectionnées.

Une icône de déplacement imposé  (Géométrie de référence-1) apparaît dans le dossier Déplacements imposés.

De même, suivez les étapes 2 à 7 pour appliquer des déplacements imposés à l'ensemble vertical d'arêtes indiqué sur la figure de façon à limiter le déplacement des 8 arêtes **Le long du plan selon dir1**  de Plan1.



Pour éviter le déplacement du modèle dans la direction globale Z, vous devez définir un déplacement imposé au sommet indiqué sur la figure ci-dessous.


- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Déplacements imposés puis cliquez sur **Déplacements imposés avancés**.

Le PropertyManager **Déplacement imposé** s'affiche.

- 2 Vérifiez que **Type** est défini comme **Utiliser une géométrie de référence**.
- 3 Dans la zone graphique, cliquez sur le sommet représenté sur la figure.

Sommet<1> apparaît dans la case **Faces, arêtes, sommets pour le déplacement imposé**.

- 4 Cliquez à l'intérieur de la case **Face, arête, plan, axe de direction**, puis sélectionnez le Plan1 dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
- 5 Sous **Translations**, sélectionnez **Normal au plan** .
- 6 Cliquez sur .



Etape 4 : Application d'une pression


Vous appliquez une pression de 1 MPa (145,04 psi) normale aux faces, comme indiqué sur la figure.

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Forces externes**, puis cliquez sur **Pression**.

Le PropertyManager **Pression** apparaît.

- 2 Sous **Type**, cliquez sur **Normal à la face sélectionnée**.

- 3 Dans la zone graphique, sélectionnez les quatre faces indiquées sur la figure.



Face<1> à Face<4> apparaissent dans la boîte de liste **Faces pour la pression**.

- 4 Vérifiez que les **Unités** sont définies en **N/mm² (MPa)**.
- 5 Dans la case **Valeur de la pression** , tapez **1**.
- 6 Cochez la case **Inverser la direction**.
- 7 Cliquez sur .

SolidWorks Simulation applique la pression normale à la face sélectionnée et l'icône **Pression-1**  apparaît dans le dossier **Forces externes**.

Pour masquer les symboles de déplacements imposés et de charges

Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** ou le dossier **Forces externes** et cliquez sur **Cacher tout**.

Etape 5 : Maillage du modèle et exécution de l'étude

Le maillage divise votre modèle en plus petits éléments. En fonction des dimensions géométriques du modèle, SolidWorks Simulation suggère une taille d'élément par défaut que vous pouvez changer selon vos besoins.

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et cliquez sur **Créer le maillage**.

Le PropertyManager **Maillage** apparaît.


- 2 Développez **Paramètres de maillage** en cochant la case.

Vérifiez que la configuration **Curvature based mesh** est active.

- 3 Tapez **50 mm** comme **Taille d'élément maximum**  et acceptez les valeurs par défaut pour les paramètres restants (**Taille d'élément minimum** , **Nombre min. d'éléments dans un cercle**  et **Taux de croissance de l'élément** .

- 4 Cochez la case **Exécuter (résoudre) l'analyse** sous **Options** et cliquez sur .

Remarque : Pour voir le tracé de maillage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Maillage** et sélectionnez **Montrer**.



Etape 6 : Visualisation des résultats

Contrainte normale dans la direction X globale.

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Résultats**  et sélectionnez **Définir un tracé des contraintes**.

Le PropertyManager **Tracé des contraintes** s'affiche.


2 Sous **Tracé**

- a) Sélectionnez **SX : Contrainte normale X** dans le champ **Composant**.
 b) Pour les **Unités**, sélectionnez **N/mm² (MPa)**.

- 3 Cliquez sur .

La contrainte normale dans le tracé de direction X apparaît.

Remarquez la concentration des contraintes dans la zone autour du trou.



Etape 7 : Vérification des résultats

La contrainte normale maximale σ_{\max} pour une plaque de section transversale rectangulaire comportant un trou circulaire est donnée par :

$$\sigma_{max} = k \cdot \left(\frac{P}{t(D-2r)} \right) \qquad k = 3.0 - 3.13 \left(\frac{2r}{D} \right) + 3.66 \left(\frac{2r}{D} \right)^2 - 1.53 \left(\frac{2r}{D} \right)^3$$

où :

D = largeur de la plaque = 500 mm (19,69 po)

r = rayon du trou = 25 mm (0,98 po)

t = épaisseur de la plaque = 25 mm (0,98 po)

P = Force axiale en traction = Pression * (D * t)

La valeur analytique de contrainte normale maximale est $\sigma_{\max} = 3,0245$ MPa (438,67 psi).

Le résultat SolidWorks Simulation, sans utiliser de méthode adaptative, est SX = 2,416 MPa (350,41 psi).

Ce résultat diffère de la solution théorique d'environ 20,1 %. Vous allez bientôt constater que cet écart important est imputable à la grossièreté du maillage.

Exercice d'apprentissage actif — Partie 2

Dans la deuxième partie de l'exercice vous allez modéliser un quart de la plaque à l'aide des déplacements imposés de symétrie.

Remarque : Les déplacements imposés de symétrie permettent d'analyser une partie du modèle uniquement. Ceci peut faire gagner un temps d'analyse considérable, en particulier sur des modèles de grandes dimensions.


Les conditions de symétrie imposent que la géométrie, les charges, les propriétés des matériaux et les déplacements imposés soient équivalents de part et d'autre du plan de symétrie.

Etape 1 : Activation de la nouvelle configuration

- 1 Cliquez sur l'onglet ConfigurationManager .
- 2 Dans l'arbre **ConfigurationManager**, double-cliquez sur l'icône `Quarter plate`.
La configuration `Quarter plate` est activée.
Le modèle de quart de plaque apparaît dans la zone graphique.



Remarque : Pour accéder à une étude associée à une configuration inactive, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur son icône et sélectionnez **Activer la configuration SolidWorks**.




Etape 2 : Création d'une étude

La nouvelle étude créée se base sur la configuration `Quarter plate`.

- 1 Cliquez sur **Simulation, Etude** dans le menu principal de SolidWorks, en haut de l'écran.
Le PropertyManager **Etude** apparaît.
- 2 Sous **Nom**, tapez `Quarter plate`.
- 3 Sous **Type**, sélectionnez **Statique**.
- 4 Cliquez sur .

SolidWorks Simulation crée une arborescence représentative de l'étude dans un onglet situé au bas de l'écran.




Etape 3 : Affectation du matériau

Suivez la procédure décrite dans l'étape 2 de la partie 1 pour affecter le matériau **Acier allié**.

Etape 4 : Application de déplacements imposés

Vous appliquez des déplacements imposés aux faces de symétrie.

- 1 Utilisez les touches **fléchées** pour faire pivoter le modèle comme indiqué sur la figure.
- 2 Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** puis sélectionnez **Déplacements imposés avancés**.



Le PropertyManager **Déplacements imposés** s'affiche.

- 3 Réglez le **Type** sur **Symétrie**.
- 4 Dans la zone graphique, cliquez sur la Face 1 et la Face 2 indiquées sur la figure. Face<1> et Face<2> apparaissent dans la boîte de liste **Faces planes pour le déplacement imposé**.
- 5 Cliquez sur .

Vous définissez ensuite un déplacement imposé sur l'arête supérieure de la plaque afin d'empêcher tout déplacement dans la direction globale Z.

Pour définir un déplacement imposé sur l'arête supérieure, procédez comme suit :


- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** et sélectionnez **Déplacements imposés avancés**.

Réglez le **Type** sur **Utiliser une géométrie de référence**.

- 2 Dans la zone graphique, cliquez sur l'arête supérieure de la plaque indiquée sur la figure.

Arête<1> apparaît dans la case **Faces, arêtes, sommets pour le déplacement imposé**.

- 3 Cliquez à l'intérieur de la case **Face, arête, plan, axe de direction**, puis sélectionnez le Plan1 dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
- 4 Sous **Translations**, sélectionnez **Normal au plan** . Vérifiez que les deux autres composants sont désactivés.
- 5 Cliquez sur .



Après l'application de tous les déplacements imposés, deux éléments : (Symétrie-1) et (Géométrie de référence-1) apparaissent dans le dossier **Déplacements imposés**.

Etape 5 Application d'une pression

Vous allez appliquer une pression de 1 MPa (145,04 psi) comme indiqué sur la figure ci-dessous :

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Forces externes** et sélectionnez **Pression**.

Le PropertyManager **Pression** apparaît.

- 2 Sous **Type**, cliquez sur **Normal à la face sélectionnée**.
- 3 Dans la zone graphique, sélectionnez la face représentée sur la figure.

- 1 Face<1> apparaît dans la boîte de liste **Faces pour la pression**.


- 2 Définissez les **Unités**  sur **N/mm² (MPa)**.

- 3 Dans la case **Valeur de la pression** , tapez **1**.

- 4 Cochez la case **Inverser la direction**.

- 5 Cliquez sur .


SolidWorks Simulation applique la pression normale à la face sélectionnée et l'icône **Pression-1**  apparaît dans le dossier **Forces externes**.



Etape 6 Maillage du modèle et exécution de l'analyse

Appliquez les mêmes paramètres de maillage que ceux de la procédure décrite à l'étape 5 de la partie 1, Maillage du modèle et exécution de l'étude à la page 2-7. **Exécutez** ensuite l'analyse.

Le tracé de maillage est indiqué sur la figure.



Etape 7 Visualisation de la contrainte normale dans la direction X globale

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats  et sélectionnez **Définir un tracé des contraintes**.
- 2 Dans le PropertyManager **Tracé des contraintes**, sous **Tracé** :
 - a) Sélectionnez **SX : Contrainte normale X**.
 - b) Pour les **Unités**, sélectionnez **N/mm² (MPa)**.
- 3 Sous **Déformée**, sélectionnez **Echelle réelle**.
- 4 Sous **Propriété** :
 - a) Sélectionnez **Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée**.
 - b) Sélectionnez ***Face** dans le menu.
- 5 Cliquez sur .

La contrainte normale dans la direction X s'affiche sur la déformée réelle de la plaque.



Etape 8 Vérification des résultats

Pour le quart de modèle, la contrainte normale maximale est de 2,217 MPa (321,55 psi). Ce résultat est comparable aux résultats concernant la plaque entière.

Ce résultat diffère de la solution théorique d'environ 36 %. Comme indiqué dans la conclusion de la partie 1 de cette leçon, vous pourrez remarquer que cet écart est imputable à la grossièreté du maillage de calcul. Vous pouvez améliorer l'exactitude avec une dimension d'éléments plus faible, précisée manuellement ou par les méthodes adaptatives automatiques.

Dans la partie 3 vous allez utiliser la méthode adaptative H pour améliorer l'exactitude.

Exercice d'apprentissage actif — Partie 3


Dans la troisième partie de l'exercice, vous allez appliquer la méthode adaptative H pour résoudre le même problème pour la configuration de `Quarter plate`.

Pour démontrer la puissance de la méthode adaptative H, vous maillez le modèle avec une taille d'élément importante, avant d'observer comment la méthode H modifie la taille d'élément pour améliorer l'exactitude des résultats.

Etape 1 Définition d'une nouvelle étude


Vous allez créer une nouvelle étude en faisant une copie de l'étude précédente.

- 1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'étude `Quarter plate` au bas de l'écran et sélectionnez **Dupliquer**.



La boîte de dialogue **Définir le nom de l'étude** s'affiche.


- 2 Dans la case **Nom de l'étude**, tapez `H-adaptive`.
- 3 Sous **Configuration à utiliser** : sélectionnez **Quarter plate**.
- 4 Cliquez sur **OK**.



Etape 2 Définition des paramètres de l'étude adaptative H

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude H-*adaptive*, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 2 Dans l'onglet **Options** de la boîte de dialogue, sélectionnez **FFEPlus** sous **Solveur**.
- 3 Dans l'onglet **Adaptative**, sous **Méthode adaptative**, sélectionnez **Méthode adaptative H**.
- 4 Sous **Options de la méthode adaptative H**, procédez comme suit :
 - a) Déplacez le curseur **Précision souhaitée** jusqu'à **99 %**.
 - b) Réglez le **Nbre maximum de boucles** à **5**.
 - c) Cochez **Grossissement du maillage**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Remarque : Lorsque vous dupliquez l'étude, tous les dossiers de l'étude d'origine sont copiés vers la nouvelle étude. Tant que les propriétés de la nouvelle étude restent identiques, vous n'avez pas besoin de redéfinir les propriétés de matériau, charges, déplacements imposés, etc.



Etape 3 : Remaillage du modèle et exécution de l'étude

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et cliquez sur **Créer le maillage**.

Un message d'avertissement apparaît pour signaler que le remaillage supprimera les résultats de l'étude.


- 2 Cliquez sur **OK**.

Le PropertyManager **Maillage** apparaît.

- 3 Tapez **125 mm** (4,92 po) comme **Taille d'élément maximum**  et acceptez les valeurs par défaut pour les paramètres restants (**Taille d'élément minimum** , **Nombre min. d'éléments dans un cercle**  et **Taux de croissance de l'élément** ).

Cette valeur importante de taille globale d'élément permet de démontrer l'optimisation du maillage par la méthode adaptative H pour obtenir des résultats exacts.


- 4 Cliquez sur . L'image ci-dessus montre le maillage grossier initial.
- 5 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Méthode adaptative H** et sélectionnez **Exécuter**.



Etape 4 : Affichage des résultats


L'application de la méthode adaptative H réduit la taille de maillage d'origine. Remarquez la transition de la taille de maillage d'une maille plus grosse (limites de la plaque) à une maille plus fine à l'emplacement du trou central.

Pour afficher le maillage converti, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et sélectionnez **Montrer**.



Affichage des contraintes normales dans la direction X globale

Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, double-cliquez sur le tracé **Contraintes2 (-Normale X-)** du dossier Résultats .




La valeur analytique de contrainte normale maximale est $\sigma_{\max} = 3,113$ MPa (451,5 psi).

Le résultat de SolidWorks Simulation avec l'application de la méthode adaptative H est $SX = 3,113$ MPa, plus proche de la solution analytique (erreur approximative : 2,9 %).

Remarque : La précision souhaitée, qui est définie dans les propriétés de l'étude (dans votre cas 99 %) ne signifie pas que les contraintes résultantes respecteront le pourcentage d'erreur maximal (1 %). Dans le cadre de la méthode des éléments finis, les mesures autres que les contraintes permettent d'évaluer l'exactitude de la solution. Nous pouvons cependant en conclure que, lorsque l'algorithme adaptatif optimise le maillage, la solution des contraintes gagne en exactitude.

Etape 9 Visualisation des diagrammes de convergence

- 1 Dans l'arbre SolidWorks Simulation Manager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats  et sélectionnez **Définir un diagramme de convergence adaptatif**.
- 2 Dans le PropertyManager, cochez toutes les options et cliquez sur .
Le diagramme de convergence de toutes les grandeurs cochées s'affiche.



Remarque : Pour améliorer encore l'exactitude de la solution, il est possible de poursuivre les itérations de l'adaptativité H en lançant des exécutions subséquentes de l'étude. Chaque exécution subséquente de l'étude utilise le maillage final provenant de la dernière itération de l'exécution précédente comme maillage initial pour la nouvelle exécution. Pour appliquer cette fonction, **exécutez** une nouvelle fois l'étude Méthode adaptative H.

Evaluation de 5 minutes

1 Si vous modifiez les matériaux, charges ou déplacements imposés, les résultats ne sont plus valides alors que le maillage le reste, pourquoi ?

2 La modification d'une dimension annule-t-elle la validité du maillage en cours ? _____

3 Comment activer une configuration ? _____

4 Qu'est-ce qu'un mouvement de corps rigide ? _____

5 Qu'est-ce que la méthode adaptative H et quand est-elle utilisée ? _____

6 Quel est l'avantage de l'utilisation de la méthode adaptative H pour améliorer l'exactitude par rapport à l'utilisation du contrôle de maillage ?


7 Le nombre d'éléments change-t-il dans les itérations de la méthode adaptative P ?

Projets – Modélisation du quart de plaque avec un maillage coque

Utilisez le maillage coque pour résoudre le modèle de quart de plaque. Vous allez appliquer le contrôle de maillage pour améliorer l'exactitude des résultats.


Tâches

- 1 Cliquez sur **Insertion, Surface, Surface médiane** dans le menu principal de SolidWorks, en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez les surfaces avant et arrière de la plaque comme illustré.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Créez une étude **Statique** appelée Shells-quarter.
- 5 Développez le dossier **Plate-with-hole**, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Corps volumique** et sélectionnez **Exclure de l'analyse**.
- 6 Définissez une coque de **25 mm** (formulation **mince**).
Pour cela :
 - a) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Corps surfacique** dans le dossier **Plate-with-hole** de l'arbre d'études de Simulation et sélectionnez **Modifier la définition**.
 - b) Dans le PropertyManager **Définition des coques**, sélectionnez **mm** et tapez **25 mm** pour **Épaisseur de la coque**.
 - c) Cliquez sur .
- 7 Affectez le matériau **Acier allié** à la coque. Pour cela :
 - a) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Plate-with-hole** et sélectionnez **Appliquer le matériau à tout**.
 - b) Développez la bibliothèque **Matériaux SolidWorks** et sélectionnez **Acier allié** dans la catégorie **Acier**.
 - c) Sélectionnez **Appliquer** et **Fermer**.
- 8 Appliquez les déplacements imposés de symétrie aux deux arêtes indiquées sur la figure.




Remarque : Pour un maillage coque, il suffit d'imposer le déplacement d'une arête plutôt que de la face.


- a) Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Déplacements imposés** puis sélectionnez **Déplacements imposés avancés**.
- b) Dans le champ **Faces, arêtes, sommets pour le déplacement imposé**, sélectionnez l'arête indiquée sur la figure.
- c) Dans le champ **Face, arête, plan, axe de direction**, sélectionnez **Plan3**.
- d) Appliquez un déplacement imposé à la translation **Normal au plan** et aux rotations **Le long du plan selon dir1** et **Le long du plan selon dir2**.
- e) Cliquez sur .




- 9 Utilisez la même procédure pour appliquer un déplacement imposé de symétrie à l'autre arête indiquée sur la figure. Employez cette fois l'élément **Plan2** pour le champ **Face, arête, plan, axe de direction**.



- 10 Appliquez une **pression** de **1 N/mm² (MPa)** à l'arête indiquée sur la figure.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier **Forces externes** et sélectionnez **Pression**.
 - Sous **Type**, sélectionnez **Utiliser une géométrie de référence**.
 - Dans le champ **Faces, arêtes pour la pression**, sélectionnez l'arête verticale indiquée sur la figure.
 - Dans le champ **Face, arête, plan, axe de direction**, sélectionnez l'arête indiquée sur la figure.
 - Spécifiez **1 N/mm² (MPa)** dans la boîte de dialogue **Valeur de la pression**.
 - Cliquez sur  .



- 11 Appliquez le contrôle de maillage à l'arête indiquée sur la figure. L'utilisation d'une taille d'élément plus faible améliore la précision.
- Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et sélectionnez **Définir un contrôle de maillage**. Le PropertyManager **Contrôle de maillage** apparaît.
 - Sélectionnez le bord du trou comme indiqué sur la figure.
 - Cliquez sur  .



- 12 Maillez la pièce et exécutez l'analyse.
- Dans l'arbre d'études de Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Maillage** et sélectionnez **Définir un contrôle de maillage**. Le PropertyManager **Contrôle de maillage** apparaît.
 - Sélectionnez le bord du trou comme indiqué sur la figure.
 - Cliquez sur  .

- 13 Tracez la contrainte dans la direction X. Quelle est la contrainte SX maximale ?

Réponse : _____

- 14 Calculez l'erreur dans la contrainte SX normale par la formule suivante :

$$ErrorPercentage = \left(\frac{SX_{Theory} - SX_{SIMULATION}}{SX_{Theory}} \right) 100$$

Réponse : _____

Leçon 2 Feuille de vocabulaire

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Remplissez les blancs avec les mots appropriés.

- 1 Une méthode qui améliore les résultats de contrainte en raffinant automatiquement le maillage dans les régions de concentration de contraintes :

- 2 Une méthode améliorant les résultats de contrainte en augmentant l'ordre polynomial :

- 3 Le type de degrés de liberté qu'a un nœud d'un élément tétraédrique :

- 4 Le type de degrés de liberté qu'a un nœud d'un élément de coque :

- 5 Un matériau ayant des propriétés élastiques égales dans toutes les directions :

- 6 Le type de maillage approprié pour les modèles massifs :

- 7 Le type de maillage approprié pour les modèles minces :

- 8 Le type de maillage approprié pour les modèles comportant des pièces minces et massives :

Questionnaire Leçon 2

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Instructions : Répondez à chaque question en écrivant la ou les réponses correctes dans l'espace prévu.

1 Combien y a-t-il de nœuds dans les éléments de coque de qualité moyenne et haute ?

2 La modification de l'épaisseur d'une coque nécessite-t-elle un remaillage ?

3 Qu'est-ce que les méthodes adaptatives et quelle est l'idée de base de leur formulation ?

4 Quel est l'avantage de l'utilisation de configurations multiples dans votre étude ?

5 Comment créer rapidement une étude légèrement différente d'une étude existante ?

6 Quand les méthodes adaptatives ne sont pas possibles, que peut-on faire pour améliorer la confiance dans les résultats ? _____

7 Dans quel ordre le programme calcule-t-il les contraintes, les déplacements et les déformations ?

8 Dans une solution adaptative, quelle est la quantité qui converge le plus rapidement : déplacement ou contrainte ?
