Maschinenbaukonstruktion und Technologie

# Studentenhandbuch für das Erlernen der SolidWorks<sup>®</sup> Software



Dassault Systèmes - SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742, USA Tel.: +1-800-693-9000 Außerhalb der USA: +1-978-371-5011 Fax: +1-978-371-7303 E-Mail: info@solidworks.com Internet: http://www.solidworks.com/education © 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, ein Unternehmen der Dassault Systèmes S.A.-Gruppe, 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 USA. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument sowie die behandelte Software können ohne Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks) dar.

Es ist untersagt, Material ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von DS SolidWorks in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder manuell, für welchen Zweck auch immer, zu vervielfältigen oder zu übertragen.

Die in diesem Dokument behandelte Software wird unter einer Lizenz ausgeliefert und darf nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet und kopiert werden. Alle Gewährleistungen, die von DS SolidWorks in Bezug auf die Software und Dokumentation übernommen werden, sind im vorliegenden Lizenzvertrag festgelegt, und nichts, was in diesem Dokument aufgeführt oder durch dieses Dokument impliziert ist, darf als Modifizierung oder Änderung dieser Gewährleistungen betrachtet werden.

#### Patenthinweise

Die SolidWorks<sup>®</sup> 3D-CAD-Software für Maschinenbau ist durch die US-amerikanischen Patente 5.815.154, 6.219.049, 6.219.055, 6.611.725, 6.844.877, 6.898.560, 6.906.712, 7.079.990, 7.477.262, 7.558.705, 7.571.079, 7.590.497, 7.643.027, 7.672.822, 7.688.318, 7.694.238, 7.853.940 und Patente anderer Länder (z. B., EP 1.116.190 und JP 3.517.643) geschützt.

Die eDrawings<sup>®</sup> Software ist durch die US-amerikanischen Patente 7.184.044 und 7.502.027; sowie das kanadische Patent 2.318.706 geschützt.

Weitere US-amerikanische Patente und Patente anderer Länder angemeldet.

#### Warenzeichen und Produktnamen für SolidWorks Produkte und Services

SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings und das eDrawings Logo sind eingetragene Marken und FeatureManager ist eine eingetragene Gemeinschaftsmarke der DS SolidWorks Corporation.

CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst und XchangeWorks sind Marken von DS SolidWorks.

FeatureWorks ist eine eingetragene Marke von Geometric Software Solutions Ltd.

SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation und eDrawings Professional sind Produktnamen von DS SolidWorks.

Andere Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

#### KOMMERZIELLE COMPUTER-SOFTWARE – EIGENTUMSRECHTE

Eingeschränkte Rechte der US-Regierung. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den Beschränkungen gemäß der Definition in FAR 52.227-19 (Kommerzielle Computer-Software – Eingeschränkte Rechte), DFARS 227.7202 (Kommerzielle Computer-Software und kommerzielle Computer-Software-Dokumentation) bzw. gemäß Lizenzvertrag.

Lieferant/Hersteller:

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742, USA

#### Copyright-Vermerke für die Produkte SolidWorks Standard, Premium, Professional und Education

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., © 1986-2010. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Siemens Industry Software Limited, © 1986-2010. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Geometric Ltd., 1998-2010.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Microsoft Corporation, © 1996-2010. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software beinhalten PhysX™ und sind

urheberrechtlich geschützt durch NVIDIA, © 2006-2010. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Luxology, Inc., © 2001 - 2010. Alle Rechte vorbehalten, Patente angemeldet.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch DriveWorks Ltd., © 2007 - 2010.

Urheberrechtlich geschützt durch Adobe Systems Inc. und seine Lizenzgeber, 1984 – 2010. Alle Rechte vorbehalten. Geschützt durch die US-amerikanischen Patente 5.929.866, 5.943.063, 6.289.364, 6.563.502, 6.639.593 und 6.754.382; Patente angemeldet.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, das Adobe PDF Logo, Distiller und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und in anderen Ländern. Weitere Informationen zu den Urheberrechten finden Sie in SolidWorks unter **Hilfe > SolidWorks Info**.

#### Copyright-Vermerke für SolidWorks Simulation Produkte

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch die Solversoft Corporation, © 2008.

 $PCGLSS \ensuremath{\,\mathbb{C}}$  1992-2007 Computational Applications and System Integration, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

#### Copyright-Vermerke für das Enterprise PDM Produkt

Outside  $In^{(\!R\!)}$  Viewer Technology ist urheberrechtlich geschützt durch Oracle,  $(\!C\!)$  1992-2010.

© Copyright 1995-2010, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Microsoft Corporation, © 1996-2010. Alle Rechte vorbehalten.

#### Copyright-Vermerke für eDrawings Produkte

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Tech Soft 3D,  $\[mathbb{C}\]$  2000-2010.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Jean-Loup Gailly und Mark Adler, © 1995-1998.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch 3D connexion,  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  1998-2001.

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch Open Design Alliance, © 1998-2010. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt durch die Spatial Corporation, © 1995-2009.

Diese Software basiert zum Teil auf der Arbeit der Independent JPEG Group.



Einführung	v
Lektion 1: Verwendung der Benutzeroberfläche	1
Lektion 2: Grundlegende Funktionen	9
Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart	25
Lektion 4: Baugruppen – Grundlagen	35
Lektion 5: Grundlagen von SolidWorks Toolbox	51
Lektion 6: Grundlagen des Zeichnens	65
Lektion 7: Grundlagen von SolidWorks eDrawings	75
Lektion 8: Tabellen	89
Lektion 9: Rotations- und Austragungs-Features	99
Lektion 10: Ausformungs-Features	107
Lektion 11: Visualisierung	115
Lektion 12: SolidWorks SimulationXpress	125
Glossar	135
Anhang A: Das Programm "Certified SolidWorks Associate"	143

Inhalt

#### SolidWorks Lehrbücher

Das Studentenhandbuch für das Erlernen der SolidWorks Software dient als Ergänzung zu den SolidWorks Lehrbüchern. Für viele Übungen im Studentenhandbuch für das Erlernen der SolidWorks Software wurde Material aus den SolidWorks Lehrbüchern verwendet.

#### Zugriff auf die SolidWorks Lehrbücher

Um die SolidWorks Lehrbücher zu öffnen, klicken Sie auf Hilfe, SolidWorks Lehrbücher. Neben dem SolidWorks Fenster, das in der Größe angepasst wird, öffnet sich ein zweites Fenster mit einer Liste der verfügbaren Lehrbücher. Die SolidWorks Lehrbücher enthalten mehr als 40 Lektionen. Wenn Sie den Cursor über die Links bewegen, wird unten im Fenster eine Abbildung des Lehrbuchs angezeigt. Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um das gewünschte Lehrbuch zu starten.

TIPP: Wenn Sie mit SolidWorks Simulation eine statische Analyse ausführen, klicken Sie auf Hilfe, SolidWorks Simulation, Lehrbücher, um auf über 20 Lektionen und mehr als 35 Überprüfungsprobleme zuzugreifen. Klicken Sie zum Aktivieren von SolidWorks Simulation auf Extras, Zusatzanwendungen.



#### Konventionen

Stellen Sie für eine optimale Anzeige der Lehrbücher die Bildschirmauflösung auf 1280 x 1024 Pixel ein.

In den Lehrbüchern werden folgende Symbole angezeigt:

Weiter Ruft im Lehrbuch den nächsten Bildschirm auf.

- Stellt einen Hinweis oder Tipp dar. Es handelt sich nicht um einen Link; die Informationen befinden sich unterhalb des Symbols. Hinweise und Tipps enthalten Schritte und hilfreiche Hinweise zur Zeitersparnis.
- Sie können auf die meisten Symbolleisten-Schaltflächen klicken, die in den Lektionen enthalten sind, um die entsprechende SolidWorks Schaltfläche blinkend hervorzuheben.

Mit den Optionen 
Datei öffnen oder Diese Option festlegen wird automatisch die Datei geöffnet bzw. die Option festgelegt.

Der Link **Q** Weitere Informationen über... enthält eine Verknüpfung zu weiteren Informationen über das jeweilige Thema. Es ist zwar nicht erforderlich, das Lehrbuch bis zum Ende durchzuarbeiten, Sie erhalten jedoch mehr Detailinformationen zu dem entsprechenden Thema.

Der Link **Wie geht das?** bietet zusätzliche Informationen über eine Prozedur und erläutert die Gründe für die Auswahl der jeweiligen Methode. Diese Informationen sind nicht erforderlich, um das Lehrbuch durchzuarbeiten.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Demo-Video anzuzeigen.

#### Drucken der SolidWorks Lehrbücher

Bei Bedarf können Sie die SolidWorks Lehrbücher ausdrucken. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1 Klicken Sie in der Navigationsleiste des Lehrbuchs auf Anzeigen.

Dadurch wird das Inhaltsverzeichnis der SolidWorks Lehrbücher angezeigt.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Lektion, die ausgedruckt werden soll, und wählen Sie **Drucken** aus dem Kontextmenü.

Das Dialogfeld Thema drucken wird eingeblendet.

- **3** Wählen Sie **Das gewählte Thema und alle untergeordneten Themen drucken**, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 4 Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Lektion, die gedruckt werden soll.

# Lektion 1: Verwendung der Benutzeroberfläche

#### Ziele dieser Lektion

- □ Mit der Benutzeroberfläche von Microsoft Windows<sup>®</sup> vertraut werden.
- □ Mit der Benutzeroberfläche von SolidWorks vertraut werden.

#### Vor Beginn dieser Lektion:

- Prüfen Sie, ob Microsoft Windows auf den Computern des Unterrichtsraums/Labors geladen ist und ausgeführt wird.
- Prüfen Sie, ob die SolidWorks Software auf den Computern im Unterrichtsraum bzw. Labor in Übereinstimmung mit Ihrer SolidWorks Lizenz geladen ist und ausgeführt wird.
- □ Laden Sie über den Link **Ressourcen für Lehrzwecke** die Lektionsdateien.

#### Fähigkeiten aus Lektion 1

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, dieses Konstruktionsprogramms für die Maschinenbauindustrie zu verwenden.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, die für Dateiverwaltung sowie das Kopieren, Speichern, Starten und Beenden von Programmen genau zu verstehen.



Das SolidWorks Lehrpaket enthält mehr als 80 eLearning-Lehrbücher für Maschinenbaukonstruktion, Nachhaltigkeitsuntersuchung, Simulation und Analyse.

#### Aktive Lernübung – Verwendung der Benutzeroberfläche

Starten Sie die SolidWorks Anwendung, öffnen Sie eine Datei, speichern Sie die Datei, speichern Sie die Datei unter einem neuen Namen, und verschaffen Sie sich einen Überblick über die grundlegenden Elemente der Benutzeroberfläche.

#### Starten eines Programms

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start 2 in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Das Start-Menü wird eingeblendet. Über das Start-Menü können die grundlegenden Funktionen der Microsoft Windows Umgebung ausgewählt werden.

**Anmerkung:** Klicken bedeutet, die linke Maustaste zu drücken und loszulassen.

2 Klicken Sie im Menü Start auf Alle Programme, SolidWorks, SolidWorks.

Die SolidWorks Anwendung wird jetzt ausgeführt.

**TIPP:** Eine Desktop-Verknüpfung ist ein Symbol, auf das Sie doppelklicken können, um direkt zu einer bestimmten Datei oder einem Ordner zu gehen, die/der durch das Symbol repräsentiert wird. Die Abbildung zeigt die SolidWorks Verknüpfung.

#### Beenden des Programms

Um das Anwendungsprogramm zu beenden, wählen Sie **Datei**, **Beenden**, oder klicken Sie im Hauptfenster von SolidWorks auf

#### Öffnen einer vorhandenen Datei

3 Doppelklicken Sie auf die SolidWorks Teildatei Dumbell im Ordner Lesson01.

Dadurch wird die Datei Dumbell in SolidWorks geöffnet. Wenn das SolidWorks Anwendungsprogramm noch nicht ausgeführt wird, wenn Sie auf die Teildatei doppelklicken, wird zuerst SolidWorks gestartet und dann die von Ihnen ausgewählte Teildatei geöffnet.

**TIPP:** Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste. Auf diese Weise können Dateien eines Ordners schnell geöffnet werden.

Sie können die Datei auch öffnen, indem Sie **Datei, Öffnen** wählen und einen Dateinamen eingeben bzw. nach einem Dateinamen suchen, oder indem Sie in SolidWorks im Menü **Datei** einen Dateinamen auswählen. SolidWorks listet die Dateien auf, die zuletzt geöffnet waren.

#### Speichern einer Datei

4 Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf **Speichern** 🗐, um Änderungen an einer Datei zu speichern.

Es empfiehlt sich, die bearbeitete Datei immer dann zu speichern, wenn Sie Änderungen daran vorgenommen haben.

 $\leftrightarrow$ 

۰

÷

#### Kopieren einer Datei

Beachten Sie, dass Dumbell nicht richtig geschrieben ist. Es muss mit zwei "b" geschrieben werden.

 Klicken Sie auf Datei, Speichern unter, um eine Kopie der Datei unter einem neuen Namen zu speichern.

Das Dialogfeld **Speichern unter** wird eingeblendet. In diesem Dialogfeld sehen Sie, in welchem Ordner die Datei gegenwärtig abgelegt ist, sowie den Dateinamen und den Dateityp.

2 Ändern Sie im Feld **Dateiname** den Namen in Dumbbell, und klicken Sie auf **Speichern**.

Chudant	Files b Lessens b Lessen01	- 4. 1.	seen 01 durshaushan	
Student	Files  Lessons  Lessonul	• • f	ssonut aurchsuchen	, ,
Organisieren 🔻 Neue	er Ordner		855 -	• 🔞
🔶 Favoriten	Name		Änderungsdatum	Тур
🧮 Desktop	🍕 Dumbell.SLDPRT		21.02.2011 18:47	SolidWo
🐌 Downloads	🌯 Paper Towel Base.SLDPRT		21.02.2011 18:47	SolidWo
🔛 Zuletzt besucht				
E				
Bibliotheken				
Dokumente				
A Musik				
Videos				
P Computer				
🖀 Lokaler Datenträg 👻	•			
Datei <u>n</u> ame: Dum	bell.SLDPRT			•
Datei <u>t</u> yp: Teil (	*.prt;*.sldprt)			
Description: Add a	description			
	Kopie speichern	Re <u>f</u> erenz	en	

Eine neue Datei wird unter dem neuen Namen erstellt. Die ursprüngliche Datei ist noch vorhanden. Die neue Datei ist eine genaue Kopie der Datei zu dem Zeitpunkt, als sie kopiert wurde.

#### Vergrößern und Verkleinern von Fenstern

- Wie in vielen anderen Anwendungen wird Ihre Arbeit auch in SolidWorks in Fenstern angezeigt. Sie können die Größe der einzelnen Fenster ändern.
- Verschieben Sie den Cursor entlang eines Fensterrandes, bis er die Form eines Pfeils mit zwei Spitzen annimmt.
- 2 Halten Sie dann, wenn der Cursor die Form eines Doppelpfeils aufweist, die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie das Fenster auf eine neue Größe.
- 3 Wenn das Fenster die gewünschte Größe hat, lassen Sie die Maustaste los.

Fenster können mehrere Anzeigebereiche enthalten. Sie können die Größe dieser Anzeigebereiche relativ zueinander ändern.

- 4 Verschieben Sie den Cursor entlang der Grenzlinie zwischen zwei Anzeigebereichen, bis er die Form von zwei Parallelen mit darauf senkrecht stehenden Pfeilen annimmt.
- 5 Halten Sie dann, wenn der Cursor die Form von zwei Parallelen mit darauf senkrecht stehenden Pfeilen aufweist, die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Anzeigebereich auf eine neue Größe.
- 6 Wenn der Anzeigebereich die gewünschte Größe hat, lassen Sie die Maustaste los.

#### SolidWorks Fenster

SolidWorks Fenster enthalten zwei Anzeigebereiche. Ein Anzeigebereich enthält Daten ohne Grafiken. Der andere Anzeigebereich enthält eine grafische Darstellung des Teils, der Baugruppe oder Zeichnung. Der Anzeigebereich ganz links im Fenster enthält den FeatureManager<sup>®</sup>, den PropertyManager und den ConfigurationManager.

1 Klicken Sie auf die einzelnen Registerkarten am oberen Rand des linken Anzeigebereichs, und beobachten Sie, wie sich der Inhalt des Fensters ändert.

Der Anzeigebereich ganz rechts ist der Grafikbereich, wo Sie das Teil, die Baugruppe oder Zeichnung erstellen und bearbeiten.

2 Sehen Sie sich den Grafikbereich an. Sehen Sie sich an, wie die Hantel dargestellt ist. Sie erscheint schattiert, farbig und in einer isometrischen Ansicht. Dies sind einige der Möglichkeiten zur äußerst realistischen Darstellung des Modells.



#### Symbolleisten

Die Schaltflächen auf den Symbolleisten sind Schnelltasten für häufig verwendete Befehle. Sie können die Sichtbarkeit und Platzierung der unterschiedlichen Symbolleisten je nach Dokumenttyp (Teil, Baugruppe oder Zeichnung) festlegen. Die SolidWorks Software registriert, welche Symbolleisten beim jeweiligen Dokumenttyp angezeigt wurden und wo sie platziert waren.

#### 1 Klicken Sie auf Ansicht, Symbolleisten.

Eine Liste aller Symbolleisten wird angezeigt. Die Symbolleisten mit einem Häkchen sind sichtbar, die

1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

anderen sind ausgeblendet. Gleiches gilt für gedrückte bzw. nicht gedrückte Symbole, die aktiviert bzw. deaktiviert sind.

2 Aktivieren und deaktivieren Sie mehrere Symbolleisten, um die Befehle anzuzeigen.

#### CommandManager

Der CommandManager ist eine kontextbezogene Symbolleiste, die je nach der gewünschten Symbolleiste dynamisch aktualisiert wird. Standardmäßig enthält sie eingebettete Symbolleisten, die sich nach dem Dokumenttyp richten.

Wenn Sie im Steuerungsbereich auf eine Schaltfläche klicken, wird der CommandManager aktualisiert und zeigt die jeweilige Symbolleiste. Wenn Sie beispielsweise im Steuerbereich auf **Skizzieren** klicken, werden die Skizzierwerkzeuge im CommandManager eingeblendet.



Der CommandManager ermöglicht es Ihnen, zentral auf Symbolleisten-Schaltflächen zuzugreifen und Platz für den Grafikbereich zu sparen.

#### Maustasten

Maustasten funktionieren wie folgt:

- □ Linke Maustaste Auswahl von Menüelementen, Objekten im Grafikbereich und Elementen im FeatureManager.
- **Rechte Maustaste** Anzeigen des Kontextmenüs.
- Mittlere Maustaste Drehen, Verschieben, Vergrößern und Verkleinern einer Teiloder Baugruppenansicht, Verschieben in Zeichnungen.

#### Kontextmenüs

Kontextmenüs ermöglichen während der Arbeit in SolidWorks den Zugriff auf eine breite Palette von Werkzeugen und Befehlen. Wenn Sie den Cursor im Modell über Geometrie, über Elemente im FeatureManager oder SolidWorks Fensterränder bewegen, wird durch einen Klick auf die rechte Maustaste ein Kontextmenü mit Befehlen geöffnet, die für den angeklickten Bereich geeignet sind.

Auf das Menü **Weitere Befehle** greifen Sie zu, indem Sie im Menü auf den Doppelpfeil nach unten klicken. Wenn Sie auf den Doppelpfeil nach unten klicken oder den Cursor auf diesem Pfeil ruhen lassen, wird das Kontextmenü aufgeklappt und bietet weitere Menüelemente.

Dieses Kontextmenü ist ein effektives Arbeitsmittel, da Sie nicht ständig den Cursor zum Pulldown-Hauptmenü oder den Symbolleisten führen müssen.

#### Aufrufen der Online-Hilfe

Wenn Sie beim Einsatz der SolidWorks Software Fragen haben, können Sie auf verschiedene Weise Antworten erhalten.

- □ Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Hilfe 💽.
- □ Klicken Sie in der Menüleiste auf Hilfe, SolidWorks Hilfethemen.
- □ Klicken Sie im Dialogfeld eines aktiven Befehls auf Hilfe 12.

#### Lektion 1 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:	

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Wie öffnen Sie die Datei im Windows Explorer?
- 2 Wie wird das SolidWorks Programm gestartet?
- 3 Wie lässt sich das SolidWorks Programm am schnellsten starten?
- 4 Wie wird ein Teil im SolidWorks-Programm kopiert?

## Lektion 1 Arbeitsblatt "Begriffe"

N	ame: Kurs: Datum:					
Tr	Tragen Sie unten die richtigen Begriffe ein.					
1	Auswahl von Schnelltasten für häufig benutzte Befehle:					
2	Befehlsfolge zum Erstellen einer Kopie einer Datei unter einem neuen Namen:					
3	Einer der Bereiche, in die ein Fenster aufgeteilt ist:					
4	Die grafische Darstellung eines Teils, einer Baugruppe oder Zeichnung:					
5	Bildschirmbereich, in dem die von einem Programm ausgeführten Vorgänge dargestellt werden:					
6	Symbol, auf das Sie doppelklicken können, um ein Programm zu starten:					
7	Aktion, mit der Kontextmenüs von häufig verwendeten oder detaillierten Befehlen schnell eingeblendet werden können:					
8	Befehl, der eine Datei mit den Änderungen aktualisiert, die Sie an ihr vorgenommen haben:					
9	Aktion, mit der ein Teil oder Programm schnell geöffnet werden kann:					
10	Das Programm, mit dem Teile, Baugruppen und Zeichnungen erstellt werden können:					
11	Anzeigebereich des SolidWorks Fensters, in dem eine visuelle Darstellung von Teilen, Baugruppen und Zeichnungen angezeigt wird:					

#### Zusammenfassung

- □ Vom Start-Menü aus werden Programme gestartet und Dateien gesucht.
- Durch Klicken mit der rechten Maustaste und Doppelklicken sparen Sie Arbeit.
- □ Mit Datei, Speichern können Aktualisierungen einer Datei gespeichert werden, und mit Datei, Speichern unter erstellen Sie eine Kopie von einer Datei.
- Sie können die Größe und Position von Fenstern und Anzeigebereichen innerhalb von Fenstern ändern.
- Das SolidWorks Fenster enthält einen Grafikbereich mit 3D-Darstellungen Ihrer Modelle.

# Lektion 2: Grundlegende Funktionen

#### Ziele dieser Lektion

- Die grundlegenden Funktionen der SolidWorks Software verstehen.
- Das folgende Teil erstellen:



#### Vor Beginn dieser Lektion

Vervollständigen Sie Lektion 1: Verwendung der Benutzeroberfläche.

SolidWorks unterstützt Studententeams in "Formula Student", FSAE und anderen regionalen und nationalen Wettbewerben. Informationen zu Software-Sponsorship finden Sie unter <u>www.solidworks.com/student</u>.

#### Fähigkeiten aus Lektion 2

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- Ingenieurwesen: Fähigkeit, ein 3D-Teil anhand einer ausgewählten Ebene sowie anhand von Bemaßungen und Features zu entwickeln. Fähigkeit, das Konstruktionsverfahren zum Entwickeln des Kastens bzw. der Schalterabdeckplatte aus Pappe oder anderem Material anzuwenden. Fähigkeit, manuelle Skizziertechniken durch Zeichnen der Schalterabdeckplatte zu entwickeln.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, eine auf Fenstern basierende grafische Benutzeroberfläche anzuwenden.
- □ **Mathematik**: Fähigkeit, Maßeinheiten, das Hinzufügen und Entfernen von Material, Rechtwinkligkeit und das X-Y-Z-Koordinatensystem zu verstehen.

#### Aktive Lernübungen – Erstellung eines grundlegenden Teils

Erstellen Sie mit SolidWorks den rechts dargestellten Kasten.

Im Folgenden wird Schritt für Schritt dargestellt, wie Sie dabei vorgehen.



 Erstellen Sie ein neues Teil. Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf Neu .

Das Dialogfeld **Neues** 

SolidWorks Dokument wird eingeblendet.

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tutorial**.
- **3** Wählen Sie das Symbol für ein **Teil** aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Ein neues Teildokumentfenster wird eingeblendet.

#### **Basis-Feature**

Für das Basis-Feature sind folgende Elemente erforderlich:

- □ Skizzierebene Vorne (Standardebene)
- □ Skizzenprofil 2D-Rechteck
- □ Feature-Typ Aufsatz-Linear-Austragen-Feature

#### Öffnen einer Skizze

- 1 Klicken Sie, um im Feature Manager die Ebene Vorne auszuwählen.
- 2 Öffnen Sie eine 2D-Skizze. Klicken Sie auf der Skizzieren-Symbolleiste auf
   Skizzieren 2.

#### Bestätigungs-Eckfeld

Wenn viele SolidWorks Befehle aktiv sind, wird in der rechten oberen Ecke des Grafikbereichs ein Symbol oder eine Reihe von Symbolen angezeigt. Dieser Bereich wird **Bestätigungs-Eckfeld** genannt.

part assem	draw	
Labertited		Vorschau

#### Skizzenindikator

Wenn eine Skizze aktiv oder geöffnet ist, sieht das Symbol im Bestätigungs-Eckfeld wie das Werkzeug **Skizzieren** aus. Es erinnert optisch daran, dass Sie sich aktiv in einer Skizze befinden. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, werden die Änderungen gespeichert und die Skizze beendet. Wenn Sie auf das rote X klicken, wird die Skizze ohne Speichern der Änderungen beendet.

Wenn andere Befehle aktiv sind, werden im Bestätigungs-Eckfeld zwei Symbole angezeigt: ein Häkchen und ein X. Mit dem Häkchen wird der aktuelle Befehl ausgeführt. Mit dem X wird der Befehl abgebrochen.

#### Übersicht zum SolidWorks Fenster

- Der Skizzenursprung wird in der Mitte des Grafikbereichs angezeigt.
- **Bearbeiten Skizze1** wird in der Statusleiste am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

X

- □ Skizze1 wird im FeatureManager angezeigt.
- Die Statusleiste zeigt die Position des Cursors oder Skizzierwerkzeugs in Bezug auf den Skizzenursprung.



### Skizzieren eines Rechtecks

- Klicken Sie in der Skizzierwerkzeuge-Symbolleiste auf Ecken-Rechteck .
- 2 Klicken Sie auf den Skizzenursprung, um mit dem Rechteck zu beginnen.
- Verschieben Sie den Cursor nach rechts oben, um ein Rechteck zu erstellen.
- 4 Klicken Sie erneut mit der Maustaste, um das Rechteck fertigzustellen.

### Hinzufügen von Bemaßungen

1 Klicken Sie auf der Bemaßungen/Beziehungen-Symbolleiste auf

### Intelligente Bemaßung 🔗

Die Cursor-Form ändert sich zu 🦄

- 2 Klicken Sie auf die obere Linie des Rechtecks.
- 3 Klicken Sie auf die Position für den Bemaßungstext über der oberen Linie.

Das Dialogfeld Modifizieren wird eingeblendet.

- 4 Geben Sie 100 ein. Klicken Sie auf ✓, oder drücken Sie die Eingabetaste.
- 5 Klicken Sie auf die rechte Kante des Rechtecks.
- 6 Klicken Sie auf die Position f
  ür den Bema
  ßungstext. Geben Sie 65 ein. Klicken Sie auf ✓.

Das obere Segment und die restlichen Eckpunkte werden in Schwarz angezeigt. Die Statusleiste in der rechten unteren Fensterecke zeigt an, dass die Skizze voll definiert ist.

### Ändern der Bemaßungswerte

Die neuen Bemaßungen für den Kasten sollen 100 mm x 60 mm betragen. Ändern Sie die Bemaßungen.

1 Doppelklicken Sie auf **65**.

Das Dialogfeld **Modifizieren** wird eingeblendet.

- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Modifizieren** den Wert **60** ein.
- Klicken Sie auf ✓.

### Lineares Austragen des Basis-Features

Das erste Feature in einem Teil wird als *Basis-Feature* bezeichnet. In dieser Übung wird das Basis-Feature durch lineares Austragen des skizzierten Rechtecks erstellt.









1 Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Linear ausgetragener Aufsatz 💽.





Der PropertyManager Linear austragen wird eingeblendet. Die Ansicht der Skizze ändert sich zu Trimetrisch.

 Zeigen Sie die grafische Darstellung in der Vorschau an.

Eine Vorschau des Features wird mit der Standardtiefe dargestellt.

Ziehpunkte werden eingeblendet, mit denen die Vorschau auf die gewünschte Tiefe gezogen werden kann. Die Ziehpunkte für die aktive Richtung sind magentafarben, für die inaktive Richtung grau. Eine Beschreibung zeigt den aktuellen Wert der Tiefe an.

Der Cursor verändert sich zu Henn Sie das Feature jetzt erstellen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste. Andernfalls können Sie weitere Einstellungsänderungen vornehmen. Zum Beispiel kann die Tiefe der linearen Austragung geändert werden, indem Sie den dynamischen Ziehpunkt mit der Maus ziehen oder im PropertyManager einen Wert festlegen.

3 Einstellungen des Linear-Austragen-Features.

Ändern Sie die Einstellungen wie angegeben.

- Endbedingung = **Blind**
- 🗡 (Tiefe) = 50





🔁 Aufsatz-Linear a...

Skizzierebene

10.00mm

Richtung <u>2</u>
 D<u>ü</u>nnes Feature

Richtungsumke

÷

× 66

Von

Richtung 1

🍂 Blind

4 Erstellen Sie die lineare Austragung. Klicken Sie auf  $OK \checkmark$ .

Das neue Feature Aufsatz linear austragen1, wird im Feature Manager angezeigt.

#### TIPP:

Der Befehl kann nicht nur mit der Schaltfläche **OK** im PropertyManager vollendet werden.

Sie können auch die Schaltflächen **OK**/ **Abbrechen** im Bestätigungs-Eckfeld des Grafikbereichs verwenden.

Eine dritte Möglichkeit bietet das Kontextmenü (rechte Maustaste), das unter anderem auch den Befehl **OK** enthält.

₫}	Anderes auswählen					
	Zoomen/Verschieben/Drehen					
<b>v</b>	ОК					
×	Abbrechen					
	Blind					
	Bis Eckpunkt					
	Bis Oberfläche					
	Offset von Oberfläche					
	Bis Körper					
	Mittig					
	Auswahl aufheben					
ğ	Bildneuaufbau					
	Menü anpassen					

5 Klicken Sie im Feature Manager auf das Pluszeichen ➡ neben dem Feature Linear austragen1. Skizze1, die zur linearen Austragung des Features verwendet wurde, wird nun unter dem Feature angeführt.

#### Anzeigemodus

Ändern Sie den Anzeigemodus. Klicken Sie auf der Ansichts-Symbolleiste auf **Verdeckte Kanten sichtbar** 

Mit **Verdeckte Kanten sichtbar** können verdeckte Kanten des Kastens ausgewählt werden.

#### **Speichern des Teils**

Klicken Sie auf der Standard-Symbolleiste auf
 Speichern , oder wählen Sie Datei, Speichern.

Das Dialogfeld Speichern unter wird eingeblendet.

2 Geben Sie Kasten als Dateinamen ein. Klicken Sie auf Speichern.

Die Erweiterung . SLDPRT wird dem Dateinamen hinzugefügt.

Die Datei wird im aktuellen Verzeichnis gespeichert. Das Verzeichnis kann über die Windows-Schaltfläche **Durchsuchen** geändert werden.



#### Abrunden der Teilkanten

Runden Sie die vier Eckkanten des Kastens ab. Alle Rundungen haben denselben Radius (10 mm). Erstellen Sie sie als einzelnes Feature.

- Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Verrundung 2.
   Der PropertyManager Verrundung wird eingeblendet.
- 2 Geben Sie 10 als Radius ein.
- **3** Wählen Sie Vollständige Vorschau aus.

Übernehmen Sie für die anderen Einstellungen die entsprechenden Standardwerte.



🕜 Verrundung

4 Klicken Sie auf die erste Eckkante.Die Flächen, Kanten und Eckpunkte werden

hervorgehoben, wenn Sie den Cursor darüber halten. Wenn Sie die Kante auswählen, wird eine

Beschreibung Radius 10mm eingeblendet.

5 Zeigen Sie auswählbare Objekte an. Achten Sie darauf, wie sich die Cursor-Form verändert:

Kante:  $\mathbb{R}$  Fläche:  $\mathbb{R}$  Eckpunkt:  $\mathbb{R}$ 

6 Klicken Sie auf die zweite, dritte und vierte Eckkante..

Anmerkung:	Normalerweise wird eine
-	Beschreibung nur auf der ersten
	Kante angezeigt, die Sie
	auswählen. Diese Abbildung
	wurde so geändert, dass
	Beschreibungen auf allen vier
	ausgewählten Kanten angezeigt
	werden. Dies soll lediglich
	illustrieren, welche Kanten
	ausgewählt werden sollen.



7 Klicken Sie auf **OK** ✓.

Verrundung1 wird im FeatureManager angezeigt.

8 Klicken Sie auf der Ansicht-Symbolleiste auf
 Schattiert



📜 Wandung1 🖌 🗙

Parameter

√D1 5.00mm

\*

### Aushöhlen des Teils

Entfernen Sie mit dem Wandungs-Feature die obere Fläche.

- Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Wandung .
   Der PropertyManager Wandung wird eingeblendet.
- 2 Geben Sie 5 als Wanddicke ein.

3 Klicken Sie auf die obere Fläche.

4 Klicken Sie auf ✓.



#### Feature "Schnitt linear austragen"

Mit dem Feature "Schnitt linear austragen" wird Material entfernt. Für einen linear ausgetragenen Schnitt sind folgende Elemente erforderlich:

- Skizzierebene In dieser Übung ist dies die Fläche, die sich auf der rechten Seite des Teils befindet.
- □ Skizzenprofil 2D-Kreis

#### Öffnen einer Skizze

- 1 Um die Skizzierebene auszuwählen, klicken Sie auf die rechte Seitenfläche des Kastens.
- 2 Klicken Sie auf der Standardansichten-Symbolleiste auf **Rechts (b)**.

Die Ansicht des Kastens wird gedreht. Die ausgewählte Modellfläche zeigt in Ihre Richtung.

3 Öffnen Sie eine 2D-Skizze. Klicken Sie auf der Skizzieren-Symbolleiste auf Skizzieren €.



#### Skizzieren des Kreises

- Klicken Sie in der Skizzierwerkzeuge-Symbolleiste auf das Symbol Kreis 2.
- 2 Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Stelle, wo sich der Kreismittelpunkt befinden soll. Klicken Sie mit der linken Maustaste.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den Kreis zu skizzieren.
- 4 Klicken Sie erneut mit der linken Maustaste, um den Kreis fertigzustellen.



#### Bemaßen des Kreises

Bemaßen Sie den Kreis, um seine Größe und Position festzulegen.

- Klicken Sie auf der Bemaßungen/Beziehungen-Symbolleiste auf Intelligente Bemaßung ?
- 2 Bemaßen Sie den Durchmesser. Klicken Sie auf den Umfang des Kreises. Klicken Sie auf eine Position für den Bemaßungstext in der oberen rechten Ecke. Geben Sie 10 ein.
- 3 Erstellen Sie eine horizontale Bemaßung. Klicken Sie auf den Umfang des Kreises. Klicken Sie auf die am weitesten links gelegene vertikale Kante. Klicken Sie unter der unteren horizontalen Linie auf eine Position für den Bemaßungstext. Geben Sie 25 ein.



4 Erstellen Sie eine vertikale Bemaßung. Klicken Sie auf den Umfang des Kreises. Klicken Sie auf die am weitesten unten gelegene horizontale Kante. Klicken Sie rechts von der Skizze auf eine Position für den Bemaßungstext. Geben Sie **40** ein.

#### Lineares Austragen der Skizze

 Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Linear ausgetragener Schnitt

Der PropertyManager Linear austragen wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie die Endbedingung **Durch alles** aus.
- 3 Klicken Sie auf ✓.







#### **Drehen der Ansicht**

Drehen Sie die Ansicht im Grafikbereich, um das Modell aus verschiedenen Winkeln anzuzeigen.

- 1 Drehen Sie das Teil im Grafikbereich. Drücken Sie die mittlere Maustaste, und halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie den Cursor nach oben/unten bzw. links/rechts. Die Ansicht rotiert dynamisch.
- 2 Klicken Sie in der Standardansichten-Symbolleiste auf **Isometrisch** 🔞.

#### **Speichern des Teils**

- 1 Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf Speichern 🔚.
- 2 Klicken Sie im Hauptmenü auf Datei, Beenden.

#### Lekti

Na	ime:	Kurs:	Datum:
An an ein	leitung: Tragen Sie beim Beantwor der entsprechenden Stelle ein. Bei nzukreisen.	rten der einzelnen Fra vorgegebenen Antwo	agen die richtige(n) Antwort(en, orten ist die korrekte Antwort
1	Wie wird eine SolidWorks Sitzung	g begonnen?	
2	Warum werden Dokumentvorlager	n erstellt und verwen	det?
}	Wie wird ein neues Teildokument	begonnen?	
	Welche Features haben Sie zum Er	rstellen des Kasten	s verwendet?
	Richtig oder falsch? SolidWorks w	vird von Konstrukteu	ren und Ingenieuren verwendet
5	Ein SolidWorks 3D-Modell besteh	nt aus	
7	Wie wird eine Skizze geöffnet?		
3	Was wird mit dem Verrundungs-Fe	eature erreicht?	
Ə	Was wird mit dem Wandungs-Feat	ture erreicht?	
10	Was wird mit dem Schnitt-Linear-	Austragen-Feature er	reicht?
11	Wie wird ein Bemaßungswert geär	ndert?	

### Übungen und Projekte – Konstruieren einer Schalterabdeckplatte

Schalterabdeckplatten sind aus Sicherheitsgründen notwendig. Sie decken stromführende elektrische Drähte ab und schützen vor elektrischem Schlag. Schalterabdeckplatten findet man in jedem Wohnhaus und in jeder Schule.

Vorsicht: Verwenden Sie keine Metalllineale in der Nähe von Schalterabdeckplatten, die an stromführenden Wandsteckdosen angebracht sind.

#### Aufgaben



- 7 Erstellen Sie eine vereinfachte Duplex-Steckdosenabdeckplatte. Der Dateiname für das Teil ist outletplate.
- 8 Speichern Sie die Teile. Sie werden in späteren Lektionen verwendet.



# Lektion 2 Arbeitsblatt "Begriffe"

N	Name: Ku	irs:	_Datum:			
Ti	Tragen Sie unten die richtigen Begriffe ein.					
1	1 Die Ecke, an der Kanten zusammentreffen:					
2	2 Der Schnittpunkt der drei Standardreferenzebe	nen:				
3	B Ein Feature, mit dem scharfe Kanten abgerund	et werden kö	nnen:			
4	Die drei Arten von Dokumenten, aus denen eir	SolidWorks	Modell besteht:			
5	5 Ein Feature, mit dem ein Teil ausgehöhlt werde	Ein Feature, mit dem ein Teil ausgehöhlt werden kann:				
6	Steuert die Einstellungen für Einheiten, Gitter, Text und andere Elemente des Dokuments:					
7	Bildet die Basis aller linear ausgetragenen Feat	ures:				
8	<b>3</b> Zwei Linien, die im rechten Winkel (90 °) zuei	nander stehe	n, sind:			
9	Das erste Feature in einem Teildokument wird a	S	-Feature bezeichnet.			
10	Die äußere Oberfläche eines Teils:					
11	Ein Design-System für den Maschinenbau:					
12	2 Die Begrenzung einer Fläche:					
13	<b>3</b> Zwei Geraden, die immer denselben Abstand v	oneinander h	aben, sind:			
14	Zwei Kreise oder Kreisbogen, die denselben M	ittelpunkt ha	ben, sind:			
15	5 Die Formen und Operationen, die die Baustein	e eines Teils	bilden:			
16	Ein Feature, mit dem einem Teil Material hinz	igefügt wird:				
17	Ein Feature, mit dem Material von einem Teil	entfernt wird				
18	B Eine gedachte Mittellinie durch den Mittelpunl	t eines zylin	drischen Features:			

### Zusammenfassung

- □ SolidWorks ist ein Design-System (für den Maschinenbau).
- Das SolidWorks Modell besteht aus folgenden Elementen:

Teile

Baugruppen

Zeichnungen

□ Features sind die Bausteine eines Teils.

# Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart

#### **Ziele dieser Lektion**

Das folgende Teil erstellen und modifizieren:



#### Vor Beginn dieser Lektion

Vervollständigenn Sie Lektion 2: Grundlegende Funktionen.

#### **Ressourcen für diese Lektion**

Dieser Lektionsplan entspricht dem Lernprogramm *Erste Schritte: Lektion 1 – Teile* in den SolidWorks Lehrbüchern. Weitere Informationen: finden Sie unter "SolidWorks Lehrbücher" auf Seite v.



SolidWorks Labs <u>http://labs.solidworks.com</u> enthält neue kostenlose Software-Tools, um Studenten zu unterstützen.

#### Fähigkeiten aus Lektion 3

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, 3D-Features zum Erstellen eines 3D-Teils verwenden. Fähigkeit, eine Bleistiftskizze des Profils für Kreide und Radierer erstellen.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, mit einer gängigen CD-Hülle zu arbeiten und die Größe eines CD-Behälters zu bestimmen.
- Mathematik: F\u00e4higkeit, konzentrische Beziehungen (mit gleichem Mittelpunkt) unter Kreisen anzuwenden. F\u00e4higkeit, die Umwandlung von Millimeter in Zoll im Rahmen eines praktischen Projekts zu verstehen. F\u00e4higkeit, einem Quader eine Breite, H\u00f6he und Tiefe zuzuweisen.
- **Naturwissenschaften**: Fähigkeit, das Volumen eines Quaders zu berechnen.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen eines Teils

Folgen Sie den Anweisungen in *Erste Schritte: Lektion 1 – Teile* im SolidWorks Lehrbuch. In dieser Lektion werden Sie das rechts abgebildete Teil erstellen. Das Teil hat den Namen Tutor1.sldprt.



#### Lektion 3 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:	
	 1101101		

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Welche Features haben Sie zum Erstellen von Tutor1 verwendet?
- 2 Was wird mit dem Verrundungs-Feature erreicht?
- 3 Was wird mit dem Wandungs-Feature erreicht?
- 4 Nennen Sie drei Ansichts-Befehle in SolidWorks.
- 5 Wo befinden sich die Ansichtsschaltflächen?
- 6 Nennen Sie die drei SolidWorks Standardebenen.
- 7 Welchen Zeichenansichten entsprechen die SolidWorks Standardebenen?
- 8 Richtig oder falsch? In einer voll definierten Skizze wird die Geometrie in Schwarz angezeigt.
- 9 Richtig oder falsch? Ein Feature kann mit einer überdefinierten Skizze erstellt werden.
- **10** Nennen Sie die Hauptzeichenansichten, in denen Modelle dargestellt werden können.

### Übungen und Projekte – Modifizieren des Teils

#### Aufgabe 1 – Umwandeln von Bemaßungen

Die Konstruktion von Tutor1 wurde in Europa erstellt. Tutor1 wird in den USA hergestellt. Wandeln Sie die Gesamtabmessungen von Tutor1 von Millimeter in Zoll um.

#### Gegeben:

- $\Box$  Umrechnung: 25,4 mm = 25,40 mm
- $\Box$  Basisbreite = 120 mm
- $\Box$  Basishöhe = 120 mm
- $\square$  Basistiefe = 50 mm
- $\Box$  Aufsatztiefe = 25 mm



#### Aufgabe 2 – Berechnen der Modifizierung

Die aktuelle Gesamttiefe von Tutor1 beträgt 75 mm. Der Kunde wünscht eine Konstruktionsänderung. Die gewünschte neue Gesamttiefe beträgt 100 mm. Die Basistiefe muss unverändert 50 mm bleiben. Berechnen Sie die neue Aufsatztiefe.

#### Gegeben:

- $\Box$  Neue Gesamttiefe = 100 mm
- $\square$  Basistiefe = 50 mm



#### Aufgabe 3 – Modifizieren des Teils

Ändern Sie mit SolidWorks das Teil Tutor1, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Ändern Sie die Tiefe des Aufsatz-Features, so dass die Gesamttiefe des Teils 100 mm beträgt.

Speichern Sie das geänderte Teil unter einem anderen Namen.

#### Aufgabe 4 – Berechnen des Materialvolumens

Die Berechnung des Materialvolumens spielt beim Konstruieren und Herstellen von Teilen eine wichtige Rolle. Berechnen Sie für Tutor1 das Volumen des Basis-Features in mm<sup>3</sup>.



#### Aufgabe 5 – Berechnen des Volumens des Basis-Features

Berechnen Sie das Volumen des Basis-Features in cm<sup>3</sup>.

#### Gegeben:

 $\square$  1 cm = 10 mm

### Übungen und Projekte – Erstellen einer CD-Hülle und -Stapelbox

Sie sind Mitglied eines Konstruktionsteams. Der Projektleiter hat folgende Konstruktionskriterien für eine CD-Stapelbox vorgegeben:

- Die CD-Stapelbox wird aus Polymermaterial (Kunststoff) konstruiert.
- Die Stapelbox muss Platz für 25 CD-Hüllen bieten.
- Der Titel der CD muss sichtbar sein, wenn sich die Hülle in der Stapelbox befindet.
- Die Wanddicke der Stapelbox beträgt 1 cm.
- Auf beiden Seiten der Stapelbox muss ein Abstand von 1 cm zwischen der CD-Hülle und der Innenseite der Stapelbox eingehalten werden.
- Der Abstand zwischen dem oberen Rand der CD-Hüllen und der Innenseite der Stapelbox muss 2 cm betragen.



Der Abstand zwischen den CD-H
üllen und dem vorderen Rand der Stapelbox muss 2 cm betragen.

#### Aufgabe 1 – Messen der CD-Hülle

Messen Sie die Breite, Höhe und Tiefe einer CD-Hülle. Wie lauten die Abmessungen in Zentimeter?



#### Aufgabe 2 – Grobskizze für die Hülle

Skizzieren Sie mit Papier und Bleistift die CD-Hülle. Beschriften Sie die Bemaßungen.

#### Aufgabe 3 – Berechnen der Gesamtkapazität der Hülle

Berechnen Sie die Gesamtgröße von 25 gestapelten CD-Hüllen. Notieren Sie die Gesamtbreite, -höhe und -tiefe.

- Gesamtbreite
- Gesamtgröße \_\_\_\_\_
- Gesamttiefe


#### Aufgabe 4 – Berechnen der äußeren Abmessungen der CD-Stapelbox

Berechnen Sie die Gesamtabmessungen für die *Außenseite* der CD-Stapelbox. Bei der Box muss ein Spielraum zum Einschieben und Entnehmen der CD-Hüllen vorhanden sein. Addieren Sie für den Spielraum 2 cm zur Gesamtbreite (1 cm auf jeder Seite) und 2 cm zur Höhe. Die Wanddicke beträgt 1 cm.

- $\Box$  Abstand = 2cm
- $\Box$  Wanddicke = 1 cm
- Die Wanddicke wird auf beiden Seiten bei der Breite und Höhe hinzugerechnet. Die Wanddicke wird auf einer Seite bei der Tiefe hinzugerechnet.
- □ CD-Stapelbox-Breite = \_\_\_\_\_
- $\Box$  CD-Stapelbox-Höhe = \_\_\_\_\_
- $\Box$  CD-Stapelbox-Tiefe = \_\_\_\_\_



#### Aufgabe 5 – Erstellen der CD-Hülle und -Stapelbox

Erstellen Sie zwei Teile mit SolidWorks.

□ Modellieren Sie eine CD-Hülle. Sie sollten die Bemaßungen verwenden, die Sie in Aufgabe 1 erhalten haben. Nennen Sie das Teil CD-Hülle.

Anmerkung:	ung: In der Realität ist eine CD-Hülle eine Baugruppe aus mehreren				
	Teilen. Bei dieser Ubung erstellen Sie eine vereinfachte Darstellung				
	einer CD-Hülle, d. h. ein einzelnes Teil, das die äußeren				
	Gesamtabmessungen der Hülle darstellt.				
	-				

- □ Konstruieren Sie eine Stapelbox, die Platz für 25 CD-Hüllen bietet. Die Verrundungen haben einen Radius von 2 cm. Nennen Sie das Teil Stapelbox.
- Speichern Sie beide Teile. Sie werden am Ende der nächsten Lektion mit ihnen eine Baugruppe erstellen.

#### Weiterführende Fragen – Modellieren weiterer Teile

#### Beschreibung

Sehen Sie sich folgende Beispiele an. Es gibt mindestens drei Features in jedem Beispiel. Bestimmen Sie die 2D-Skizzierwerkzeuge, mit denen die Formen erstellt werden. Berücksichtigen Sie dabei folgende Punkte:

- □ Überlegen Sie, wie das Teil in einzelne Features aufgeteilt werden soll.
- Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung von Skizzen, die die gewünschte Form darstellen. Sie brauchen keine Bemaßungen zu verwenden. Konzentrieren Sie sich auf die Form.
- □ Experimentieren Sie, und erstellen Sie Ihre eigenen Konstruktionen.

**Anmerkung:** Jede neue Skizze sollte sich mit einem vorhandenen Feature überschneiden.

Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart

## Aufgabe 1 — Flaschenöffner

Aufgabe 2 — Tür

Aufgabe 3 — Schlüssel



#### Zusammenfassung

- Das Basis-Feature ist das erste Feature, das erstellt wird, also die Grundlage des Teils.
- Das Basis-Feature ist das Werkstück, dem alles Übrige angefügt wird.
- □ Sie können ein Basis-Linear-Austragen-Feature erstellen, indem Sie eine Skizzierebene auswählen und die Skizze senkrecht zur Skizzierebene linear austragen.
- D Mit dem Wandungs-Feature wird ein massiver Block ausgehöhlt.
- Zum Beschreiben eines Teils werden folgende Ansichten am häufigsten verwendet:
   Oben
   Vorderseite
   Rechts
   Isometrisch oder Trimetrisch



Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart

#### Ziele dieser Lektion

- □ Verstehen, wie Teile und Baugruppen miteinander verknüpft sind.
- Das Teil Tutor2 erstellen und modifizieren und die Baugruppe Tutor erstellen.



#### Vor Beginn dieser Lektion

Stellen Sie das Teil Tutor1 in Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart fertig.

#### **Ressourcen für diese Lektion**

Dieser Lektionsplan entspricht dem Lernprogramm *Erste Schritte: Lektion 2 – Baugruppen* in den SolidWorks Lehrbüchern.

Weitere Informationen zu Baugruppen finden Sie in der Lektion *Modelle erstellen:* Baugruppenverknüpfungen in den SolidWorks Lehrbüchern.



<u>www.3dContentCentral.com</u> enthält Tausende Modelldateien, Komponenten von Industrieanbietern und mehrere Dateiformate.

#### Fähigkeiten aus Lektion 4

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- Ingenieurwesen: F\u00e4higkeit, die aktuelle Konstruktion zu bewerten und an der Konstruktion \u00e4nderungen vornehmen, die zu einem verbesserten Produkt f\u00fchren. F\u00e4higkeit, die Schraubenauswahl anhand von St\u00e4rke, Kosten, Material, Erscheinungsbild und Einfachheit der Befestigung w\u00e4hrend der Installation zu \u00fcberpr\u00e4fen.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, verschiedene Materialien und die Sicherheit in der Konstruktion einer Baugruppe zu untersuchen.
- □ **Mathematik**: Fähigkeit, Winkelmaße, Achsen, parallele, konzentrische und deckungsgleiche Flächen sowie lineare Muster anzuwenden.
- □ Naturwissenschaften: Fähigkeit, ein Volumen aus einem um eine Achse gedrehten Profil zu entwickeln.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen einer Baugruppe

Folgen Sie den Anweisungen in *Erste Schritte: Lektion 2 – Baugruppen* in den SolidWorks Lehrbüchern. In dieser Lektion erstellen Sie zuerst Tutor2. Danach erstellen Sie eine Baugruppe.

Anmerkung:	Verwenden Sie für Tutor1.sldprt die Beispieldatei im Ordner \Lessons\Lesson04, um die korrekten Bemaßungen zu gewährleisten.
	Im Lehrbuch erstellen Sie für Tutor2.sldprt eine Verrundung mit einem Radius von 5 mm. Sie müssen den Radius der Verrundung hier auf 10 mm ändern, um eine ordnungsgemäße Verknüpfung mit Tutor1.sldprt zu ermöglichen.



### Lektion 4 – 5-minütiger Test

N	Name: Kurs:Da	ıtum:	
A ar ei	Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist einzukreisen.	richtige(n) Antwort(en) die korrekte Antwort	
1	1 Welche Features haben Sie zum Erstellen von Tutor2 verwend	det?	
2	2 Mit welchen zwei Skizzierwerkzeugen haben Sie das Feature "Serstellt?	chnitt linear austragen"	
3	<b>3</b> Was wird mit dem Skizzierwerkzeug <b>Elemente übernehmen</b> e	rreicht?	
4	4 Was wird mit dem Skizzierwerkzeug Offset Elemente erreicht	?	
5	5 In einer Baugruppe werden Teile als bezeich	inet.	
6	6 Richtig oder falsch? Eine fixierte Komponente ist frei beweglich	h.	
7	Richtig oder falsch? Verknüpfungen sind Beziehungen, mit denen Komponenten in einer Baugruppe ausgerichtet und zusammengefügt werden.		
8	8 Wie viele Komponenten enthält eine Baugruppe?		
9	9 Welche Verknüpfungen sind für die Baugruppe Tutor notwend	dig?	

#### Übungen und Projekte – Erstellen der Schalterabdeckplatte als Baugruppe

#### Aufgabe 1 – Ändern der Feature-Größe

Für die Schalterabdeckplatte, die in Lektion 3 erstellt wurde, werden zwei Befestigungsschrauben benötigt, um die Baugruppe fertigstellen zu können.

#### Frage:

Wie wird die Größe der Bohrungen in der Schalterabdeckplatte bestimmt?

#### Gegeben:

- Der Durchmesser der Befestigungsschraube beträgt **3,5 mm**.
- Die Schalterabdeckplatte ist **10 mm** dick.

#### Vorgehensweise:

- 1 Öffnen Sie die Schalterabdeckplatte.
- 2 Ändern Sie den Durchmesser der beiden Bohrungen auf 4 mm.
- **3** Speichern Sie die Änderungen.





#### Aufgabe 2 – Konstruieren einer Befestigungsschraube

Konstruieren und modellieren Sie eine Befestigungsschraube, die für die Schalterabdeckplatte geeignet ist. Die Befestigungsschraube kann (muss aber nicht) so aussehen wie die rechts dargestellte.

#### Konstruktionskriterien:

- Die Länge der Befestigungsschraube muss größer sein als die Dicke der Schalterabdeckplatte.
- Die Schalterabdeckplatte ist **10 mm** dick.
- Die Befestigungsschraube muss einen Durchmesser von 3,5 mm haben.
- □ Der Kopf der Befestigungsschraube muss größer sein als die Bohrung in der Schalterabdeckplatte.

#### Gute Modellierpraxis

Befestigungsschrauben werden fast immer in einer vereinfachten Form modelliert. Obwohl eine echte Maschinenschraube ein Gewinde hat, ist dieses beim Modell nicht enthalten.

#### Aufgabe 3 – Erstellen einer Baugruppe

Erstellen Sie die Baugruppe Schalterabdeckplatten-Befestigung.

#### Vorgehensweise:

- Erstellen Sie eine neue Baugruppe.
   Die fixierte Komponente ist die Schalterabdeckplatte.
- 2 Ziehen Sie die Schalterabdeckplatte in das Baugruppenfenster.
- 3 Ziehen Sie die Befestigungsschraube in das Baugruppenfenster.

Bei der Baugruppe Schalterabdeckplatten-Befestigung sind drei Verknüpfungen erforderlich, um die Baugruppe voll zu definieren.

1 Erstellen Sie eine konzentrische Verknüpfung zwischen der zylindrischen Fläche der Befestigungsschraube und der zylindrischen Fläche der Bohrung in der Schalterabdeckplatte.









- 2 Erstellen Sie eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen der flachen Rückseite Flächen der Befestigungsschraube und der flachen Vorderseite der Schalterabdeckplatte. 3 Erstellen Sie eine parallele Verknüpfung zwischen einer der planaren Flächen am Schlitz der Befestigungsschraube und der flachen Oberseite der Schalterabdeckplatte. Anmerkung: Wenn die notwendigen Flächen Flächen in der Befestigungsschraube oder der Schalterabdeckplatte nicht vorhanden sind. erstellen Sie die parallele Verknüpfung mit den
  - 4 Fügen Sie der Baugruppe eine zweite referenzierte Kopie der Befestigungsschraube hinzu.

entsprechenden Referenzebenen der

einzelnen Komponenten.

Komponenten können einer Baugruppe durch Ziehen und Ablegen hinzugefügt werden:

- Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt, und ziehen Sie dann die Komponente aus dem FeatureManager oder dem Grafikbereich.
- Der Zeiger verwandelt sich in  $\sqrt[3]{\%}$ .
- Legen Sie die Komponente im Grafikbereich ab, indem Sie die linke Maustaste und die **Strg**-Taste loslassen.
- 5 Fügen Sie der Baugruppe Schalterabdeckplatten-Befestigung drei Verknüpfungen hinzu, um die zweite Befestigungsschraube voll zu definieren.
- 6 Speichern Sie die Baugruppe Schalterabdeckplatten-Befestigung.



#### Übungen und Projekt – Erstellen einer CD-Stapelbox als Baugruppe

Bauen Sie die CD-Hülle und die Stapelbox, die in Lektion 3 erstellt wurden, zusammen.

#### Vorgehensweise:

- Erstellen Sie eine neue Baugruppe.
   Die fixierte Komponente ist die Stapelbox.
- 2 Ziehen Sie die Stapelbox in das Baugruppenfenster.
- 3 Ziehen Sie die CD-Hülle in das Baugruppenfenster, rechts neben die Stapelbox.
- 4 Erstellen Sie eine **deckungsgleiche** Verknüpfung zwischen der Unterseite der CD-Hülle und der inneren Bodenfläche der Stapelbox.



 5 Erstellen Sie eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen der Rückseite der CD-Hülle und der inneren Rückseite der Stapelbox.

- 6 Erstellen Sie eine Abstands-Verknüpfung zwischen der *linken* Seite der CD-Hülle und der linken Innenseite der Stapelbox.
  Geben Sie 1 cm als Abstand ein.
- 7 Speichern Sie die Baugruppe.
   Geben Sie CD-Hüllen-Stapelbox als Dateinamen ein.

#### Komponentenmuster

Erstellen Sie ein lineares Muster der Komponente CD-Hülle in der Baugruppe.

Die CD-Hülle ist die

Ausgangskomponente. Die

Ausgangskomponente ist die Komponente, die im Muster kopiert wird.

1 Klicken Sie auf Einfügen, Komponentenmuster, Lineares Muster.

Der PropertyManager Lineares Muster wird angezeigt.

- 2 Legen Sie die Richtung für das Muster fest. Klicken Sie in das Textfeld Musterrichtung, um es zu aktivieren. Klicken Sie auf die untere horizontale Vorderkante der Stapelbox.
- Achten Sie auf die Pfeilrichtung.
   Der Vorschaupfeil sollte nach rechts zeigen. Ist dies nicht der Fall, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung umkehren.





Lineares Muste

/ 🗙

Richtung 1

- 4 Geben Sie 1 cm als Abstand ein. Geben Sie 25 für Referenzierte Kopien ein.
- 5 Wählen Sie die Komponente aus, die im Muster kopiert werden soll.

Stellen Sie sicher, dass das Feld **Komponenten für Muster** aktiviert ist, und wählen Sie dann die Komponente CD-Hülle im FeatureManager oder Grafikbereich aus. Klicken Sie auf **OK**.

Das Feature **Lokales Komponentenmuster** wird im FeatureManager hinzugefügt.

Ineares Muster

Image: Stress Stres

Speichern Sie die Baugruppe.
 Klicken Sie auf Speichern.
 Verwenden Sie den Namen
 CDcase-storagebox.

A service state A serv

#### Übungen und Projekte – Zusammenbauen eines Greifmechanismus

Bauen Sie den rechts abgebildeten Greifmechanismus zusammen. Diese Baugruppe wird später in Lektion 11 zum Erstellen einer Bewegungssimulation mit SolidWorks Animator verwendet.

#### Vorgehensweise:

- 1 Erstellen Sie eine neue Baugruppe.
- 2 Speichern Sie die Baugruppe. Geben Sie der Baugruppe den Namen Greifmechanismus.
- Fügen Sie die Komponente Center-Post (Mittelstütze) in die Baugruppe ein.
   Die Dateien für diese Übung befinden sich im Unterordner Claw des Ordners Lesson04.



4 Öffnen Sie das Teil Collar (Manschette).

Ordnen Sie die Fenster entsprechend der nachstehenden Abbildung an.



#### Intelligente Verknüpfungen

Einige Verknüpfungsbeziehungstypen können automatisch erstellt werden. Auf diese Weise erstellte Verknüpfungen werden als intelligente Verknüpfungen bezeichnet.

Verknüpfungen können erstellt werden, wenn Sie das Teil auf bestimmte Art und Weise aus einem geöffneten Teilfenster ziehen. Durch das zum Ziehen verwendete Element werden die hinzugefügten Verknüpfungstypen bestimmt.

5 Wählen Sie die zylindrische Fläche der Manschette aus, und ziehen Sie die Manschette in die Baugruppe. Zeigen Sie im Baugruppenfenster mit dem Cursor auf die zylindrische Fläche der Mittelstütze.

Wenn sich der Cursor über der Mittelstütze befindet, verändert sich seine Form zu & Dieser Cursor lässt erkennen, dass eine **konzentrische** Verknüpfung entsteht, wenn die Manschette an diesem Punkt abgelegt wird. Eine Vorschau der Manschette wird an Ort und Stelle gefangen.



6 Legen Sie die Manschette ab.

Eine **konzentrische** Verknüpfung wird automatisch hinzugefügt.

Klicken Sie auf Verknüpfung hinzufügen/ fertigstellen

7 Schließen Sie das Teildokument Collar (Manschette).



8 Öffnen Sie das Teil Claw (Greifer).

Ordnen Sie die Fenster entsprechend der nachstehenden Abbildung an.



- **9** Fügen Sie den Greifer unter Verwendung von intelligenten Verknüpfungen in die Baugruppe ein.
  - Wählen Sie im Greifer die Kante der Bohrung aus.

Es ist wichtig, die Kante und nicht die zylindrische Fläche auszuwählen, weil mit diesem intelligenten Verknüpfungstyp zwei Verknüpfungen hinzufügt werden:

- eine **konzentrische** Verknüpfung zwischen den zylindrischen Flächen der beiden Bohrungen.
- eine **deckungsgleiche** Verknüpfung zwischen der planaren Fläche des Greifers und dem Arm der Mittelstütze.



- Ziehen Sie den Greifer auf die Kante der Bohrung im Arm, und legen Sie ihn dort ab.
   Der Cursor nimmt die Form an und lässt so erkennen, dass automatisch eine konzentrische und eine deckungsgleiche Verknüpfung hinzugefügt werden. Diese Technik mit intelligenten Verknüpfungen eignet sich ganz besonders für das Einfügen von Befestigungsschrauben in Bohrungen.
- 11 Schließen Sie das TeildokumentClaw (Greifer).
- 12 Ziehen Sie den Greifer entsprechend der nachstehenden Abbildung. Dadurch lässt sich im nächsten Schritt leichter eine Kante auswählen.





13 Fügen Sie der Baugruppe das Teil Connecting-Rod (Verbindungsstange) hinzu.

Verknüpfen Sie mit Hilfe der intelligenten Verknüpfungstechnik, die Sie schon in Schritt 9 und 10 verwendet haben, ein Ende der Verbindungsstange mit dem Ende des Greifers.

Zwei Verknüpfungen sollten vorhanden sein:

- eine konzentrische Verknüpfung zwischen den zylindrischen Flächen der beiden Bohrungen.
- eine **deckungsgleiche** Verknüpfung zwischen den planaren Flächen der Verbindungsstange **und des** Greifers.
- 14 Verknüpfen Sie die Verbindungsstange mit der Manschette.

Fügen Sie eine **konzentrische** Verknüpfung zwischen der Bohrung in der Verbindungsstange und der Bohrung in der Manschette hinzu.

Fügen Sie keine **deckungsgleiche** Verknüpfung zwischen der Verbindungsstange **und der** Manschette hinzu.



**15** Fügen Sie die Stifte hinzu.

Es gibt Stifte in drei unterschiedlichen Längen:

- Stift-lang (Pin-Long) (1,745 cm)
- Stift-mittellang (Pin-Medium) (1,295 cm)
- Stift-kurz (Pin-Short) (1,245 cm)

Bestimmen Sie mit **Extras, Messen**, welcher Stift in welche Bohrung gehört.

Fügen Sie die Stifte mit Hilfe von intelligenten Verknüpfungen hinzu.



#### Kreisförmiges Komponentenmuster

Erstellen Sie ein kreisförmiges Muster aus Greifer, Verbindungsstange und Stiften.

#### 1 Klicken Sie auf Einfügen, Komponentenmuster, Kreisförmig.

Der PropertyManager Kreismuster wird angezeigt.

2 Wählen Sie die Komponenten aus, aus denen ein Muster erstellt werden soll.

Stellen Sie sicher, dass das Feld **Komponenten für Muster** aktiviert ist, und wählen Sie dann den Greifer, die Verbindungsstange und die drei Stifte aus.

- 3 Klicken Sie auf Ansicht, Temporäre Achsen.
- 4 Klicken Sie in das Feld **Musterachse**. Wählen Sie die Achse aus, die vom Mittelpunkt der Mittelstütze zum Rotationsmittelpunkt des Musters verläuft.
- **5** Stellen Sie den **Winkel** auf 120° ein.
- 6 Stellen Sie Referenzierte Kopien auf 3 ein.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Schalten Sie die temporären Achsen aus.

#### Dynamische Baugruppenbewegung

Mit der dynamischen Baugruppenbewegung wird durch das Verschieben unterdefinierter Komponenten die Bewegung eines Mechanismus simuliert.

- 9 Ziehen Sie die Manschette nach oben und nach unten, und achten Sie dabei auf die Bewegung der Baugruppe.
- 10 Speichern und schließen Sie die Baugruppe.



Kreismuster

## Lektion 4 Arbeitsblatt "Begriffe"

N	ame:	Kurs:	Datum:
Tragen Sie unten die richtigen Begriffe ein.			
1	kopiert eine oder Skizzierebene in die aktive Skizze.	mehrere Ku	rven durch Projektion auf die
2	Bezeichnung von Teilen in einer Baugruppe	e:	
3	Beziehungen, mit denen Komponenten in e zusammengefügt werden:	iner Baugru	ppe ausgerichtet und
4	Das Symbol (f) im FeatureManager zeigt	welchen Sta	tus einer Komponente an?
5	Das Symbol (-) zeigt welchen Status eine	r Komponer	ite an?
6	Wenn Sie ein Komponentenmuster ersteller komponente g	n, wird die K genannt.	omponente, die kopiert wird,
7	Ein SolidWorks Dokument, das zwei oder r	nehr Teile ei	nthält:
•	Fine fiviente Vennenente konn nur denn ve	waahahaw ad	an aa daalat waandaa . waana muuaa

Eine fixierte Komponente kann nur dann verschoben oder gedreht werden, wenn zuvor verwendet wurde.

#### Zusammenfassung

- □ Eine Baugruppe enthält zwei oder mehr Teile.
- □ In einer Baugruppe werden Teile als *Komponenten* bezeichnet.
- Verknüpfungen sind Beziehungen, mit denen Komponenten in einer Baugruppe ausgerichtet und zusammengefügt werden.
- □ Komponenten und die zugehörige Baugruppe sind durch Dateiverknüpfung direkt miteinander verbunden.
- Änderungen der Komponenten wirken sich auf die Baugruppe aus, und Änderungen der Baugruppe beeinflussen die Komponenten.
- Die erste Komponente, die in eine Baugruppe eingefügt wird, ist fixiert.
- □ Unterdefinierte Komponenten können mit der dynamischen Baugruppenbewegung verschoben werden. Dadurch wird die Bewegung des Mechanismus simuliert.

# Lektion 5: Grundlagen von SolidWorks Toolbox

#### Ziele dieser Lektion

- □ Standardmäßige SolidWorks Toolbox Teile in Baugruppen einfügen.
- □ Toolbox Teildefinitionen ändern, um standardmäßige Toolbox-Teile anzupassen.

#### Vor Beginn dieser Lektion

- □ Vervollständigen Sie Lektion 4: Baugruppen Grundlagen.
- Prüfen Sie, ob SolidWorks Toolbox und SolidWorks Toolbox Browser auf den Computern des Unterrichtsraums/Labors eingerichtet sind und ausgeführt werden. Klicken Sie zum Aktivieren dieser Zusatzanwendungen auf Extras,
   Zusatzanwendungen. SolidWorks Toolbox und SolidWorks Toolbox Browser sind SolidWorks Zusatzanwendungen, die nicht automatisch geladen werden. Diese Zusatzanwendungen müssen bei der Installation extra hinzugefügt werden.



#### **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht dem Lernprogramm *Produktivitätssteigerungen: Toolbox* in den SolidWorks Lehrbüchern.



SolidWorks Toolbox enthält Tausende Bibliotheksteile, darunter Verbindungselemente, Lager und Strukturbauteile.

#### Fähigkeiten aus Lektion 5

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- Ingenieurwesen: F\u00e4higkeit, Verbindungselemente anhand des Bohrungsdurchmessers und der Bohrungstiefe automatisch auszuw\u00e4hlen. F\u00e4higkeit, Fachbegriffe f\u00fcr Verbindungselemente wie Gewindel\u00e4nge, Schraubengr\u00f6\u00e5 und Durchmesser einzusetzen.
- **Technik/IT**: Fähigkeit, Toolbox-Browser und Gewindedarstellung zu verwenden.
- □ Mathematik: Fähigkeit, den Durchmesser der Schraube mit der Schraubengröße zu verknüpfen.
- □ **Naturwissenschaften**: Fähigkeit, aus verschiedenen Materialien erstellte Verbindungselemente zu untersuchen.

#### Aktive Lernübungen – Hinzufügen von Toolbox-Teilen

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt *Produktivitätssteigerungen: Toolbox* in den SolidWorks Lehrbüchern. Fahren Sie dann mit der nachstehenden Übung fort.

Fügen Sie der Schalterabdeckplatte Schrauben hinzu. Verwenden Sie die vordefinierten Maschinenelemente in Toolbox.

In der vorherigen Lektion haben Sie der Schalterabdeckplatte Schrauben hinzugefügt, indem Sie die Schrauben modellierten und mit der Schalterabdeckplatte in einer Baugruppe verknüpften. Im Allgemeinen sind Maschinenelemente wie Schrauben Standardkomponenten. Mit Toolbox können Sie standardmäßige Maschinenelemente zu Baugruppen hinzufügen, ohne sie zuerst modellieren zu müssen.

# Öffnen der Baugruppe "Switchplate Toolbox Assembly" (Toolbox Baugruppe "Schalterabdeckplatte")

Öffnen Sie die Switchplate Toolbox Assembly (Toolbox Baugruppe "Schalterabdeckplatte").

Sie sehen, dass diese Baugruppe nur ein Teil bzw. eine Komponente enthält. Schalterabdeckplatte (Switchplate) ist das einzige Teil in der Baugruppe.

In einer Baugruppe werden Teile zusammengefügt. In diesem Fall fügen Sie der Schalterabdeckplatte Schrauben hinzu.



#### Öffnen des Toolbox-Browsers

Klappen Sie das Toolbox-Element **Toolbox** im Task-Fensterbereich **Konstruktionsbibliothek** auf. Der Toolbox-Browser wird eingeblendet.

Der Toolbox-Browser ist eine Erweiterung der Konstruktionsbibliothek und enthält alle verfügbaren Toolbox-Teile.

Er ist wie eine Standard-Ordneransicht im Windows Explorer aufgebaut.



#### Auswählen der geeigneten Maschinenelemente

Toolbox enthält viele verschiedene Maschinenelemente. Die Auswahl der richtigen Maschinenelemente ist oft entscheidend für den Erfolg eines Modells.

Sie müssen zuerst die Größe der Bohrungen bestimmen, bevor Sie die zu verwendenden und für die Bohrung geeigneten Maschinenelemente auswählen.

1 Klicken Sie auf der Bemaßungen/Beziehungen-Symbolleiste auf Intelligente Bemaßung Ø oder auf

der Extras-Symbolleiste auf **Messen** auf wählen Sie eine der Bohrungen auf der Schalterabdeckplatte aus, um die Bohrungsgröße zu bestimmen.

Anmerkung: Die Bemaßungen in dieser Lektion sind in Zoll angezeigt.

2 Wählen Sie im Toolbox Browser in der Ordnerstruktur Ansi Zoll, Bolzen und Schrauben und Maschinenschrauben aus.

Die gültigen Typen von Maschinenschrauben werden angezeigt.

3 Klicken Sie auf Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz, und halten Sie die Maustaste gedrückt.

Ist diese Maschinenelemente-Auswahl sinnvoll für diese Baugruppe? Bei der Konstruktion der Schalterabdeckplatte wurde die Größe der Schrauben berücksichtigt. Die Bohrungen in der Schalterabdeckplatte wurden speziell für eine Standardschraubengröße entworfen.

Die Schraubengröße ist nicht der einzige Punkt, der beim Auswählen eines Teils berücksichtigt wird. Die Art der Schraube ist ebenfalls wichtig. Sie würden beispielsweise keine Miniaturschrauben oder Vierkantschrauben für die Schalterabdeckplatte verwenden. Diese haben die falsche Größe. Sie wären zu klein oder zu groß. Sie müssen außerdem berücksichtigen, wer dieses Produkt verwendet. Diese Schalterabdeckplatte muss mit den gängigsten Haushaltswerkzeugen anzubringen sein.

#### Platzieren von Maschinenelementen

1 Ziehen Sie die Schraube in Richtung Schalterabdeckplatte.

Wenn Sie die Schraube zu ziehen beginnen, sieht sie möglicherweise sehr groß aus.

Anmerkung:	Sie ziehen ein Teil, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Durch Loslassen der Maustaste wird das Teil abgelegt. Lassen Sie die Maustaste los, wenn das Teil richtig
	ausgerichtet ist.



2 Ziehen Sie die Schraube langsam in Richtung einer der Bohrungen der Schalterabdeckplatte, bis die Schraube von der Bohrung gefangen wird.

Wenn die Schraube von der Bohrung gefangen wird, ist sie korrekt ausgerichtet und richtig mit den Oberflächen des Teils verknüpft, mit dem sie verbunden wird.

Die Schraube kann noch immer aussehen, als sei sie zu groß für die Bohrung.

Wenn die Schraube in der richtigen Position ist, lassen Sie die Maustaste los.



#### Festlegen der Eigenschaften des Toolbox Teils

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben, wird ein PropertyManager eingeblendet.

- 1 Ändern Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften der Schraube, so dass sie in die Bohrungen passt. In diesem Fall eignet sich eine Schraube des Typs #6-32 mit einer Länge von 1 Zoll für diese Bohrungen.
- 2 Wenn Sie die Eigenschaften geändert haben, klicken Sie auf OK ✓.

Die erste Schraube wurde nun in die erste Bohrung eingefügt.

Flachkopfschraube mit ?
✓ X
Favoriten 🕆
🛃 🔆
Nach Teilnummer auflisten
🔘 Nach Beschreibung auflisten
<b></b>
Beschreibung:
Eigenschaften 🕆
Größe:
#6-32 🔻
Länge:
1
Antriebstyp: Kreuzschlitz
Gewindelänge:
1
Durchmesser: 0.138
Konfigurationsname:
CR-PHMS 0.138-32x1x1-N
Kommentar:
Gewindedarstellung:
Vereinfacht 🔹
Optionen 🔅
Größe automatisch auf verknüpfte Geometrie anpassen

 Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Bohrung.
 Für die zweite Schraube sind keinerlei Änderungen der Eigenschaften erforderlich. Toolbox hat Ihre letzte Auswahl gespeichert.

Beide Schrauben befinden sich jetzt in der Schalterabdeckplatte.



#### Lektion 5 – 5-minütiger Test

 Name:
 \_\_\_\_\_\_\_Kurs:
 \_\_\_\_\_\_Datum:

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Wie würden Sie die Größe einer Schraube bestimmen, die in eine Baugruppe eingefügt werden soll?
- 2 In welchem Fenster befinden sich gebrauchsfertige Verbindungselement-Komponenten?
- **3** Richtig oder falsch? Die Größe der Teile aus Toolbox passt sich automatisch den Komponenten an, auf denen sie platziert werden.
- 4 Richtig oder falsch? Toolbox Teile können nur zu Baugruppen hinzugefügt werden.
- 5 Wie können Sie die Größe von Komponenten während des Platzierens ändern?

#### Übungen and Projekte – Lagerbock-Baugruppe

Fügen Sie Schrauben und Scheiben hinzu, um die Lagerauflage mit dem Lagerbock zu verschrauben.

#### Öffnen der Baugruppe

1 Öffnen Sie die Baugruppe Bearing Block Assembly (Lagerbock-Baugruppe).

Die Baugruppe Bearing Block Assembly (Lagerbock-Baugruppe) enthält die Komponenten Bearing Rest (Lagerauflage) und Bearing Block (Lagerbock).

In dieser Übung werden Sie die Lagerauflage mit dem Lagerbock



verschrauben. Die Durchgangslöcher in der Lagerauflage sind so konstruiert, dass die Schrauben in die Löcher passen, aber kein Spiel haben. Die Löcher im Lagerbock sind Gewindekernlöcher. Gewindekernlöcher haben eine Gewindebohrung und sind so konstruiert, dass sie wie Muttern wirken. Mit anderen Worten, die Schraube kann direkt in den Lagerbock geschraubt werden.

Wenn Sie die Bohrungen genauer ansehen, erkennen Sie, dass die Bohrungen in der Lagerauflage größer sind als die im Lagerbock. Die Bohrungen im Lagerbock sind nämlich mit der Menge an Material dargestellt, die für die Erstellung der Schraubengewinde benötigt wird. Die Schraubengewinde sind unsichtbar. Gewinde werden in Modellen selten angezeigt.



#### Einfügen von Scheiben

Scheiben müssen vor den Schrauben oder Bolzen eingefügt werden. Es ist nicht unbedingt erforderlich, Scheiben zu verwenden, wenn Sie Schrauben einfügen möchten. Wenn Sie allerdings Scheiben verwenden möchten, müssen diese vor den Schrauben, Bolzen oder Muttern eingefügt werden, damit die richtigen Beziehungen hergestellt werden können.

Die Scheiben werden mit der Oberfläche des Teils verknüpft, und die Schraube oder der Bolzen wird mit der Scheibe verknüpft. Muttern werden ebenso mit Scheiben verknüpft.

2 Klappen Sie das Toolbox Browser Symbol **Toolbox** im Task-Fensterbereich Konstruktionsbibliothek auf.

3 Wählen Sie im Toolbox Browser Ansi Zoll, Scheiben und Flache Scheiben (Typ A) aus.

Die gültigen Scheibenarten des Typs A werden angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf die Scheibe **Bevorzugt Schmale flache Scheibe Typ A**, und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 5 Ziehen Sie die Scheibe langsam in Richtung eines der Durchgangslöcher der Lagerauflage, bis die Scheibe von der Bohrung gefangen wird.

Wenn die Scheibe von der Bohrung gefangen wird, ist sie korrekt ausgerichtet und richtig mit den Oberflächen des Teils verknüpft, mit dem sie verbunden wird.

Die Scheibe kann noch immer aussehen, als sei sie zu groß für die Bohrung.

6 Wenn die Scheibe in der richtigen Position ist, lassen Sie die Maustaste los.

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben, wird ein Fenster eingeblendet. In diesem Fenster können die Eigenschaften der Scheibe bearbeitet werden.

7 Stellen Sie die Scheibeneigenschaften auf eine 3/8-Bohrung ein, und klicken Sie auf OK.

Konstruktionsbibliothek << **31 81** 🕀 📸 Design Library Toolbox **đ** 🛉 💻 Ansi Metrisch 📥 💻 Ansi Zoll 🗄 🖣 Bolzen und Schrauben 🗄 🥡 Buchsen 0 🗄 🥯 Federn 1 🗄 🎆 Kraftübertragung 🗄 💭 Lager 🗄 🔘 Muttern 🗄 🔘 O-Ringe O Scheiben Federringe 🧿 Flache Scheiben (Typ 🔘 Flache Scheiben (Typ Zahnscheiben 😡 Sicherunasrinae 0 0 Bevorzugt -Bevorzugt -Schmale fl... Breite flac. 0 Ausgewählt - Ausgewählt -Schmale fla... Breite flach.

Die Scheibe ist jetzt eingefügt.

Beachten Sie, dass der Innendurchmesser ein wenig größer als 3/8 ist. Im Allgemeinen gibt die Scheibengröße die Größe des Bolzens oder der Schraube an, der/die durch die Scheibe geführt werden soll, nicht die eigentliche Größe der Scheibe.

- 8 Fügen Sie auf der zweiten Bohrung eine weitere Scheibe ein.
- 9 Schließen Sie den PropertyManager Komponenten einfügen.



#### Einfügen von Schrauben

- 1 Wählen Sie im Toolbox Browser Ansi Zoll, Bolzen und Schrauben und Maschinenschrauben aus.
- 2 Ziehen Sie eine **Sechskantschraube** auf eine der Scheiben, die Sie zuvor eingefügt haben.
- Lassen Sie die Maustaste los, nachdem die Schraube gefangen wurde.

Ein Fenster mit den Eigenschaften der Sechskantschraube wird eingeblendet.

4 Wählen Sie eine Schraube der Größe 3/8-24 mit passender Länge aus, und klicken Sie auf **OK**.

Die erste Schraube ist jetzt eingefügt. Die Schraube stellt eine Verknüpfungsbeziehung mit der Scheibe her.

- 5 Fügen Sie die zweite Schraube in derselben Weise ein.
- 6 Schließen Sie den PropertyManager Komponenten einfügen.





#### Gewindeanzeige

Verbindungselemente wie Bolzen und Schrauben sind nicht nur ziemlich detaillierte, sondern auch sehr gängige Teile. Im Allgemeinen konstruieren Sie Bolzen und Schrauben nicht selbst. Sie verwenden stattdessen gebrauchsfertige Verbindungselement-Komponenten. Es ist gängige Konstruktionspraxis, nicht alle Details von Verbindungselementen zu zeichnen, sondern ihre Eigenschaften anzugeben und nur einen Umriss oder eine vereinfachte Ansicht davon zu zeigen.

Die drei Anzeigemodi für Bolzen und Schrauben sind:

- Vereinfacht stellt die Maschinenelemente mit wenigen Details dar. Dies ist die häufigste Art der Darstellung. Bei vereinfachter Anzeige werden die Bolzen oder Schrauben ohne Gewinde dargestellt.
- Gewindedarstellung stellt einige Details der Maschinenelemente dar. Die Gewindedarstellung zeigt den Zylinder des Bolzens bzw. der Schraube und stellt die Größe des Gewindes durch gestrichelte Linien dar.
- Schematisch sehr detaillierte Anzeige, die selten verwendet wird. In der schematischen Anzeige werden Bolzen und Schrauben realistisch dargestellt. Dieser Anzeigemodus eignet sich am besten, wenn ein neuartiges Verbindungselement konstruiert oder ein außergewöhnliches angegeben wird.

#### Sicherstellen der Passgenauigkeit der Schrauben

Bevor Sie die Scheiben und Schrauben eingefügt haben, hätten Sie die Tiefe der Bohrungen und die Dicke der Scheibe sowie den Durchmesser der Bohrungen messen sollen.

Selbst wenn Sie die Messungen vor dem Einfügen der Maschinenelemente ausgeführt haben, empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Schraube tatsächlich passt. Sie können dazu die Baugruppe in Drahtdarstellung anzeigen, sie aus

verschiedenen Winkeln betrachten, den Befehl **Messen** verwenden oder eine Schnittansicht erstellen.

Bei einer Schnittansicht wird die Baugruppe dargestellt, als hätten Sie sie aufgesägt. Sie können also praktisch hineinsehen.









 Klicken Sie auf der Ansicht-Symbolleiste auf Schnittansicht <a>[1]</a>

Der PropertyManager Schnittansicht wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie **Rechts** *p* als **Referenzschnittebene** aus.
- **3** Geben Sie **3,4175** als **Offset-Abstand** an.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Jetzt sehen Sie den genau durch die Mitte einer Schraube geführten Schnitt durch die Baugruppe. Ist die Schraube lang genug? Ist sie zu lang?

5 Klicken Sie erneut auf **Schnittansicht (1)**, um die Schnittansicht zu deaktivieren.

Modifizieren	von	Toolbox-Teilen

Wenn die Schrauben (oder andere aus Toolbox eingefügte Teile) nicht die richtige Größe aufweisen, können Sie ihre Eigenschaften ändern.

1 Wählen Sie das zu ändernde Teil aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Toolbox Definition bearbeiten** aus dem Kontextmenü.

Ein PropertyManager wird mit dem Namen des Toolbox Teils eingeblendet. Hier haben Sie die Eigenschaften der Toolbox Teile beim Einfügen angegeben.

2 Ändern Sie die Teileigenschaften, und klicken Sie auf OK.

Das Toolbox-Teil verändert sich.

**Anmerkung:** Nach dem Ändern der Teile sollten Sie die Baugruppe neu aufbauen.

🖸 Schnittansicht 🛛 📍 🤶			
✓ ×			
Zeich	nungsschnittansicht	~	
A→I A→I	А		
Schni	ittdarstellung 1	~	
<b>×</b>	Right		
$\checkmark$	3.4175in	A T	
$\mathbf{x}$	0.00Grad	*	
7	0.00Grad	A T	
	Farbe bearbeiten		
Schnittfläche anzeigen			

#### Weiterführende Fragen – Hinzufügen von Maschinenelementen zu einer Baugruppe

- In der vorherigen Übung haben Sie mit Hilfe von Toolbox einer Baugruppe Scheiben und Schrauben hinzugefügt. In dieser Baugruppe wurden die Schrauben in blinde Bohrungen eingefügt. Fügen Sie in der folgenden Übung einer Baugruppe Scheiben, Zahnscheiben, Schrauben und Muttern hinzu.
- 1 Öffnen Sie die Baugruppe Bearing Plate Assembly.



- 2 Fügen Sie die Scheiben (Bevorzugt Schmale flache Scheibe Typ A) zuerst den Durchgangslöchern an der Lagerauflage hinzu. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 3/8 Zoll.
- **3** Fügen Sie dann die Zahnscheiben (**Zahnriemenscheiben**) auf der anderen Seite der Platte hinzu.
- **4** Fügen Sie 1-Zoll-Maschinenschrauben mit einem Flachkopf mit Kreuzschlitz hinzu. Lassen Sie diese von den Scheiben auf der Lagerauflage fangen.
- **5** Fügen Sie Sechskantmuttern (**Sechskantmutter**-Teile) hinzu. Lassen Sie diese von den Zahnscheiben fangen.
- 6 Prüfen Sie mit Hilfe der gelernten Methoden, ob die Maschinenelemente die richtige Größe für diese Baugruppe haben.

#### Lektion 5 Arbeitsblatt "Begriffe"

Name:	Kurs:	Datum:	

Tragen Sie unten die richtigen Begriffe ein.

- 1 Ansicht, bei der die Baugruppe so dargestellt wird, als hätten Sie sie durchgesägt. Sie können also praktisch hineinsehen.
- 2 Bohrung, in die eine Schraube oder ein Bolzen direkt hineingeschraubt werden kann:
- **3** Gängige Konstruktionspraxis, bei der die Schrauben und Bolzen in Umrissen und mit wenig Details angezeigt werden:
- 4 Methode, mit der ein Toolbox-Teil aus dem Toolbox-Browser in die Baugruppe verschoben wird:
- 5 Bereich Konstruktionsbibliothek des Task-Fensterbereichs mit allen verfügbaren Toolbox-Teilen:
- 6 Eine Datei, in der Teile zusammengesetzt werden:
- 7 Maschinenelemente, wie etwa Schrauben, Muttern, Scheiben und Zahnscheiben, die aus dem Toolbox-Browser ausgewählt werden können:
- 8 Bohrung, in die eine Schraube oder ein Bolzen geschraubt werden kann, bei der es sich jedoch nicht um ein Gewindekernloch handelt:
- 9 Eigenschaften, die ein Toolbox Teil beschreiben (z. B. Größe, Länge, Gewindelänge, Anzeigetyp):

#### Zusammenfassung

- □ Toolbox enthält gebrauchsfertige Teile, beispielsweise Bolzen und Schrauben.
- □ Toolbox Teile werden eingefügt, indem man sie zieht und in Baugruppen ablegt.
- Die Eigenschaftendefinitionen von Toolbox Teilen können bearbeitet werden.
- □ Zu Bohrungen, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt werden, lassen sich in Toolbox problemlos Maschinenelemente der richtigen Größe finden.

# Lektion 6: Grundlagen des Zeichnens

#### **Ziele dieser Lektion**

- Grundlegende Zeichnungsbegriffe und -funktionen verstehen.
- Detaillierte Zeichnungen von Teilen und Baugruppen erstellen.



#### Vor Beginn dieser Lektion

- □ Erstellen Sie das Teil Tutor1 aus Lektion 3: 40-Minuten-Schnellstart.
- □ Erstellen Sie das Teil Tutor2 und die Baugruppe Tutor aus Lektion 4: Baugruppen Grundlagen.



Zeichenfähigkeiten werden von der Industrie verlangt. Schauen Sie sich auf <u>www.solidworks.com</u> Industriebeispiele, Fallstudien und Weißbücher an.

#### **Ressourcen für diese Lektion**

Dieser Lektionsplan entspricht dem Lernprogramm *Erste Schritte: Lektion 3 – Zeichnungen* in den SolidWorks Lehrbüchern.

Weitere Informationen zu Zeichnungen finden Sie in der Lektion Arbeiten mit Modellen: Zeichnen für Fortgeschrittene in den SolidWorks Lehrbüchern.

#### Fähigkeiten aus Lektion 6

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, technische Zeichnungsnormen auf Teil- und Baugruppenzeichnungen anwenden. Fähigkeit, Konzepte der orthografischen Projektion auf 2D-Standardansichten und isometrische Ansichten anzuwenden.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, die Assoziativität zwischen verschiedenen, aber verwandten Dateiformaten, die sich während der Konstruktion ändern, zu untersuchen.
- □ Mathematik: Fähigkeit, zu untersuchen, wie Gesamtgröße und Features eines Teils durch numerische Werte beschrieben werden.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen von Zeichnungen

Folgen Sie den Anweisungen in *Erste Schritte: Lektion 3 – Zeichnungen* in den SolidWorks Lehrbüchern. In dieser Lektion erstellen Sie zwei Zeichnungen. Zuerst erstellen Sie die Zeichnung für das Teil Tutor1, das in einer früheren Lektion erstellt wurde. Danach erstellen Sie eine Baugruppenzeichnung der Baugruppe Tutor.


#### Lektion 6 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:	

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Wie wird eine Zeichenvorlage geöffnet?
- 2 Was ist der Unterschied zwischen Blattformat bearbeiten und Blatt bearbeiten?
- **3** Ein Titelblock enthält Informationen über das Teil und/oder die Baugruppe. Nennen Sie fünf Beispiele für Informationen, die in einem Titelblock enthalten sein können.
- 4 Richtig oder falsch? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Blattformat bearbeiten**, um Titelblockinformationen zu ändern.
- 5 Welche drei Ansichten werden in eine Zeichnung eingefügt, wenn Sie auf **Standard 3 Ansichten** klicken?
- **6** Wie wird eine Zeichenansicht verschoben?
- 7 Mit welchem Befehl werden Teilbemaßungen in die Zeichnung importiert?
- 8 Richtig oder falsch? Bemaßungen müssen auf der Zeichnung genau positioniert werden.
- 9 Nennen Sie vier Regeln für gutes Bemaßen.

# Übungen und Projekte – Erstellen einer Zeichnung

#### Aufgabe 1 – Erstellen einer Zeichenvorlage

Erstellen Sie eine neue ANSI-Standard-Zeichenvorlage der Größe A.

Verwenden Sie Millimeter als Einheiten.

Nennen Sie die Vorlage ANSI-MM-GRÖSSEA.

#### Vorgehensweise:

- Erstellen Sie mit der Lehrgangs-Zeichenvorlage eine neue Zeichnung.
   Dies ist ein Blatt der Größe A, bei dem die ISO-Entwurfsnorm verwendet wird.
- 2 Klicken Sie auf **Extras**, **Optionen** und dann auf die Registerkarte **Dokumenteigenschaften**.
- 3 Stellen Sie die Globale Zeichnungsnorm auf ANSI ein.
- 4 Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen an den Dokumenteigenschaften vor (z. B. Schriftart und Schriftgrad des Bemaßungstextes).
- 5 Klicken Sie auf **Einheiten**, und prüfen Sie, ob die **Längen**einheiten auf **Millimeter** eingestellt sind.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
- 8 Klicken Sie in der Liste Dateityp auf Zeichenvorlagen (\*.drwdot).Das System öffnet automatisch das Verzeichnis, in dem die Vorlagen gespeichert sind.
- 9 Klicken Sie auf 📂, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- 10 Nennen Sie den neuen Ordner Benutzerdefiniert.
- 11 Wechseln Sie zum Ordner Benutzerdefiniert.
- 12 Geben Sie ANSI-MM-GRÖSSEA als Namen ein.
- 13 Klicken Sie auf Speichern.Zeichenvorlagen haben die Dateierweiterung . DRWDOT.

## Aufgabe 2 – Erstellen einer Zeichnung für Tutor2

1 Erstellen Sie eine Zeichnung für Tutor2. Verwenden Sie die Zeichenvorlage, die in Aufgabe 1 erstellt wurde.

Sehen Sie sich die Richtlinien zum Bestimmen der notwendigen Ansichten an. Da Tutor2 quadratisch ist, vermitteln die Ansichten **Oben** (Draufsicht) und **Rechts** dieselben Informationen. Es werden nur zwei Ansichten benötigt, um die Form von Tutor2 vollständig zu beschreiben.

- 2 Erstellen Sie die Ansichten Vorderseite und Oben. Fügen Sie die Ansicht Isometrisch hinzu.
- 3 Importieren Sie die Bemaßungen aus dem Teil.
- 4 Erstellen Sie auf der Zeichnung einen Bezugshinweis, um die Wanddicke zu beschriften.

Klicken Sie auf **Einfügen, Beschriftung, Bezugshinweis**. Geben Sie **WANDDICKE = 4 mm** ein.



## Aufgabe 3 – Hinzufügen eines Blatts zu einer vorhandenen Zeichnung

- 1 Fügen Sie der vorhandenen Zeichnung, die in Aufgabe 2 erstellt wurde, ein neues Blatt hinzu. Verwenden Sie die Zeichenvorlage, die in Aufgabe 1 erstellt wurde.
- 2 Erstellen Sie drei Standardansichten für die Stapelbox (storagebox).
- 3 Importieren Sie die Bemaßungen aus dem Modell.
- 4 Erstellen Sie eine isometrische Ansicht in einer Zeichnung für die Stapelbox.



## Aufgabe 4 – Hinzufügen eines Blatts zu einer vorhandenen Baugruppenzeichnung

- 1 Fügen Sie der vorhandenen Zeichnung, die in Aufgabe 2 erstellt wurde, ein neues Blatt hinzu. Verwenden Sie die Zeichenvorlage, die in Aufgabe 1 erstellt wurde.
- 2 Erstellen Sie eine isometrische Ansicht in einer Zeichnung für die Baugruppe CD-Hüllen-Stapelbox (cdcase-storagebox).



# Weiterführende Fragen – Erstellen eines parametrischen Bezugshinweises

Lesen Sie in der Online-Dokumentation nach, wie ein *parametrischer* Bezugshinweis erstellt wird. In einem parametrischen Bezugshinweis wird Text, wie etwa der numerische Wert der Wanddicke, durch eine Bemaßung ersetzt. Dadurch wird der Bezugshinweis immer aktualisiert, wenn die Dicke der Wandung geändert wird.

Wenn eine Bemaßung mit einem parametrischen Bezugshinweis verknüpft ist, sollte die Bemaßung *nicht* gelöscht werden. Dadurch würde die Verknüpfung unterbrochen. Die Bemaßung kann allerdings ausgeblendet werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung klicken und **Ausblenden** aus dem Kontextmenü wählen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein parametrischer Bezugshinweis erstellt wird:

 Importieren Sie die Modellbemaßungen in die Zeichnung.
 Wenn Sie die Bemaßungen aus dem Modell importieren, wird die 4-mm-Dickenbemaßung des Wandungs-Features ebenfalls importiert. Diese Bemaßung wird für den parametrischen Bezugshinweis benötigt.



2 Klicken Sie auf der Beschriftungs-Symbolleiste auf **Bezugshinweis** 

A, oder wählen Sie Einfügen, Beschriftung, Bezugshinweis.

3 Klicken Sie, um den Bezugshinweis auf der Zeichnung zu platzieren.

Ein Texteingabefeld wird eingeblendet . Geben Sie den Bezugshinweistext ein. Beispiel: **WANDDICKE =** 

4 Wählen Sie die Bemaßung für das Wandungs-Feature. Klicken Sie auf die Bemaßung, anstatt den Wert einzugeben. Das System gibt die Bemaßung im Text-Bezugshinweis ein.

WANDDICKE = 4

**5** Geben Sie den Rest des Bezugshinweises ein.

Achten Sie darauf, dass der Texteinfügungs-Cursor am Ende der Textzeichenkette steht, und geben Sie **mm** ein.

WANDDICKE = 4 mm

Klicken Sie auf OK, um den PropertyManager
 Bezugshinweis zu schließen.
 Positionieren Sie den Bezugshinweis auf der
 Zeichnung, indem Sie ihn an die

gewünschte Stelle ziehen.

 7 Blenden Sie die Bemaßung aus.
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bemaßung, und wählen Sie
 Ausblenden aus dem Kontextmenü.



WANDDICKE = 4 mm

## Weiterführende Fragen – Hinzufügen eines Blatts zur Zeichnung der Schalterabdeckplatte

- 1 Fügen Sie der vorhandenen Zeichnung, die in Aufgabe 2 erstellt wurde, ein neues Blatt hinzu. Verwenden Sie die Zeichenvorlage, die in Aufgabe 1 erstellt wurde.
- 2 Erstellen Sie eine Zeichnung der Schalterabdeckplatte (switchplate).

Die Fase ist zu klein, um in der Ansicht **Oben** oder **Rechts** deutlich genug gesehen und bemaßt werden zu können. Eine Detailansicht wird benötigt. Detailansichten sind Ansichten, die gewöhnlich nur einen Teil des Modells in einem größeren Maßstab zeigen. Die Detailansicht wird wie folgt erstellt:

- **3** Wählen Sie die Ansicht aus, von der die Detailansicht abgeleitet werden soll.
- 4 Klicken Sie auf der Zeichnungs-Symbolleiste auf **Detailansicht** (A), oder klicken Sie auf **Einfügen**, **Zeichenansicht**, **Detail**.

Dadurch wird das Skizzierwerkzeug Kreis eingeschaltet.

- 5 Skizzieren Sie einen Kreis um den Bereich, der angezeigt werden soll.
   Wenn Sie den Kreis skizziert haben, wird eine Vorschau der Detailansicht eingeblendet.
- Positionieren Sie die Detailansicht auf dem Zeichenblatt.
   Das System fügt dem Detailkreis und der Ansicht selbst automatisch ein Etikett hinzu.
   Um den Maßstab der Detailansicht zu ändern, bearbeiten Sie den Text des Etiketts.
- 7 Bemaßungen können direkt in eine Detailansicht importiert oder aus anderen Ansichten in diese gezogen werden.



# Zusammenfassung

- Technische Zeichnungen enthalten drei Arten von Informationen über die Objekte, die sie darstellen:
  - Form Ansichten geben Auskunft über die Form eines Objekts.
  - Größe Bemaßungen geben Auskunft über die Größe eines Objekts.
  - Andere Informationen *Bezugshinweise* geben nicht-grafische Information über Herstellungsprozesse wie Bohren, Erweitern, Aufbohren, Lackieren, Überziehen, Schleifen, Wärmebehandlung, Entgratung usw.
- Die allgemeinen Merkmale eines Objekts bestimmen, welche Ansichten zum Beschreiben seiner Form notwendig sind.
- Die meisten Objekte können mit drei richtig ausgewählten Ansichten beschrieben werden.
- □ Es gibt zwei Arten von Bemaßungen:
  - Größenbemaßungen Wie groß ist das Feature?
  - Positionsbemaßungen Wo befindet sich das Feature?
- □ Mit einer Zeichenvorlage wird Folgendes festgelegt:
  - Blatt(Papier-)größe
  - Ausrichtung Querformat oder Hochformat
  - Blattformat

# Lektion 7: Grundlagen von SolidWorks eDrawings

## Ziele dieser Lektion

- □ eDrawings<sup>®</sup> Dateien aus vorhandenen SolidWorks Dateien erstellen.
- eDrawings anzeigen und manipulieren.
- □ eDrawings per E-Mail senden.

## Vor Beginn dieser Lektion

- □ Vervollständigen Sie Lektion 6: Grundlagen des Zeichnens.
- Auf den Computern der Kursteilnehmer muss eine E-Mail-Anwendung installiert sein. Andernfalls können Sie die Übung unter Weiterführende Fragen – eDrawings Datei per E-Mail senden nicht durchführen.
- Prüfen Sie, ob eDrawings auf den Computern des Unterrichtsraums/Labors eingerichtet ist und ausgeführt wird. eDrawings ist eine SolidWorks Zusatzanwendung, die nicht automatisch geladen wird. Diese Zusatzanwendung muss bei der Installation extra hinzugefügt werden.

## **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht den Abschnitten Arbeiten mit Modellen: SolidWorks eDrawings in den SolidWorks Lehrbüchern.

## Fähigkeiten aus Lektion 7

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- Ingenieurwesen: Fähigkeit, technische Zeichnungen mit eDrawings-Änderungsvermerken zu kennzeichnen. Fähigkeit, mit Herstellern effizient zu kommunizieren.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, mit verschiedenen Dateiformaten einschließlich Bewegungssimulationen zu arbeiten. Fähigkeit, E-Mail-Anhänge zu verstehen.



Sparen Sie Papier. Um Ihrem Kursleiter oder Freunden Projekte zu schicken, können Sie eDrawings und E-Mail verwenden.

## Aktive Lernübungen – Erstellen einer eDrawings Datei

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt *Arbeiten mit Modellen: SolidWorks eDrawings* in den SolidWorks Lehrbüchern. Fahren Sie dann mit den nachstehenden Übungen fort.

Erstellen und untersuchen Sie eine eDrawings-Datei des zuvor erstellten Teils Schalterabdeckplatte (Switchplate).

## Erstellen einer eDrawings-Datei

1 Öffnen Sie in SolidWorks das Teil Schalterabdeckplatte (Switchplate).

Anmerkung: Die Schalterabdeckplatte wurde in Lektion 2 erstellt.

2 Klicken Sie in der eDrawings-Symbolleiste auf **Eine eDrawing veröffentlichen** ..., um eine eDrawing des Teils zu veröffentlichen.

Die eDrawing der Schalterabdeckplatte wird im eDrawings Viewer angezeigt.

**Anmerkung:** Sie können auch eDrawings aus AutoCAD<sup>®</sup> Zeichnungen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Erstellung von SolidWorks eDrawings-Dateien* in der eDrawings Online-Hilfe.



# Anzeigen einer eDrawings-Datei in einer Bewegungssimulation

Mit Bewegungssimulationen können eDrawings dynamisch angezeigt werden.

1 Klicken Sie auf Nächste 🖂 .

Die Vorderansicht wird eingeblendet. Sie können wiederholt auf **Nächste** klicken, um von Ansicht zu Ansicht zu wechseln.

2 Klicken Sie auf Vorhergehende 🖂 .

Die vorherige Ansicht wird eingeblendet.

**3** Klicken Sie auf **Kontinuierliches Ausführen >**.

Alle Ansichten werden nacheinander in einer fortlaufenden Anzeige eingeblendet.

4 Klicken Sie auf **Stopp I**.

Die fortlaufende Anzeige der Ansichten wird angehalten.

5 Klicken Sie auf Anfang 🚮.

Die Standard- oder Anfangsansicht wird eingeblendet.

# Anzeigen von schattierten eDrawings Dateien und eDrawings Dateien in Drahtdarstellung

ale Speichern unter

😋 🔍 🗢 🕌 « Lessons 🕨 Lesson0

1 Klicken Sie auf Schattiert 🗍.

Die Anzeige der Schalterabdeckplatte ändert sich von der schattierten zur Drahtdarstellung.

2 Klicken Sie erneut auf Schattiert 🗐.

Die Anzeige der Schalterabdeckplatte ändert sich von der Drahtdarstellung zur schattierten Darstellung.



×

2

✓ ✓
Lesson07 d

# Speichern einer eDrawings Datei

- 1 Klicken Sie im eDrawingsViewer auf **Datei**, **Speichern unter**.
- 2 Wählen Sie Messen ermöglichen. Mit dieser Option kann jeder, der die eDrawings Datei anzeigt, die Geometrie messen. Dadurch wird die Datei "prüfungsaktiviert".
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste
   Dateityp das Format eDrawings
   Zip-Dateien (\*.zip) aus.

Mit dieser Option wird die Datei als eDrawings ZIP-Datei gespeichert, die den eDrawings Viewer und die altive eDrewinge



Viewer und die aktive eDrawings Datei enthält.

4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Kennzeichnen und Messen

Sie können eDrawings mit Hilfe der Werkzeuge auf der Kennzeichnen-Symbolleiste markieren. Wenn Sie beim Speichern der eDrawings-Datei die Option **Messen ermöglichen** aktiviert haben, können Sie eine grobe Überprüfung der Bemaßungen vornehmen.

Im eDrawing Manager werden auf der Registerkarte **Kennzeichnen** Änderungsvermerke zu Verfolgungszwecken als Diskussionsfaden eingeblendet. In diesem Beispiel fügen Sie eine Wolke mit Text und Hinweislinie hinzu.

- 1 Klicken Sie in der Kennzeichnen-Symbolleiste auf **Wolke mit Hinweislinie**  $\wp$ . Bewegen Sie den Cursor in den Grafikbereich. Der Zeiger verwandelt sich in  $\gtrsim$ .
- 2 Klicken Sie auf die Vorderseite der Schalterabdeckplatte.

Hier beginnt die Hinweislinie.

- Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Text platziert werden soll, und klicken Sie dort. Ein Textfeld wird eingeblendet.
- 4 Geben Sie in das Textfeld den Text ein, der in der Wolke angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf OK ✓

		*
×		-
	✓ <u>T</u> ext umbrechen	
•••	☑ <u>I</u> ext umbrechen	Ŧ

	is this painted or plated?	^
×		-
	<u>▼ T</u> ext umbrechen	

An der Hinweislinie wird die Wolke mit Text eingeblendet. Klicken Sie bei Bedarf auf **In Fenster zoomen** (2).



5 Schließen Sie die eDrawings-Datei und speichern Sie die Änderungen.

#### Lektion 7 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:	
	 1101101		

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Wie wird eine eDrawing erstellt?
- 2 Wie senden Sie anderen Personen eDrawings?
- 3 Wie kehrt man am schnellsten zur Standardansicht zurück?
- **4** Richtig oder falsch? In einer eDrawing können Änderungen an einem Modell vorgenommen werden.
- 5 Richtig oder falsch? Um eDrawings anzeigen zu können, muss man über die SolidWorks Anwendung verfügen.
- **6** Mit welcher eDrawings-Funktion können Teile, Zeichnungen und Baugruppen dynamisch angezeigt werden?

# Übungen und Projekte – Arbeiten mit eDrawings-Dateien

In dieser Übung untersuchen Sie eDrawings, die aus SolidWorks Teilen, Baugruppen und Zeichnungen erstellt wurden.

## eDrawings aus Teilen

- 1 Öffnen Sie in SolidWorks das in Lektion 3 erstellte Teil Tutor1.
- 2 Klicken Sie auf Eine eDrawing veröffentlichen 🥮.

Eine eDrawing des Teils wird im eDrawings Viewer angezeigt.



- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und drücken Sie eine der Pfeiltasten.
   Die Ansicht wird jedes Mal um 90 Grad gedreht, wenn Sie eine Pfeiltaste drücken.
- Drücken Sie eine Pfeiltaste, ohne die Umschalttaste gedrückt zu halten.
   Die Ansicht wird jedes Mal um 15 Grad gedreht, wenn Sie eine Pfeiltaste drücken.
- Klicken Sie auf Anfang .
   Die Standard- oder Anfangsansicht wird eingeblendet.
- 6 Klicken Sie auf Kontinuierliches Ausführen **>**.

Alle Ansichten werden nacheinander in einer fortlaufenden Anzeige eingeblendet. Beobachten Sie dies einen Moment lang.

7 Klicken Sie auf **Stopp** 

Die fortlaufende Anzeige der Ansichten wird angehalten.

8 Schließen Sie die eDrawing Datei, ohne sie zu speichern.

#### eDrawings von Baugruppen

- 1 Öffnen Sie in SolidWorks die in Lektion 4 erstellte Baugruppe Tutor.
- 2 Klicken Sie auf Eine eDrawing veröffentlichen 🥮.

Eine eDrawing der Baugruppe wird im eDrawings Viewer angezeigt.



3 Klicken Sie auf Kontinuierliches Ausführen ▷.

Alle Ansichten werden nacheinander angezeigt. Beobachten Sie dies einen Moment lang.

- Klicken Sie auf Stopp .
   Die fortlaufende Anzeige der Ansichten wird angehalten.
- 5 Klicken Sie auf Anfang 🚮 .

Die Standard- oder Anfangsansicht wird eingeblendet.

6 Klicken Sie im Anzeigebereich Komponenten mit der rechten Maustaste auf Tutor1-1, und wählen Sie Transparent anzeigen aus dem Kontextmenü.

Das Teil Tutor1-1 wird transparent, so dass Sie durch es hindurchsehen können.



7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Tutor1-1, und wählen Sie Ausblenden aus dem Kontextmenü.

Das Teil Tutor1-1 wird nicht mehr in der eDrawing angezeigt. Dieses Teil ist noch immer in der eDrawing vorhanden, es ist nur ausgeblendet.



8 Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf Tutor1-1, und anschließend auf **Einblenden**.

Das Teil Tutor1-1 wird eingeblendet.

#### eDrawings von Zeichnungen

- 1 Öffnen Sie die in Lektion 6 erstellte Zeichnung. Diese Zeichnung enthält zwei Blätter. Blatt 1 zeigt das Teil Tutor1. Blatt 2 zeigt die Baugruppe Tutor. Ein Beispiel hierzu finden Sie im Ordner Lesson07 unter dem Namen Finished Drawing.slddrw.
- 2 Klicken Sie auf Eine eDrawing veröffentlichen 🤐.
- 3 Wählen Sie Alle Blätter.

Es wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie die Blätter auswählen können, die in die eDrawing aufgenommen werden sollen.

Klicken Sie auf **OK**.

Eine eDrawing der Zeichnung wird im eDrawings Viewer angezeigt.

Blätter in eDrawings Datei speichern	X
Aktuelles Blatt	
Alle Blätter	
Ausgewahlte Blatter	
Sheet1	
Doneerz	
OK Abbrechen Hilfe	



4 Klicken Sie auf Kontinuierliches Ausführen ▷.

Alle Ansichten werden nacheinander angezeigt. Beobachten Sie dies einen Moment lang. Beachten Sie, dass die Bewegungssimulation sich über beide Blätter der Zeichnung erstreckt hat.

5 Klicken Sie auf Stopp 🔳 .

Die fortlaufende Anzeige der Zeichenansichten wird angehalten.

6 Klicken Sie auf Anfang 🚮 .

Die Standard- oder Anfangsansicht wird eingeblendet.

#### Verwenden des eDrawings Managers

Sie können den eDrawings Manager, der sich auf der linken Seite des eDrawings Viewers befindet, verwenden, um Registerkarten anzuzeigen, mit denen Sie Dateiinformationen verwalten können. Wenn Sie eine Datei öffnen, wird automatisch die entsprechende Registerkarte aktiviert. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeichnungsdatei öffnen, ist die Registerkarte **Blätter** aktiv.

Die Registerkarte **Blätter** erleichtert die Navigation durch eine Zeichnung mit mehreren Blättern.

1 Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Blätter des eDrawings Managers auf Blatt2.

Blatt2 der Zeichnung wird im eDrawings Viewer angezeigt. Mit dieser Methode können Sie in einer Zeichnung mit mehreren Blättern auf einzelne Blätter zugreifen.

**Anmerkung:** Sie können außerdem zwischen mehreren Blättern wechseln, indem Sie auf die Registerkarten unterhalb des Grafikbereichs klicken.



2 Klicken Sie im eDrawings Manager auf der Registerkarte **Blätter** mit der rechten Maustaste auf eine der Zeichenansichten.

Das Menü Ausblenden/Einblenden wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf Ausblenden.

Achten Sie darauf, wie sich die eDrawings Datei verändert.

4 Kehren Sie zu Blattl zurück.

#### **Der 3D-Zeiger**

Sie können den 3D-Zeiger 🕒 verwenden, um auf eine Stelle in allen Zeichenansichten der Zeichnungsdateien zu zeigen. Wenn Sie den 3D-Zeiger verwenden, werden in jeder Zeichenansicht verbundene Fadenkreuze eingeblendet. Sie können die Fadenkreuze z. B. in einer Ansicht auf einer Kante platzieren, und die Fadenkreuze in den anderen Ansichten zeigen auf die gleiche Kante.

Farbe	Achse
Rot	X-Achse (senkrecht zur YZ-Ebene)
Blau	Y-Achse (senkrecht zur XZ-Ebene)
Grün	Z-Achse (senkrecht zur XY-Ebene)

Die Farben der Fadenkreuze haben folgende Bedeutung:

1 Klicken Sie auf **3D-Zeiger** 🖺.

Die eDrawing der Zeichnung zeigt den 3D-Zeiger an. Mit Hilfe des 3D-Zeigers können Sie die Ausrichtung der einzelnen Ansichten sehen.

2 Bewegen Sie den 3D-Zeiger.

Achten Sie darauf, wie sich der Zeiger in den einzelnen Ansichten bewegt.



## Übersichtsfenster

Das **Übersichtsfenster** bietet eine Miniaturansicht des ganzen Zeichenblatts. Dies ist besonders praktisch bei großen, komplizierten Zeichnungen, da Sie in dem Fenster zwischen den einzelnen Ansichten wechseln können. Klicken Sie im **Übersichtsfenster** auf die gewünschte Ansicht.

1 Klicken sie auf Übersichtsfenster 🖫.

Das Übersichtsfenster wird eingeblendet.



2 Klicken Sie im **Übersichtsfenster** auf die Ansicht **Vorderseite**. Achten Sie darauf, wie sich der eDrawing Viewer verändert.

# Weiterführende Fragen – eDrawings Datei per E-Mail senden

Wenn auf Ihrem System eine E-Mail-Anwendung installiert ist, können Sie sich jetzt davon überzeugen, wie einfach es ist, eDrawings an andere zu senden.

- 1 Öffnen Sie eine der eDrawings, die Sie zuvor in dieser Lektion erstellt haben.
- 2 Klicken Sie auf Senden 🔗.

Das Menü Senden als wird eingeblendet.

3 Wählen Sie den zu sendenden Dateityp aus, und klicken Sie auf **OK**.

Eine E-Mail-Nachricht mit der Datei als Anhang wird erstellt.

- 4 Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, an die die Nachricht gesendet werden soll.
- 5 Auf Wunsch können Sie der E-Mail-Nachricht Text hinzufügen.
- 6 Klicken Sie auf **Senden**.

Die E-Mail wird mit der eDrawing als Anhang gesendet. Der Empfänger kann sie anzeigen, in einer Bewegungssimulation darstellen, an andere Personen weiterleiten usw.

Senden als		
<ul> <li>eDrawings Datei (.edrw, Der Empfänger muss de</li> </ul>	.eprt, .easm) n SolidWorks eDrawi	ings Viewer installiert haben.
Zip (.zip) Kommt durch die Firewa Empfänger muss über ei	ll durch. Sendet eine ne Anwendung zum I	exe-Datei als eine zip-Datei. Der Entzippen der Datei verfügen.
<ul> <li>HTML-Seite (.htm) Kommt durch die Firewa Dokument an, das mit Ir SolidWorks eDrawings \</li> </ul>	II durch. Zeigt die eD iternet Explorer ange: /iewer automatisch.	rawings Datei als ein HTML- zeigt werden kann. Installiert den
Ausführbare Datei (.exe) Wird höchstwahrscheinl in der Regel durch ein A	l ich nicht durch die Fi .nti-Virusprogramm vo	irewall gelassen. Solche Dateien werd n E-Mail-Nachrichten entfernt.
OK	Abbrechen	Hilfe

🛐 🕞 🧉 🕲 🖕 👳 😝 Finished Drawing - Nachricht (Nur-Text) 💿 😆					
Datei Nachricht Einfügen Optionen Text formatieren Überprüfen	۵ 🕜				
$\checkmark$ $\checkmark$ $\land$ $\square$ $\square$ $\blacksquare$	Zoom				
Zwischenablage na basistext na	20011				
A <u>n</u>					
<u><u><u>c</u></u>c</u>					
Betreff: Finished Drawing					
Angefügt: 🖉 Finished Drawing.htm (55 KB)					
Sie haben eine eDrawings Datei als HTML-Datei erhalten. Um die eDrawings Datei ansehen zu können, muss der SolidWorks eDrawings Viewer installiert sein. Ist dieser nicht installiert, so wird er automatisch heruntergeladen, wenn Sie die HTML-Datei in Internet Explorer öffnen.					
SolidWorks eDrawings Viewer, wenn erforderlich.					
Rufen Sie im Falle von Problemen die SolidWorks eDrawings Support-Seiten unter <a href="http://www.eDrawingsViewer.com/support">http://www.eDrawingsViewer.com/support</a> auf.					

Lektion	7/	Arbeitsblatt	"Begriffe"
---------	----	--------------	------------

N	lame:	_Kurs:	Datum:
T	ragen Sie unten die richtigen Begriffe ein.		
1	Die Möglichkeit, eine eDrawing dynamise	ch anzuzeige	en:
2	Das kontinuierliche Ausführen der Beweg	gungssimulat	tion einer eDrawing anhalten:
3	Befehl, mit dem Sie in einer eDrawing Berkönnen:	wegungssimu	ulation schrittweise zurückgeh
4	Ununterbrochene Wiedergabe einer Bewe	gungssimula	ation einer eDrawing:
5	Rendern von 3D-Teilen mit realistischen I	Farben und T	Cexturen:
6	Befehl, mit dem Sie in der Bewegungssim vorwärts gehen:	nulation einer	r eDrawing einen Schritt
7	Befehl, mit dem eine eDrawing erstellt wi	rd:	
8	Grafisches Hilfsmittel, mit dem die Mode werden kann, die aus einer SolidWorks Ze	llausrichtung eichnung erst	g in einer eDrawing angezeigt tellt wurde:
9	Schnell zur Standardansicht zurückkehren	.:	
1(	Befehl, der es ermöglicht, eDrawings gem	ieinsam mit a	anderen zu nutzen:

## Zusammenfassung

- eDrawings können schnell und unkompliziert aus Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien erstellt werden.
- Sie können eDrawings gemeinsam mit anderen nutzen, selbst wenn diese nicht über SolidWorks verfügen.
- □ Eine eDrawing kann anderen Personen am einfachsten per E-Mail gesendet werden.
- Durch Bewegungssimulationen ist die Anzeige aller Ansichten eines Modells möglich.
- □ Sie können ausgewählte Komponenten einer Baugruppen-eDrawing und ausgewählte Ansichten einer Zeichnungs-eDrawing ausblenden.

# Ziele dieser Lektion

0 A в G 1 Tabelle für: Tutor3 fillet\_radiu box\_width box\_height knob\_dia@ hole\_dia@ s@Outside Depth@K @Sketch1 @Sketch1 Sketch2 2 Sketch3 nob corners 3 blk1 120 120 70 50 10 50 4 blk2 120 90 50 40 15 30 5 blk3 90 150 60 10 30 15 blk4 120 6 120 30 10 25 90

Erstellen Sie eine Tabelle, die die folgenden Konfigurationen von Tutor1 erzeugt.

## Vor Beginn dieser Lektion

Für Tabellen wird die Anwendung Microsoft Excel<sup>®</sup> benötigt. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Excel auf den Computern des Unterrichtsraums/Labors geladen ist.

## **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht dem Lernprogramm *Produktivitätssteigerungen: Tabellen* in den SolidWorks Lehrbüchern.



Das SolidWorks Kursleiter-Blog, <u>http://blogs.solidworks.com/teacher</u>, SolidWorks Foren <u>http://forums.solidworks.com</u> und SolidWorks Anwendergruppen <u>http://www.swugn.org</u> bieten großartige Ressourcen für Kursleiter und Studenten.

#### Fähigkeiten aus Lektion 8

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, eine Familie von Teilen mit einer Tabelle zu untersuchen. Fähigkeit, zu verstehen, wie ein Entwurfsplan in ein Teil integriert werden kann, um Änderungen zu ermöglichen.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, ein Excel-Arbeitsblatt mit einem Teil oder einer Baugruppe zu verknüpfen. Fähigkeit, zu untersuchen, wie diese mit einer gefertigten Komponente verknüpft sind.
- □ **Mathematik**: Fähigkeit, mit numerischen Werten zu arbeiten, um die Gesamtgröße und Form eines Teils und einer Baugruppe zu ändern. Fähigkeit, Werte für die Breite, Höhe und Tiefe zu entwickeln, um das Volumen der CD-Stapelboxänderungen zu bestimmen.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen einer Tabelle

Erstellen Sie die Tabelle für Tutor1. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt *Produktivitätssteigerungen: Tabellen* in den SolidWorks Lehrbüchern.



#### Lektion 8 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- **1** Was ist eine Konfiguration?
- **2** Was ist eine Tabelle?
- **3** Welches Anwendungsprogramm von Microsoft wird benötigt, um Tabellen in SolidWorks erstellen zu können?
- **4** Was sind die drei Schlüsselelemente einer Tabelle?
- **5** Richtig oder falsch? **Werte verknüpfen** setzt einen Bemaßungswert einem gemeinsam genutzten Variablennamen gleich.
- 6 Beschreiben Sie den Vorteil, den geometrische Beziehungen im Vergleich zu linearen Bemaßungen bieten, wenn das Feature Aufsatz (Knob) auf dem Feature Box positioniert werden soll.

\_\_\_\_\_

7 Welchen Vorteil hat es, eine Tabelle zu erstellen?

# Übungen und Projekte – Erstellen einer Tabelle für Tutor2

# Aufgabe 1 – Erstellen von vier Konfigurationen

Erstellen Sie für Tutor2 eine Tabelle, die den vier Konfigurationen von Tutor3 entspricht. Benennen Sie die Features und Bemaßungen um. Speichern Sie das Teil unter dem Namen Tutor4.



#### Aufgabe 2 – Erstellen von drei Konfigurationen

Erstellen Sie von der Stapelbox drei Konfigurationen, die 50, 100 und 200 CDs aufnehmen können. Die maximale Breitenbemaßung beträgt 120 cm.



6.77 <sup>></sup> (box\_depth)

## Aufgabe 3 – Modifizieren von Konfigurationen

Wandeln Sie die Gesamtabmessungen der Stapelbox für 50 CDs von Zentimeter in Zoll um. Die Konstruktion für die CD-Stapelbox wurde in Europa entworfen. Die CD-Stapelbox wird in den USA hergestellt.

#### Gegeben:

- $\Box$  Umrechnung: 2,54cm = 25,40 mm
- $\Box$  Box Breite = 54,0 cm
- $\square$  Box Höhe = 16,4 cm
- □ Box\_Tiefe = 17,2 cm
- □ Gesamtabmessungen = Box\_Breite x Box\_Höhe x Box\_Tiefe

6.46 (box\_height)

21.26

(box\_width)

- □ Box Breite =\_\_\_\_\_
- □ Box\_Höhe =\_\_\_\_\_
- □ Box\_Tiefe =\_\_\_\_\_
- Bestätigen Sie mit SolidWorks die Umrechnungswerte.

#### Aufgabe 4 – Bestimmen der Realisierbarkeit von Konfigurationen

Welche Konfigurationen der CD-Stapelbox sind für die Verwendung in Ihrem Schulungsraum geeignet?

# Übungen und Projekte – Erstellen von Teilkonfigurationen mit Hilfe von Tabellen



# Weiterführende Fragen – Konfigurationen, Baugruppen und Tabellen

Wenn jede einzelne Komponente in einer Baugruppe mehrere Konfigurationen hat, ist es logisch, dass die Baugruppe ebenfalls mehrere Konfigurationen haben sollte. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erreichen:

- Ändern Sie manuell die Konfiguration, die von den einzelnen Komponenten in der Baugruppe verwendet wird.
- Erstellen Sie für die Baugruppe eine Tabelle, die angibt, welche Konfiguration der jeweiligen Komponente für die jeweilige Version der Baugruppe verwendet werden soll.



#### Ändern der Konfiguration einer Komponente in einer Baugruppe

Manuelles Ändern der angezeigten Konfiguration einer Komponente in einer Baugruppe:

- 1 Öffnen Sie die Baugruppe Tutor-Baugruppe (Tutor Assembly), die sich im Ordner Lesson08 befindet.
- 2 Klicken Sie im FeatureManager oder Grafikbereich mit der rechten Maustaste auf die Komponente, und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.
- Wählen Sie im Dialogfeld
   Komponenteneigenschaften die gewünschte Konfiguration aus der Liste im Bereich Referenzierte
   Konfiguration aus.

Klicken Sie auf **OK**.

4 Wiederholen Sie diese Schritte für jede Komponente in der Baugruppe.

Komponenteneigenschaften				<b>×</b>		
Allgemeine Eigenschaften						
Komponentenname: Tutor4	Kennu	ng: 1 Ganzer	Name: Tutor4<1>			
Komponentenreferenz:						
Komponentenbeschreibung:	Tutor4					
Modelldokument-Pfad:	C:\Users\en\Desktop\	leuer Ordner\Teache	er SolidWorks MODEL-I	Files\In:		
(Verwenden Sie den Befehl Da	ei/Ersetzen, um die Moo	ellkomponente(n) zu	ersetzen.)			
Statusspezifische Eigenschafte Komponente ausblenden Referenzierter Anzeigestatu Version 1>_Displa	Statusspezifische Eigenschaften anzeigen           Komponente ausblenden           Referenzierter Anzeigestatus           - <version 1="">_Display State 1</version>					
Anzeigeeigenschaften ändern Konfigurationsspezifische Eiger Referenzierte Konfiguration	in:	~	Unterdrücku	ngsstatus		
···· Version 1			O Unterdrüc	kt		
Version 2			<ul> <li>Vollständig</li> </ul>	3		
Version 3			Reduziert			
			Lösen als Starr Flexibel			
Eigenschaften ändern in:			Aus Stückliste ausschließen			
OK Abbrechen	Hilfe					

#### Baugruppentabellen

Sie können zwar die Konfiguration der einzelnen Komponenten in einer Baugruppe manuell ändern, doch ist diese Methode weder effizient noch sehr flexibel. Von einer Version einer Baugruppe zu einer anderen zu wechseln, wäre recht mühsam. Ein besserer Ansatz wäre, eine Baugruppentabelle zu erstellen.

Beim Erstellen einer Baugruppentabelle gehen Sie ähnlich vor wie beim Erstellen einer Tabelle in einem einzelnen Teil. Der wichtigste Unterschied besteht in der Wahl verschiedener Stichwörter für die Spaltentitel. Das Stichwort, das hier untersucht wird, ist \$KONFIGURATION@Komponente<referenzierte Kopie>.

#### Vorgehensweise

1 Klicken Sie auf Einfügen, Tabellen, Konstruktionstabelle.

Der PropertyManager Tabelle wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie als Quelle die Option leer, und klicken Sie dann auf OK ✓.
- **3** Das Dialogfeld **Zeilen und Spalten hinzufügen** wird eingeblendet.

Wenn die Baugruppe bereits Konfigurationen enthielte, die manuell erstellt wurden, würden sie hier angezeigt. Sie könnten sie auswählen, und sie würden automatisch der Tabelle hinzugefügt.

4 Klicken Sie auf Abbrechen.

Zeilen und Spalten hinzufügen
Die folgenden Konfigurationen oder Parameter wurden seit der letzten Bearbeitung der Tabelle zum Modell hinzugefügt.
Wählen Sie die Elemente aus, die Sie zur Tabelle hinzufügen möchten.
Konfigurationen
Default
Parameter
\$BESCHREIBUNG
Nicht ausgewählte Elemente erneut anzeigen
OK Abbrechen Hilfe

5 Geben Sie in Zelle B2 das Stichwort \$Konfiguration@ und danach den Namen der Komponente sowie die Nummer der referenzierten Kopie

	A	В	С	D	E	F	G
1	Tabelle für: Tutor Assembl	у					
2		\$Configuration@Tutor3<1>					
3	Erste referenzierte Kopie		-				=
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							-
14	🕨 🕅 Tabelle1 🤇 😓 🖉						▶ [

ein. In diesem Beispiel ist Tutor3 die Komponente and die referenzierte Kopie ist <1>.

6 Geben Sie in Zelle C2 das Stichwort \$Konfiguration@ Tutor4<1> ein.

	Α	В	С	D	E	F	G	
1	Tabelle für: Tutor Assembl	ly						
2		\$Configuration@Tutor3<1>	\$Configuration@Tutor4<1>					
3	Erste referenzierte Kopie							=
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								Ŧ
14 4	🕨 🕅 Tabelle1 🤇 💱 🦯				111			Ī.

 Fügen Sie die Konfigurationsnamen in Spalte A hinzu.

	А	В	С	D	E	F	G	
1	Tabelle für: Tutor Assembl	y						
2		\$Configuration@Tutor3<1>	\$Configuration@Tutor4<1>					
3	Erste referenzierte Kopie							=
4	Zweitel referenzierte Kopie	e						
5	Dritte referenzierte Kopie							
6	Vierte referenzierte Kopie							
7								
8								
9								
10								Ŧ
14 4	🕨 🕅 Tabelle1 🤇 💱							

8 Tragen Sie in den Zellen der Spalten B und C die entsprechenden Konfigurationen f
ür die beiden Komponenten ein.

4	۵	B	C	D	F	C	G	-1
4	Taballa för Tutan Assambl	5	C	U			0	4
1	Tabelle fur: Tutor Assembl	у У						
2		\$Configuration@Tutor3<1>	\$Configuration@Tutor4<1>					
3	Erste referenzierte Kopie	blk1	Version1					=
4	Zweitel referenzierte Kopie	blk2	Version2					
5	Dritte referenzierte Kopie	blk3	Version3					_
6	Vierte referenzierte Kopie	blk4	Version4					
7								
8								
9								
10								-
14 4	h N Taballat 97		1 A .					

9 Beenden Sie die Eingabe in die Tabelle.

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Grafikbereich. Das System liest die Tabelle und erstellt die Konfigurationen. Klicken Sie auf **OK**, um das Meldungsfeld zu schließen.



10 Wechseln Sie zum ConfigurationManager. Alle Konfigurationen, die in der Tabelle angegeben wurden, sollten aufgeführt sein.



**Anmerkung:** Die Namen der Konfigurationen werden im ConfigurationManager alphabetisch aufgelistet. Sie werden *nicht* in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Tabelle stehen.

11 Prüfen Sie die Konfigurationen. Doppelklicken Sie auf jede einzelne Konfiguration, um zu prüfen, ob sie richtig angezeigt wird.



# Zusammenfassung

- Durch Tabellen wird die Erstellung von Bauteilen-Familien vereinfacht.
- Mit Tabellen werden die Bemaßungen und Features eines vorhandenen Teils automatisch geändert, um mehrere Konfigurationen zu erstellen. Mit den Konfigurationen werden Größe und Form eines Teils gesteuert.
- □ Für Tabellen wird die Anwendung Microsoft Excel benötigt.

Lektion 8: Tabellen

# Lektion 9: Rotations- und Austragungs-Features

# **Ziele dieser Lektion**

Die folgenden Teile und die folgende Baugruppe erstellen und modifizieren.



# **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht dem Abschnitt Erstellen von Modellen: Rotationen und Austragungen in den SolidWorks Lehrbüchern.



Studenten können Arbeitgebern mit der CSWA-Prüfung (Certified SolidWorks Associate) nachweisen, dass sie über grundlegende Konstruktionsfähigkeiten verfügen <u>www.solidworks.com/cswa</u>.

## Fähigkeiten aus Lektion 9

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- Ingenieurwesen: Fähigkeit, verschiedene Modelliermethoden zu untersuchen, die für Teile verwendet werden, die geformt oder mit einer Drehmaschine bearbeitet werden. Fähigkeit, die Konstruktion zu modifizieren, um Kerzen verschiedener Größe zu akzeptieren.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, den Unterschied in der Kunststoffkonstruktion von Tassen und Reisebechern zu untersuchen.
- □ **Mathematik**: Fähigkeit, Achsen und ein Rotationsprofil zu erstellen, um einen Volumenkörper, eine 2D-Ellipse und einen Kreisbogen zu erstellen.
- □ Naturwissenschaften: Fähigkeit, das Volumen für einen Behälter zu berechnen und die Einheiten umzuwandeln.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen eines Kerzenhalters

Erstellen Sie den Kerzenhalter. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt *Modelle erstellen: Rotationen und Austragungen* in den SolidWorks Lehrbüchern.

Das Teil hat den Namen Cstick.sldprt. In dieser Lektion wird es jedoch "Kerzenhalter" genannt, da dieser Name sinnvoller ist.



#### Lektion 9 – 5-minütiger Test

Name: Kurs:	Datum:	
-------------	--------	--

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Welche Features haben Sie zum Erstellen des Kerzenhalters verwendet?
- 2 Welche Skizzengeometrie ist nützlich, wird aber für ein Rotations-Feature *nicht* benötigt?
- **3** Anders als beim linear ausgetragenen Feature werden bei einem ausgetragenen Feature mindestens zwei Skizzen benötigt. Worum handelt es sich bei diesen beiden Skizzen?
- 4 Welche Informationen bietet der Cursor, wenn ein Kreisbogen skizziert wird?



# Übungen und Projekte – Erstellen einer Kerze, die in den Kerzenhalter passt

## Aufgabe 1 – Rotations-Feature

Konstruieren Sie eine Kerze, die in den Kerzenhalter passt.

- □ Verwenden Sie ein Rotations-Feature als Basis-Feature.
- Verjüngen Sie das untere Ende der Kerze, so dass sie in den Kerzenhalter passt.
- □ Verwenden Sie ein Austragungs-Feature für den Docht.



## Frage:

Welche anderen Features könnten Sie zum Erstellen der Kerze verwenden? Verwenden Sie bei Bedarf eine Skizze, um Ihre Lösung zu veranschaulichen.
#### Aufgabe 2 – Erstellen einer Baugruppe

Erstellen Sie eine Kerzenhalter-Baugruppe.



## Aufgabe 3 – Erstellen einer Tabelle

Sie arbeiten für einen Kerzenhersteller. Verwenden Sie eine Tabelle, um Kerzen der Länge 380 mm, 350 mm, 300 mm und 250 mm zu erstellen.

# Übungen und Projekte – Modifizieren der Steckdosenabdeckplatte

Modifizieren Sie die Steckdosenabdeckplatte (outletplate), die Sie in Lektion 2 erstellt haben.

- Bearbeiten Sie die Skizze für die kreisförmigen Schnitte, die die Öffnungen für die Steckdose bilden. Erstellen Sie mit den Skizzierwerkzeugen neue Schnitte. Wenden Sie an, was Sie über Werte verknüpfen und geometrische Beziehungen gelernt haben, um die Skizze richtig zu bemaßen und unter Zwangsbedingungen zu stellen.
- Fügen Sie ein Aufsatz-Austragen-Feature an der hinteren Kante hinzu.
  - Das Austragungsprofil enthält einen 90°-Bogen.
  - Der Radius des Kreisbogens entspricht der Länge der Modellkante, wie in der zugehörigen Abbildung dargestellt.



- Verwenden Sie geometrische Beziehungen, um die Skizze des Austragungsprofils voll zu definieren.
- Die Austragungsbahn besteht aus den vier rückseitigen Kanten des Teils.
- Verwenden Sie **Elemente übernehmen**, um die Austragungsbahn zu erstellen.
- Das gewünschte Ergebnis ist rechts abgebildet.



39

Bahn

29

Ø35

35

# Weiterführende Fragen – Konstruieren und Modellieren eines Bechers

Konstruieren und modellieren Sie einen Becher. Dies ist eine Aufgabe mit sehr vielen Lösungsmöglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, Kreativität und Findigkeit zu zeigen. Das Design eines Bechers kann zwischen einfach und komplex liegen. Einige Beispiele sind rechts abgebildet.

Es müssen zwei spezielle Bedingungen beachtet werden:

- Verwenden Sie ein Rotations-Feature f
  ür den K
  örper des Bechers.
- □ Verwenden Sie ein Austragungs-Feature für den Griff.



Komplexeres Design – ein verschüttungssicher Reisebecher

#### Aufgabe 4 – Bestimmen des Bechervolumens

Wie viel Kaffee passt in den rechts abgebildeten Becher?

#### Gegeben:

- $\Box$  Innendurchmesser = 2,5 Zoll
- □ Gesamthöhe des Bechers = 3,75 Zoll
- $\Box \text{ Dicke des Bodens} = 0,25 \text{ Zoll}$
- Kaffeebecher werden nicht bis zum Rand gefüllt.
   Berücksichtigen Sie oben einen Abstand von 0,5 Zoll.



#### Umrechnung:

Eine Tasse Kaffee wird in den USA nach Flüssigkeitsmaß (fluid ounce) verkauft, nicht nach Kubikzoll. Wie viele flüssige Unzen kann der Becher aufnehmen?

#### Gegeben:

1 Gallone =  $231 \text{ Zoll}^3$ 

128 Unzen = 1 Gallone

## Weiterführende Fragen – Konstruieren eines Kreisels mit dem Rotations-Feature

Erstellen Sie mit einem Rotations-Feature einen Spielzeugkreisel nach Ihren Vorstellungen.

## Zusammenfassung

- □ Ein Rotations-Feature wird erstellt, indem eine 2D-Profilskizze um eine Rotationsachse gedreht wird.
- □ Als Rotationsachse für die Profilskizze kann eine Skizzenlinie, die Teil des Profils ist, oder eine Mittellinie verwendet werden.
- Die Profilskizze darf die Rotationsachse *nicht* schneiden.



- □ Das Austragungs-Feature wird erstellt, indem ein 2D-Profil entlang einer Bahn verschoben wird.
- □ Für das Austragungs-Feature sind zwei Skizzen erforderlich:
  - Austragungsbahn
  - Austragungsprofil
- Durch die Formschräge entsteht die verjüngte Form. Formschräge ist wichtig bei geformten oder geschmiedeten Teilen und Gussteilen.
- □ Mit Verrundungen werden Kanten abgerundet.

# Lektion 10: Ausformungs-Features

## **Ziele dieser Lektion**

Das folgende Teil erstellen.



## **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht dem Abschnitt Erstellen von Modellen: Ausformungen in den SolidWorks Lehrbüchern.



Weitere SolidWorks Lehrbücher vermitteln Kenntnisse über Blech-, Kunststoff- und Maschinenteile.

#### Fähigkeiten aus Lektion 10

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, verschiedene Konstruktionsänderungen zu untersuchen, um die Funktion eines Produkts zu modifizieren.
- **Technik/IT**: Fähigkeit, dünnwandige Kunststoffteile aus Ausformungen zu entwickeln.
- D Mathematik: Fähigkeit, Tangentialitätsauswirkungen auf Oberflächen zu berechnen.
- □ Naturwissenschaften: Fähigkeit, das Volumen für verschiedene Behälter abzuschätzen.

#### Aktive Lernübungen – Erstellen des Meißels

Erstellen Sie den Meißel (chisel). Folgen den Anweisungen im Abschnitt <i>Modelle</i> <i>erstellen: Ausformungen</i> in den SolidWorks Lehrbüchern.	Sie	Meißel
Name:	Kurs:	Datum:

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Welche Features wurden bei der Erstellung des Meißels verwendet?
- 2 Beschreiben Sie die Schritte, die zum Erstellen des ersten Ausformungs-Features für den Meißel notwendig sind.

3 Wie viele Profile werden mindestens für ein Ausformungs-Feature benötigt?

**4** Beschreiben Sie die Schritte, die für das Kopieren einer Skizze auf eine andere Ebene erforderlich sind.

# Übungen und Projekte – Erstellen der Flasche

Erstellen Sie die Flasche (bottle), wie in der Zeichnung dargestellt.



## Übungen und Projekte – Erstellen einer Flasche mit elliptischer Basis

Erstellen Sie Flasche2 (bottle2) mit dem elliptischen Feature "Aufsatz linear austragen". Das obere Ende der Flasche ist kreisförmig. Konstruieren Sie Flasche2 nach Ihren eigenen Bemaßungen.



Flasche2

## Übungen und Projekte – Erstellen eines Trichters

Erstellen Sie den Trichter (Funnel) wie in der Zeichnung dargestellt.

□ Verwenden Sie **1 mm** für die Wanddicke.





## Übungen und Projekte – Erstellen eines Schraubendrehers

Erstellen Sie den Schraubendreher (screwdriver).

□ Verwenden Sie **Zoll** als Maßeinheiten.

 Erstellen Sie den Griff als erstes
 Feature. Verwenden Sie ein Rotations-Feature.

- Erstellen Sie den Schaft als zweites Feature. Verwenden Sie ein linear ausgetragenes Feature.
- Schaft und Spitze sind zusammen 7 Zoll lang. Die Spitze allein ist 2 Zoll lang. Berechnen Sie die Länge des Schafts.
- Erstellen Sie die Spitze als drittes Feature. Verwenden Sie ein Ausformungs-Feature.
- Erstellen Sie zuerst die Skizze für das Ende der Spitze. Dies ist ein Rechteck der Größe 0,50 Zoll auf 0,10 Zoll.
- Das mittlere (zweite) Profil wird mit einem Offset von der Spitze von 0,10 Zoll (nach außen) skizziert.
- Das dritte Profil ist die kreisförmige Fläche am Ende des Schafts.



#### Übereinstimmende Tangentialität

Wenn ein Ausformungs-Feature mit einem vorhandenen Feature, wie beispielsweise dem Schaft, verschmolzen werden soll, ist es wünschenswert, die Fläche gleichmäßig verschmelzen zu lassen.

Sehen Sie sich die Abbildungen rechts an. In der oberen wurde die Spitze ausgeformt, wobei die Tangentialität mit dem Schaft übereinstimmt. Im unteren Beispiel ist das nicht der Fall.

Im PropertyManager finden Sie im Feld **Beginn/Ende Zwangsbedingungen** (Start/End Constraints) einige Tangentialitätsoptionen. **Ende-Zwangsbedingung** 

(End constraint) bezieht sich auf das letzte Profil, in diesem Fall die Fläche am Schaftende.



Anmerkung: Wenn Sie die Fläche des Schafts als *erstes* Profil gewählt hätten, würden Sie die Option **Beginn-Zwangsbedingung** (Start constraint) verwenden.

Wählen Sie **Tangentialität zu Fläche** (Tangency to Face) für das eine und **Keine** (None) für das andere Ende aus. Mit der Option **Tangentialität zu Fläche** wird das ausgeformte Feature tangential zu den Seiten des Schafts erstellt.

Das Ergebnis ist rechts abgebildet.



## Weiterführende Fragen – Konstruieren einer Trinkflasche

#### Aufgabe 1 – Konstruieren einer Flasche

- Konstruieren Sie eine Sport-Trinkflasche (sportsbottle), die 16 Unzen Flüssigkeit aufnehmen kann. Wie würden Sie das Fassungsvermögen der Flasche berechnen?
- □ Erstellen Sie einen Verschluss für die Sport-Trinkflasche.
- □ Erstellen Sie die Baugruppe Sport-Trinkflasche.

#### Frage:

Wie viel Liter kann die Sport-Trinkflasche aufnehmen?

#### Umrechnung:

 $\Box$  1 flüssige Unze = 29,57 ml



Sport-Trinkflasche Baugruppe

#### Aufgabe 2 – Berechnen der Kosten

Ein Konstrukteur Ihrer Firma erhält folgende Kosteninformationen:

- Sportgetränk = US\$ 0,32 pro Gallone bei Abnahme von 10.000 Gallonen (Umrechnungsbasis: 1 US-Gallone = 3,785 Liter)
- □ Trinkflasche mit 16 Unzen Fassungsvermögen = US\$ 0,11 pro Stück bei 50.000 Einheiten (Umrechnungsbasis: 1 flüssige Unze = 29,57 ml)

#### Frage:

Wie viel kostet es, eine Sport-Trinkflasche mit einer Füllung von 16 Unzen herzustellen (auf Cent gerundet)?

### Zusammenfassung

- D Mit einer Ausformung werden mehrere Profile verschmolzen.
- □ Ein Ausformungs-Feature kann eine Basis, ein Aufsatz oder ein Schnitt sein.
- □ Ordnung ist wichtig!
  - Wählen Sie die Profile in der richtigen Reihenfolge aus.
  - Klicken Sie auf den einzelnen Profilen auf die entsprechenden Punkte.
  - Der Eckpunkt, der dem Auswahlpunkt am nächsten liegt, wird verwendet.

# Lektion 11: Visualisierung

## Ziele dieser Lektion

- □ Ein Bild mit der PhotoView 360 Anwendung erstellen.
- □ Eine Bewegungssimulation mithilfe von SolidWorks MotionManager erstellen.



## Vor Beginn dieser Lektion

- □ Für diese Lektion benötigen Sie Kopien von Tutor1, Tutor2 und der Baugruppe Tutor. Sie befinden sich im Ordner Lessons\Lesson11. Tutor1, Tutor2 und die Baugruppe Tutor wurden zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Kurs erstellt.
- □ Außerdem benötigen Sie den zuvor erstellten Greifmechanismus (claw mechanism). Eine Kopie dieser Baugruppe befindet sich im Ordner Lessons\Lesson11\Claw.
- Prüfen Sie, ob PhotoView 360 auf den Computern des Unterrichtsraums/Labors eingerichtet ist und ausgeführt wird.

## **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht den Abschnitten Arbeiten mit Modellen: Bewegungssimulation in den SolidWorks Lehrbüchern.



Kombinieren Sie fotorealistische Bilder und Bewegungssimulationen zum Erstellen professioneller Präsentationen.

## Fähigkeiten aus Lektion 11

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, die Attraktivität eines Produkts durch Visualisierung und Bewegungssimulation zu verbessern.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, mit verschiedenen Dateiformaten zu arbeiten, um die Präsentationsfähigkeiten zu verbessern.

#### Aktive Lernübungen – Verwenden von PhotoView 360

Schauen Sie sich die Videolehrbücher unter

<u>http://www.solidworksgallery.com/index.php?p=tutorials\_general</u> an.

Bei der Videowiedergabe wird PhotoView 360 in einem eigenständigen Fenster angezeigt. Sie können über die Registerkarte "Render-Werkzeuge" (Render Tools) des CommandManagers oder über die Symbolleiste "Render-Werkzeuge" im SolidWorks-Fenster auf die Befehle für PhotoView 360 zugreifen.



Erstellen Sie ein PhotoView 360 Rendering von Tutor1, das in einer früheren Lektion erstellt wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Wenden Sie das Erscheinungsbild Verchromung aus der Klasse Metall\Chrom (Metals\Chrome) an.
- Wenden Sie die Bühne Fabrik aus dem Ordner Bühnen\Basisbühnen (Scenes\Basic Scenes) an.
- □ Rendern Sie das Bild Tutor Rendering.bmp und speichern Sie es.

## Aktive Lernübungen – Erstellen einer Bewegungssimulation

Erstellen Sie eine Bewegungssimulation der Vier-Stab-Verknüpfung. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt *Arbeiten mit Modellen: Bewegungssimulation* in den SolidWorks Lehrbüchern.



#### Lektion 11 – 5-minütiger Test

Name:	Kurs:	Datum:	

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- **1** Was ist PhotoView 360?
- 2 Zählen Sie die Rendering-Effekte auf, die in PhotoView 360 verwendet werden.
- **3** Der PhotoView 360\_\_\_\_\_\_ ermöglicht, Erscheinungsbilder festzulegen und in der Vorschau anzuzeigen.
- 4 Wo wird der Bühnenhintergrund eingestellt?
- 5 Was ist SolidWorks MotionManager?
- 6 Geben Sie die drei Arten von Bewegungssimulationen an, die mit dem BewegungssimulationsAssistenten erstellt werden können.

# Übungen und Projekte – Erstellen einer Explosionsansicht einer Baugruppe

#### Gemeinsames Verwenden von PhotoView 360 und MotionManager

Wenn Sie eine Bewegungssimulation aufzeichnen, wird das SolidWorks-Programm für schattierte Bilder als standardmäßiges Rendering-System verwendet. Dies bedeutet, dass die schattierten Bilder, aus denen die Bewegungssimulation zusammengesetzt ist, genauso aussehen wie die schattierten Bilder, die Sie in SolidWorks sehen.

In dieser Lektion haben Sie schon gelernt, wie mit PhotoView 360 fotorealistische Bilder erstellt werden. Sie können Bewegungssimulationen aufzeichnen, die mit PhotoView 360 gerendert werden. Weil das Rendern mit PhotoView 360 langsamer abläuft als das Schattieren mit SolidWorks, dauert es auf diese Weise viel länger, eine Bewegungssimulation aufzuzeichnen.

Speichem   Lessons   CSWA   Lesson01   Lesson02   Lesson03   Lesson04   Image: claw-mechanism.avi   Dateityp:   Microsoft AVI-Datei (*.avi)   Planen   Renderer:   PhotoView   Abbrechen   Hife   Bildgröße und Seitenverhältnis   Frame-Informationen   Frames pro Sekunde   7.5   © Gesamte Bewegungssimulation   Zeitbereich   © Anwender-Seitenverhältnis (Preite : Höhe):   4 : 3	Bewegungssimulation in Datei speichern	23
Name         CSWA         Lesson01         Lesson02         Lesson03         Lesson04         Image: Claw-mechanism.avi         Dateityp:         Microsoft AVI-Datei (*.avi)         Planen         Renderer:         PhotoView         Abbrechen         Hilfe         Bildgröße und Seitenverhältnis         Frame-Informationen         Frames pro Sekunde         Ø47         £1         Ø47         £1         Ø47         E1         Ø47         Ø5         Ø5         Ø6 Gesamte Bewegungssimulation         Zeitbereich         §         bis         5       bis	Speichem 🌗 Lessons 👻	G 🤣 📂 🖽 -
CSWA       E         Lesson01       Lesson02         Lesson02       Lesson03         Lesson03       Lesson04         ✓       III         Dateiname:       claw-mechanism.avi         Dateityp:       Microsoft AVI-Datei (*.avi)         Planen       Renderer:         PhotoView       Abbrechen         Hilfe       Bildgröße und Seitenverhältnis         Fridertes Seitenverhältnis       Frame-Informationen         Fixiertes Seitenverhältnis       Frames pro Sekunde         Ø Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5 bis 5	Name	
Lesson01         Lesson02         Lesson03         Lesson04         ✓         Dateiname:         claw-mechanism.avi         Dateityp:         Microsoft AVI-Datei (*.avi)         ♥         Planen         Renderer:         PhotoView         ▲bbrechen         Hilfe         Bildgröße und Seitenverhältnis         ♥         Fixiertes Seitenverhältnis         ♥ Fixiertes Seitenverhältnis (Breite : Höhe):         ♦ Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):         4 : 3	\mu CSWA	E
Lesson02 Lesson03 Lesson04 The device of the device	퉬 Lesson01	
Lesson03 Lesson04 THE Dateiname: claw-mechanism.avi Dateityp: Microsoft AVI-Datei (*avi) Dateityp: Microsoft AVI-Datei (*avi) Planen Renderer: PhotoView Abbrechen Hilfe Bildgröße und Seitenverhältnis Frame-Informationen Frames pro Sekunde Ø Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe): 4 : 3	lesson02	
Lesson04 ✓ III Dateiname: claw-mechanism.avi Dateityp: Microsoft AVI-Datei (*.avi) Planen Renderer: PhotoView Bildgröße und Seitenverhältnis Hife Bildgröße und Seitenverhältnis Frame-Informationen Frames pro Sekunde Ø Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe): 4 : 3 ✓ E S bis 5 S bis 5	Lesson03	
A   Dateiname:   claw-mechanism.avi   Dateityp:   Microsoft AVI-Datei (*.avi)   Planen   Renderer:   PhotoView   Abbrechen   Hilfe   Bildgröße und Seitenverhältnis   Hilfe   947   Frame-Informationen   Frames pro Sekunde   7.5   Ø Fixier tes Seitenverhältnis   Kamera-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):   4 : 3	Lesson04	<b>T</b>
Dateiname:       claw-mechanism.avi       Speichem         Dateityp:       Microsoft AVI-Datei (*.avi)       Planen         Renderer:       PhotoView       Abbrechen         Bildgröße und Seitenverhältnis       Hilfe         Pisiertes Seitenverhältnis       Frame-Informationen         V Fixiertes Seitenverhältnis       Gesamte Bewegungssimulation         Ø Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5 bis 5	< III	+
Datetyp:       Microsoft AVI-Datei (*.avi)       Planen         Renderer:       PhotoView       Abbrechen         Bildgröße und Seitenverhältnis       Hife         Bildgröße und Seitenverhältnis       Frame-Informationen         Fixiertes Seitenverhältnis       Frames pro Sekunde         Ø Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5 bis 5	Dateiname: claw-mechanism.avi	✓ Speichem
Renderer:       PhotoView       Abbrechen         Bildgröße und Seitenverhältnis       Hife         Bildgröße und Seitenverhältnis       Frame-Informationen         Fixiertes Seitenverhältnis       Frames pro Sekunde         Ø Fixiertes Seitenverhältnis       @ Gesamte Bewegungssimulation         Kamera-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5         Ø ta 3       =	Dateityp: Microsoft AVI-Datei (*.avi)	✓ Planen
Bildgröße und Seitenverhältnis       Hife         Bildgröße und Seitenverhältnis       Frame-Informationen         Para       T10         Fixiertes Seitenverhältnis       Gesamte Bewegungssimulation         Kamera-Seitenverhältnis verwenden       Zeitbereich         Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5         4 : 3       =	Renderer: PhotoView	Abbrechen
Bildgröße und Seitenverhältnis       Frame-Informationen         ***       947       \$         © Fixiertes Seitenverhältnis       © Gesamte Bewegungssimulation         © Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):       5         4 : 3       =		Hilfe
Image: Process of the second secon	Bildgröße und Seitenverhältnis	Frame-Informationen
Image: Wight of the second	947 <b>±</b> 710	Frames pro Sekunde 7.5
Kamera-Seitenverhältnis verwenden               Zeitbereich                  Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):                 4 : 3                    Teitereich	Fixiertes Seitenverhältnis	<ul> <li>Gesamte Bewegungssimulation</li> </ul>
Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):     5 bis 5	🔘 Kamera-Seitenverhältnis verwenden	Zeitbereich
4:3 - =	Anwender-Seitenverhältnis (Breite : Höhe):	5 bis 5
	4:3 🔹 = 🔛	

Zur Verwendung des Rendering-Programms

"PhotoView 360" wählen Sie im Dialogfeld **Bewegungssimulation in Datei speichern** (Save Animation to File) in der Liste **Renderer:** die Option **PhotoView** aus.

Anmerkung: Dateien des Typs . BMP und . AVI werden größer, wenn zusätzliche Erscheinungsbilder und komplexe Rendering-Effekte zugewiesen werden. Je größer das Bild ist, desto mehr Zeit wird zum Erstellen der Bild- und Bewegungssimulationsdateien benötigt.

#### Erstellen einer Explosionsansicht der Baugruppe

Die Baugruppe Greifmechanismus (Claw-Mechanism), die zuvor schon verwendet wurde, hatte eine Explosionsansicht. Um einer Baugruppe, wie beispielsweise der Baugruppe Tutor, eine Explosionsansicht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste

auf **Öffnen** 🔊 und öffnen Sie die Baugruppe Tutor, die zu einem früheren Zeitpunkt erstellt wurde.

2 Wählen Sie Einfügen, Explosionsansicht oder klicken Sie in der Baugruppen-Symbolleiste auf Explosionsansicht 2.

Der PropertyManager **Explosionsansicht** wird eingeblendet.



3 Im Abschnitt **Explosionsstufen** (Explode Steps) des Dialogfelds werden die Explosionsstufen nacheinander angezeigt. Hier können Sie Explosionsstufen bearbeiten, löschen oder durchblättern. Jede Verschiebung einer Komponente in einer Richtung wird als Stufe betrachtet.

Im Abschnitt **Einstellungen** (Settings) des Dialogfelds werden die Details der einzelnen Explosionstufen gesteuert, z. B. die aufzulösenden Komponenten, die Richtung und der Abstand jeder Komponente. Der einfachste Weg besteht darin, die Komponente(n) zu ziehen.

Explosionsansicht ? Vorgehensweise: \* Explosionsstufen \* Explosionsstufen \* Explosionsstufe1 \* \* Tutor 1-1 Einstellungen \* 2@Tutor 1-1@Tutor \* Z@Tutor.SLDASM \* Anwenden Fertig

4 Wählen Sie zunächst eine Komponente aus, um eine neue Explosionsstufe zu beginnen. Wählen Sie Tutor1 aus. Auf dem Modell wird eine Referenztriade eingeblendet.

Wählen Sie als Nächstes die übrigen Explosionskriterien aus:

Auflösungsrichtung

Standard ist hier Entlang Z

(z@tutor.sldasm), also der blaue Triadenpfeil. Sie können eine andere Richtung festlegen, indem Sie einen anderen Pfeil der Triade oder eine Modellkante auswählen.

Abstand

Der Explosionsabstand der Komponente kann im Grafikbereich per Augenmaß oder genauer durch Änderung des Werts im Dialogfeld festgelegt werden.

5 Klicken Sie auf den blauen Triadenpfeil, und

ziehen Sie das Teil nach links. Es unterliegt einer Zwangsbedingung in Bezug auf diese Achse (Entlang Z).

Ziehen Sie das Teil nach links, indem Sie klicken und die linke Maustaste gedrückt halten.





#### Lektion 11: Visualisierung

- **6** Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, wird die Explosionsstufe erstellt. Das Teil bzw. die Teile werden in der Struktur unter der Stufe angezeigt.
- 7 Der Explosionsabstand kann durch Bearbeiten der Stufe geändert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Explosionsstufel, und wählen Sie Stufe bearbeiten (Edit Step) aus dem Kontextmenü. Ändern Sie den Abstand in 70 mm, und klicken Sie auf Anwenden.
- 8 Weil nur eine Komponente aufzulösen ist, ist damit die Explosionsansicht erstellt.
- 9 Klicken Sie auf OK, um den PropertyManagerExplosionsansicht zu schließen.
  - Anmerkung: Explosionsansichten sind mit Konfigurationen verknüpft und in diesen gespeichert. Es kann nur eine Explosionsansicht pro Konfiguration geben.





Explosionsansicht



- 10 Um eine Explosionsansicht aufzuheben, klicken Sie oben im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf das Baugruppensymbol, und wählen Sie **Explosionsansicht aufheben** aus dem Kontextmenü.
- 11 Um eine vorhandene Explosionsansicht aufzulösen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Baugruppensymbol im FeatureManager, und wählen Sie Explosionsansicht aus dem Kontextmenü.

# Übungen und Projekte – Erstellen und Modifizieren von Renderings

# Aufgabe 1 – Erstellen eines Renderings eines Teils

Erstellen Sie ein PhotoView 360 Rendering von Tutor2. Verwenden Sie folgende Einstellungen:

- Verwenden Sie das Erscheinungsbild Altenglischer
   Backstein2 der Klasse Stein, Ziegel. Passen Sie den Maßstab wie gewünscht an.
- Öffnen Sie den Ordner Basisbühnen, und stellen Sie den Hintergrund auf Einfaches Weiß ein.
- □ Rendern und speichern Sie das Bild.

# Aufgabe 2 – Modifizieren eines Renderings des Teils

Ändern Sie das PhotoView 360 Rendering von Tutor1, das in der vorhergehenden aktiven Lernübung erstellt wurde. Verwenden Sie folgende Einstellungen:

- Ändern Sie das Erscheinungsbild in Nassbeton 2D der Klasse Stein, Pflaster.
- Öffnen Sie den Ordner Basisbühnen, und stellen Sie den Hintergrund auf Einfaches Weiß ein.
- □ Rendern und speichern Sie das Bild.

# Aufgabe 3 – Erstellen eines Renderings einer Baugruppe

Erstellen Sie ein PhotoView 360 Rendering der Baugruppe Tutor. Verwenden Sie folgende Einstellungen:

- Wählen Sie im Ordner Präsentationsbühnen die Bühne Innenhofhintergrund aus.
- □ Rendern und speichern Sie das Bild.







## Aufgabe 4 – Rendern weiterer Teile

Erstellen Sie PhotoView 360 Renderings von beliebigen Teilen und Baugruppen, die Sie im Unterricht erstellt haben. Sie können beispielsweise den Kerzenhalter oder die Trinkflasche rendern, den/die Sie zu einem früheren Zeitpunkt erstellt haben. Experimentieren Sie mit verschiedenen Erscheinungsbildern und Bühnen. Sie können versuchen, die Bilder so realistisch wie möglich zu erstellen, oder sie mit einigen ungewöhnlichen optischen Effekten zu versehen. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen. Seien Sie kreativ. Viel Spaß!

# Übungen und Projekte – Erstellen einer Bewegungssimulation

Erstellen Sie eine Bewegungssimulation, die zeigt, wie sich die Gleiter relativ zueinander bewegen. Mit anderen Worten, erstellen Sie eine Bewegungssimulation, bei der sich mindestens einer der Gleiter bewegt. Diese Aufgabe kann nicht mit dem BewegungssimulationsAssistenten gelöst werden.

- 1 Öffnen Sie die Baugruppe VerschachtelteGleiter(Nested Slides). Sie befindet sich im Ordner Lesson11.
- 2 Klicken Sie unten im Grafikbereich auf die Registerkarte Bewegungsstudie 1 (Motion Study 1), um die MotionManager-Steuerungen aufzurufen.
- **3** Die Teile befinden sich in ihrer Ausgangsposition. Ziehen Sie die Zeitleiste auf 00:00:05.





Bewegungssimulation 🔹 🗐 🕪 🕨 🔳	0-				-	 - 🖬 🖏	1	0+   🚷	BI	5 🖌	
🔁 🌆 🦝 🖉		0 sek	2 sek		1 sek	6 sek		8 sek		10 sel	í
<ul> <li>♥ Nexted Sides (Default-Default, Dig ♦ Ansichtsausrichtung und Kame ♦ Ansichtsausrichtung und Kame ♦ Sidel-1&gt; (Default&lt;&gt;Default ♥ () Sidel-1&gt; (Default&lt;&gt;Default ♥ () Sidel-1&gt; (Default&lt;&gt;Default ♥ () Sidel-1&gt; (Default&lt;&gt;Default     </li> </ul>		•									
	•			_			_			_	

- 4 Wählen Sie den innersten Gleiter, Gleiter1, aus. Ziehen Sie Gleiter1, sodass er sich nahezu vollständig außerhalb von Gleiter2 befindet.
- 5 Ziehen Sie anschließend Gleiter2 ungefähr bis zur Hälfte aus Gleiter3 heraus. Im MotionManager wird mit grünen Balken angezeigt, dass die beiden Gleiter in diesem Zeitrahmen verschoben werden können.
- Klicken Sie auf der MotionManager Symbolleiste auf Berechnen , um die Bewegungssimulation zu verarbeiten und in der Vorschau anzuzeigen. Verwenden Sie nach der Berechnung die Steuerungen Ausführen und Stopp.
- 7 Bei Bedarf können Sie die Bewegungssimulation mit dem Befehl Hin- und Herbewegen schrittweise anzeigen. Um eine Bewegungssimulation des gesamten



Zyklus zu erstellen, ziehen Sie die Zeitleiste auf 00:00:10, und setzen Sie die Komponenten auf ihre ursprünglichen Positionen zurück.

8 Speichern Sie die Bewegungssimulation in einer AVI-Datei.

#### Übungen und Projekte – Erstellen einer Bewegungssimulation des Greifmechanismus

Erstellen Sie eine Bewegungssimulation des Greifmechanismus. Erstellen Sie beispielsweise zur Darstellung der Baugruppenbewegung eine Explosionsansicht, heben Sie die Explosionsansicht auf, und verschieben Sie die Manschette nach oben und unten.

#### Ein fertiges Beispiel des

Greifmechanismus (Claw-Mechanism) befindet sich im Ordner Lesson11. Diese Version unterscheidet sich geringfügig von der in Lektion 4 erstellten Version. Sie verfügt über kein Komponentenmuster. Jede Komponente wurde einzeln zusammengestellt, damit sich die Baugruppe besser auflösen lässt.



#### Weiterführende Fragen – Erstellen einer Bewegungssimulation Ihrer eigenen Baugruppe

Sie haben zuvor eine Bewegungssimulation einer vorhandenen Baugruppe erstellt. Erstellen Sie jetzt mit dem Bewegungssimulations-Assistenten eine Bewegungssimulation der Baugruppe Tutor, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt erstellt haben.

- □ Erstellen Sie eine Explosionsansicht der Baugruppe. Dauer: 3 Sekunden.
- Drehen Sie die Baugruppe um die Y-Achse. Dauer: 8 Sekunden.
- □ Heben Sie die Explosionsansicht der Baugruppe auf. Dauer: 3 Sekunden.
- □ Zeichnen Sie die Bewegungssimulation auf. Wahlweise: Zeichnen Sie die Bewegungssimulation mit dem PhotoView 360 Renderer auf.

#### Zusammenfassung

- □ Mit PhotoView 360 und SolidWorks MotionManager werden realistische Darstellungen von Modellen erstellt.
- □ PhotoView 360 verwendet realistische Texturen, Erscheinungsbilder, Beleuchtung und andere Effekte, um realistische Modelle zu erzeugen.
- Mit SolidWorks MotionManager können Bewegungen von SolidWorks Teilen und Baugruppen simuliert und aufgenommen werden.
- SolidWorks MotionManager erstellt auf Windows basierende Bewegungssimulationen (AVI-Dateien). Für die AVI-Datei wird eine auf Windows basierende Medienwiedergabe verwendet.

# Lektion 12: SolidWorks SimulationXpress

## Ziele dieser Lektion

- Die grundlegenden Konzepte der Spannungsanalyse verstehen.
- Die Spannung und Verschiebung im folgenden Teil unter einer Last berechnen.



#### Vor Beginn dieser Lektion

 Wenn SolidWorks Simulation aktiv ist, müssen Sie es in der Liste der Zusatzanwendungen kompatibler Software Produkte deaktivieren, damit Sie SolidWorks SimulationXpress ausführen können. Klicken Sie auf Extras, Zusatzanwendungen, und entfernen Sie das Häkchen vor SolidWorks Simulation.

#### **Ressourcen für diese Lektion**

Diese Lektion entspricht dem Abschnitt Konstruktionsanalyse: SolidWorks SimulationXpress in den SolidWorks Lehrbüchern.



In den Simulation-Handbüchern, im Sustainability-Handbuch sowie in den Brücken-, Rennwagen-, Mountain-Board- und Katapult-Konstruktionsprojekten werden ingenieurwissenschaftliche, mathematische und physikalische Konzepte angewendet. Klicken Sie auf **Hilfe, Studienplan für Studierende** (Help, Student Curriculum).

#### Fähigkeiten aus Lektion 12

Sie erwerben in dieser Lektion folgende Befähigungen:

- □ **Ingenieurwesen**: Fähigkeit, zu untersuchen, wie Materialeigenschaften, Kräfte und Einspannungen sich auf das Verhalten der Teile auswirkt.
- □ **Technik/IT**: Fähigkeit, das Finite-Elemente-Verfahren zum Analysieren der Kraft und des Drucks auf ein Teil zu nutzen.
- □ Mathematik: Fähigkeit, mit Einheiten arbeiten und Matrizen anwenden zu können.
- Disturwissenschaften: Fähigkeit, Dichte, Volumen, Kraft und Druck zu untersuchen.

#### Aktive Lernübungen – Analyse eines Hakens und eines Steuerarms

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Konstruktionsanalyse: SolidWorks SimulationXpress: Grundlegende Funktionen von SimulationXpress in den SolidWorks Lehrbüchern. In dieser Lektion bestimmen Sie die maximale Von-Mises-Spannung und die Verschiebung, wenn der Haken einer Last ausgesetzt wird.



Diese Fläche

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Konstruktionsanalyse: SolidWorks SimulationXpress: Material mit Hilfe der Analyse einsparen in den SolidWorks Lehrbüchern. In dieser Lektion verwenden Sie die Ergebnisse aus SolidWorks SimulationXpress, um das Volumen eines Teils zu verringern.

#### Lektion 12 – 5-minütiger Test

Name: Kurs: Datum:
--------------------

Anleitung: Tragen Sie beim Beantworten der einzelnen Fragen die richtige(n) Antwort(en) an der entsprechenden Stelle ein. Bei vorgegebenen Antworten ist die korrekte Antwort einzukreisen.

- 1 Wie wird SolidWorks SimulationXpress gestartet?
- **2** Was ist eine Analyse?
- **3** Warum ist eine Analyse wichtig?
- 4 Was wird mit einer statischen Analyse berechnet?
- **5** Was ist Spannung?
- 6 SolidWorks SimulationXpress meldet, dass der Faktor der Sicherheitsverteilung an einigen Stellen den Wert 0,8 aufweist. Ist die Konstruktion sicher?

## Übungen und Projekte – Analyse einer CD-Stapelbox

Sie gehören zu dem Konstruktionsteam, das in einer der vorherigen Lektionen die Stapelbox für CD-Hüllen erstellt hat. In dieser Lektion verwenden Sie SimulationXpress zum Analysieren der Stapelbox. Zuerst bestimmen Sie die Durchbiegung der Stapelbox unter dem Gewicht von 25 CD-Hüllen. Dann modifizieren Sie die Wanddicke der Stapelbox, führen eine weitere Analyse durch und vergleichen die Durchbiegung mit dem ursprünglichen Wert.

#### Aufgabe 1 – Berechnen des Gewichts der CD-Hüllen

Die Maße einer CD-Hülle entnehmen Sie der Abbildung. Die Stapelbox kann bis zu 25 CD-Hüllen aufnehmen. Die Dichte des für die CD-Hüllen verwendeten Materials beträgt 1,02 g/cm^3.

Wie groß ist das Gewicht von 25 CD-Hüllen (in lbs)?



#### Aufgabe 2 – Bestimmen der Verschiebung in der Stapelbox

Bestimmen Sie die maximale Verschiebung der Stapelbox unter dem Gewicht von 25 CD-Hüllen.

- 1 Öffnen Sie storagebox.sldprt im Dateiordner Lesson12.
- 2 Klicken Sie auf **Extras**, **SimulationXpress** zum Starten von SolidWorks SimulationXpress.

#### Optionen

Stellen Sie die Einheiten auf **Englisch (IPS)** ein, um die Kraft in englischen Pfund einzugeben und die Durchbiegung in Zoll zu ermitteln.

- 1 Klicken Sie im Task-Fensterbereich SolidWorks SimulationXpress auf Optionen.
- 2 Wählen Sie unter Einheitensystem die Option Englisch (IPS) aus.
- **3** Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Weiter.

#### Material

Wählen Sie ein robustes Nylonmaterial für die Stapelbox aus der Bibliothek der Standardmaterialien aus.

- 1 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Material und anschließend auf Material ändern.
- 2 Wählen Sie im Ordner Kunststoff (Plastics) die Option Nylon 101 aus, klicken Sie auf Anwenden und anschließend auf Schließen.
- **3** Klicken Sie auf **Weiter**.

#### Einspannungen/Lager

Wenden Sie auf die Rückseite der Stapelbox ein Lager an, um das Hängen der Box an eine Wand zu simulieren. Flächen, auf die Lager angewendet werden, sind eingespannt. Sie bewegen sich während der Analyse nicht. In der Praxis hängen Sie die Box wahrscheinlich mit einigen Schrauben auf, hier soll aber auf die ganze Rückseite ein Lager angewendet werden.



- 1 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf **Einspannungen** (Fixtures) und anschließend auf **Einspannung hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Rückseite der Stapelbox aus, um diese Fläche einzuspannen, und klicken Sie im PropertyManager auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Weiter.

#### Lasten

Wenden Sie eine Last innerhalb der Stapelbox an, um das Gewicht der 25 CD-Hüllen zu simulieren.

- 1 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Lasten und anschließend auf Kraft hinzufügen.
- 2 Wählen Sie die Innenseite der Stapelbox aus, um die Last auf diese Fläche aufzubringen.



- 3 Geben Sie 10 als Wert der Kraft in Pfund ein. Stellen Sie <sup>auswallen</sup> sicher, dass die Richtung auf Normal eingestellt ist. Klicken Sie im PropertyManager auf OK.
- 4 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf Weiter.

#### Analysieren

Führen Sie die Analyse zum Berechnen der Verschiebungen, Dehnungen und Spannungen aus.

- 1 Klicken Sie im Task-Fensterbereich auf **Ausführen** und anschließend auf **Simulation** starten.
- 2 Klicken Sie nach der Analyse auf **Ja, Fortsetzen**, um die Darstellung für den Faktor der Sicherheitsverteilung anzuzeigen.

#### Ergebnisse

Ergebnisse anzeigen.

Wie groß ist die maximale Verschiebung?

#### Aufgabe 3 – Bestimmung der Verschiebung in einer modifizierten Stapelbox

Die aktuelle Wanddicke beträgt 1 Zentimeter. Was passiert, wenn Sie die Wanddicke auf 1 Millimeter ändern? Wie groß ist dann die maximale Verschiebung?

## Weiterführende Fragen – Analysebeispiele

Der Abschnitt *Konstruktionsanalyse: SolidWorks SimulationXpress: Analysebeispiele* der SolidWorks Lehrbücher enthält vier weitere Beispiele. Dieser Abschnitt enthält jedoch keine detaillierten schrittweisen Anleitungen zum Ablauf der Analyse, sondern es sollen hier vielmehr Beispiele von Analysen gezeigt, eine Beschreibung der Analyse gegeben und die einzelnen Schritte für die Analyse umrissen werden.

## Aufgabe 1 – Analysieren der Ankerplatte

Bestimmen Sie die maximale Kraft, die die Platte bei einem konstanten Faktor der Sicherheitsverteilung von 3,0 aushalten kann.



## Aufgabe 2 – Analysieren des Kreuzstücks

Bestimmen Sie bei einem Faktor der Sicherheitsverteilung von 2,0 die maximale Kraft, die das Kreuzstück aushalten kann, wenn a) alle Außenbohrungen fixiert sind, b) zwei Außenbohrungen fixiert sind und c) nur eine Außenbohrung fixiert ist.

## Aufgabe 3 – Analysieren des Verbindungsstücks

Bestimmen Sie die maximale Kraft, die Sie sicher auf jeden Arm des Verbindungsstücks anwenden können.

# Aufgabe 4 – Analysieren des Wasserhahns

Berechnen Sie die frontalen und seitlichen horizontalen Kräfte, die zum Nachgeben des Wasserhahns führen.



227388.9

202127.4 176865.9 151604.5 126343.0 101081.5 75820.0 50558.6 25297.1

## Weiterführende Fragen – Andere Handbücher und Projekte

Für den Unterricht in Simulation und Analyse sind weitere Handbücher und Projekte verfügbar.

#### Einführung in Analysehandbücher

Zu diesen Handbüchern zählen:

- An Introduction to Stress Analysis Applications with SolidWorks Simulation (Eine Einführung in Spannungsanalyseanwendungen mit SolidWorks Simulation). Enthält eine Einführung in die Prinzipien der Spannungsanalyse. Die vollständig in SolidWorks integrierte Konstruktionsanalyse ist ein wesentlicher Schritt in der Konstruktion eines Produkts. SolidWorks Werkzeuge simulieren das Testen des Prototyps Ihres Modells in der zugehörigen Arbeitsumgebung. Die Konstruktionsanalyse kann die Frage beantworten, wie sicher, effizient und wirtschaftlich Ihre Konstruktion ist.
- □ An Introduction to Flow Analysis Applications with SolidWorks Flow Simulation (Eine Einführung in Anwendungen der Fließverhaltensanalyse mit SolidWorks Flow Simulation). Enthält eine Einführung in SolidWorks Flow Simulation. Dies ist ein Analysewerkzeug für die Vorhersage des unterschiedlichen Fließverhaltens oberhalb und innerhalb von 3D-Objekten, die mit SolidWorks modelliert wurden. Dadurch können verschiedene Hydraulik- und Gasdynamikprobleme gelöst werden.
- □ An Introduction to Motion Analysis Applications with SolidWorks Motion (Eine Einführung in Bewegungsanalysenanwendungen mit SolidWorks Motion). Enthält eine Einführung in SolidWorks Motion mit ausführlichen Beispielen zur Integration dynamischer und kinematischer Theorien durch virtuelle Simulation.



#### Katapultkonstruktionsprojekt

Das Dokument *Katapultkonstruktionsprojekt* (Trebuchet Design Project) führt Kursteilnehmer Schritt für Schritt durch die Teile, Baugruppen und Zeichnungen, die für die Konstruktion eines Katapults verwendet werden. Mit SolidWorks SimulationXpress analysieren Kursteilnehmer Strukturbauteile, um Material und Dicke zu bestimmen.

In Übungen mit einem mathematischen und physikalischen Hintergrund werden Algebra, Geometrie, Gewicht und Schwerkraft untersucht.

Optional wird von Gears Education Systems, LLC ein Bausatz mit Modellen für praktische Übungen angeboten.

# Strukturelles Brückenkonstruktionsprojekt

## Das Dokument Strukturelles

*Brückenkonstruktionsprojekt* (Structural Bridge Design Project) führt Kursteilnehmer schrittweise durch die Konstruktion einer Holzständerbrücke. Kursteilnehmer verwenden SolidWorks Simulation zum Analysieren verschiedener Lastbedingungen der Brücke.

Optional wird von Pitsco, Inc. ein entsprechender Bausatz für das Klassenzimmer zur Verfügung gestellt.

# Konstruktionsprojekt eines Fahrzeugs mit CO2-Antrieb

Das Dokument Konstruktion eines Fahrzeugs mit  $CO_2$ -Antrieb ( $CO_2$  Car Design Project) führt Kursteilnehmer Schritt für Schritt durch die Konstruktion und Analyse eines mit  $CO_2$ -angetriebenen Fahrzeugs, von der Konstruktion der Fahrzeugkarosserie in SolidWorks bis zur Analyse des Luftstroms in SolidWorks Flow Simulation. Kursteilnehmer müssen Änderungen an der Konstruktion der Fahrzeugkarosserie vornehmen, um den Luftwiderstand zu verringern.





Sie untersuchen außerdem das Konstruktionsverfahren durch Produktionszeichnungen.

Optional wird von Pitsco, Inc. ein entsprechender Bausatz für das Klassenzimmer zur Verfügung gestellt.

## SolidWorks Sustainability

Von der Rohstoffentnahme und der Fertigung bis zur Produktverwendung und -entsorgung zeigt SolidWorks Sustainability Konstrukteuren, wie ihre Entscheidungen die Umweltbeeinflussung durch ein von ihnen konstruiertes Produkt ändern können. SolidWorks Sustainability misst die Umweltbeeinflussung über den Lebenszyklus Ihres Produkts in Bezug auf vier Faktoren: CO2-Bilanz, Luftversauerung, Überdüngung von Gewässern und Gesamtenergieverbrauch.



Für SolidWorks Sustainability und SustainabilityXpress stehen Lehrbücher zur Verfügung. Wählen Sie *Alle SolidWorks Lehrbücher (Satz 2)* (All SolidWorks Tutorials (Set 2))unter den SolidWorks-Lehrbüchern aus.

Im Dokument *SolidWorks Sustainability* wird die Umweltbeeinflussung durch eine Bremsen-Baugruppe behandelt. Kursteilnehmer analysieren die gesamte Bremsen-Baugruppe und untersuchen ein Einzelteil (den Rotor) genauer.

#### Zusammenfassung

- □ SolidWorks SimulationXpress ist vollständig in SolidWorks integriert.
- □ Eine Konstruktionsanalyse kann hilfreich sein, um bessere, sicherere und kostengünstigere Produkte zu konstruieren.
- Mit einer statischen Analyse werden Verschiebungen, Dehnungen, Spannungen und Reaktionskräfte berechnet.
- □ Materialien beginnen zu versagen, wenn die Spannung einen bestimmten Grenzwert erreicht.
- □ Die von-Mises-Spannung ist ein Wert, die ein Gesamtbild über die Spannungen an einer bestimmten Materialstelle vermittelt.
- SolidWorks SimulationXpress berechnet den Sicherheitsfaktor an der entsprechenden Stelle, indem die Streckgrenze des Materials an dieser Stelle durch den von-Mises-Faktor dividiert wird. Ein Sicherheitsfaktor von weniger als 1,0 weist darauf hin, dass das Material an dieser Stelle nachgegeben hat und die Konstruktion nicht sicher ist.

Achse	Eine Achse ist eine gerade Linie, die zur Erstellung von Modellgeometrie, Features oder Mustern verwendet werden kann. Eine Achse kann auf verschiedene Arten erstellt werden, unter anderem mit Hilfe des Schnittpunktes zweier Ebenen. Siehe auch <b>Temporäre Achse</b> , <b>Referenzgeometrie</b> .
Aufsatz/Basis	Eine Basis ist das erste Volumenkörper-Feature eines Teils, das durch einen Aufsatz erstellt wird. Ein Aufsatz ist ein Feature, das die Basis eines Teils erstellt oder durch lineares Austragen, Rotieren, Austragen oder Ausformen einer Skizze oder durch Verdicken einer Oberfläche Material zu einem Teil hinzufügt.
Ausbruch	Ein Ausbruch legt die inneren Details einer Zeichenansicht frei, indem Material von einem geschlossenen Profil, in der Regel einem Spline, entfernt wird.
Ausformung	Eine Ausformung ist ein Basis-, Aufsatz-, Schnitt- oder Oberflächen-Feature, das durch Übergänge zwischen Profilen erstellt wird.
Austragung	Eine Austragung erzeugt ein Basis-, Aufsatz-, Schnitt- oder Oberflächen-Feature durch das Verschieben eines Profils (Schnitts) entlang einer Bahn.
Baugruppe	Eine Baugruppe ist ein Dokument, in dem Teile, Features und andere Baugruppen (Unterbaugruppen) miteinander verknüpft werden. Die Teile und Unterbaugruppen existieren in von der Baugruppe getrennten Dokumenten. In einer Baugruppe kann zum Beispiel ein Kolben mit anderen Teilen, wie einem Verbindungsstück oder einem Zylinder, verknüpft werden. Diese neue Baugruppe kann dann als Unterbaugruppe in einer Baugruppe eines Motors verwendet werden. Eine SolidWorks Baugruppendatei hat die Erweiterung SLDASM. Siehe auch <b>Unterbaugruppe</b> und <b>Verknüpfung</b> .
Benannte Ansicht	Eine benannte Ansicht ist eine bestimmte Ansicht eines Teils oder einer Baugruppe (isometrisch, oben usw.) oder ein benutzerdefinierter Name für eine bestimmte Ansicht. Benannte Ansichten aus der Liste zur Ansichtsausrichtung können in Zeichnungen eingefügt werden.

Bewegungssimulation	Ein Modell oder eine eDrawing in einer dynamischen Weise anzeigen. Dabei wird eine Bewegung simuliert, oder es werden verschiedene Ansichten dargestellt.
Beziehung	Eine Beziehung ist eine geometrische Zwangsbedingung zwischen Skizzenelementen oder zwischen einem Skizzenelement und einer Ebene, Achse, Kante oder einem Eckpunkt. Beziehungen können automatisch oder manuell hinzugefügt werden.
Blattformat	Das Blattformat umfasst normalerweise die Seitengröße und - ausrichtung, Standardtext, Seitenränder, Titelblöcke usw. Blattformate können benutzerdefiniert sein und für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Jedes Blatt eines Zeichendokuments kann ein anderes Format haben.
Block	Ein Block ist eine ausschließlich für Zeichnungen verwendete benutzerdefinierte Beschriftung. Ein Block kann Text, Skizzenelemente (mit Ausnahme von Punkten) und Bereichsschraffuren enthalten und für die spätere Verwendung (z. B. als benutzerdefinierte Beschreibung oder Firmenlogo) in einer Datei gespeichert werden.
Configuration Manager	Im ConfigurationManager auf der linken Seite des SolidWorks Fensters können die Konfigurationen von Teilen und Baugruppen erstellt, ausgewählt und angezeigt werden.
Dokument	Ein SolidWorks Dokument ist eine Datei, die ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung enthält.
Drahtdarstellung	Die Drahtdarstellung ist ein Ansichtsmodus, in dem alle Kanten des Teils oder der Baugruppe angezeigt werden. Siehe auch Verdeckte Kanten ausgeblendet, Verdeckte Kanten in Grau und Schattiert.
Ebene	Ebenen stellen eine flache Konstruktionsgeometrie dar. Ebenen können beispielsweise für eine 2D-Skizze, eine Schnittansicht eines Modells oder eine neutrale Ebene in einem Formschräge-Feature verwendet werden.
Eckpunkt	Ein Eckpunkt ist ein Punkt, an dem sich zwei oder mehrere Linien oder Kanten schneiden. Eckpunkte können zum Skizzieren, Bemaßen und für viele andere Operationen ausgewählt werden.
eDrawing	Kompakte Darstellung eines Teils, einer Baugruppe oder Zeichnung. eDrawings sind kompakt genug, um per E-Mail versandt zu werden, und können für verschiedene CAD- Dateitypen, darunter SolidWorks, erstellt werden.
Explosionsansicht aufheben	Explosionsansicht aufheben ist das Gegenteil von Explosionsansicht erstellen. Mit der Funktion Explosionsansicht aufheben werden die Teile einer aufgelösten Baugruppe in ihre normale Position zurückgebracht.

Fase	Eine Fase schrägt eine ausgewählte Kante oder einen Eckpunkt ab.
Feature	Ein Feature ist eine individuelle Form, die in Kombination mit anderen Features ein Teil oder eine Baugruppe bildet. Einige Features, wie Aufsätze und Schnitte, sind aus Skizzen hervorgegangen. Andere Features, wie Wandungen und Verrundungen, modifizieren die Geometrie eines Features. Nicht alle Features verfügen allerdings über assoziierte Geometrie. Features sind immer im FeatureManager aufgelistet. Siehe auch <b>Oberfläche, Feature außerhalb des</b> <b>Kontexts</b> .
FeatureManager	Im FeatureManager auf der linken Seite des SolidWorks Fensters finden Sie eine Strukturdarstellung des aktiven Teils, der aktiven Baugruppe oder Zeichnung.
Fläche	Eine Fläche ist ein auswählbarer Bereich (planar oder nicht planar) eines Modells oder einer Oberfläche mit Begrenzungen, mit denen die Form des Modells oder der Oberfläche definiert werden kann. Ein rechteckiger Volumenkörper verfügt beispielsweise über sechs Flächen. Siehe auch <b>Oberfläche</b> .
Freiheitsgrade	Geometrie, die nicht durch Bemaßungen oder Beziehungen definiert ist, kann frei bewegt werden. In 2D-Skizzen gibt es drei Freiheitsgrade: Verschiebung entlang der X- und Y-Achse und Drehung um die Z-Achse (die Achse senkrecht zur Skizzenebene). In 3D-Skizzen und Baugruppen gibt es sechs Freiheitsgrade: Verschiebung entlang der X-, Y- und Z-Achse und Drehung um die X-, Y- und Z-Achse. Siehe <b>Unterdefiniert</b> .
Geschlossenes Profil	Ein geschlossenes Profil (oder eine geschlossene Kontur) ist eine Skizze oder ein Skizzenelement ohne exponierte Endpunkte, beispielsweise ein Kreis oder ein Polygon.
Grafikbereich	Der Grafikbereich ist der Bereich im SolidWorks Fenster, in dem das Teil, die Baugruppe oder die Zeichnung angezeigt wird.
Gussform	Für ein Formnest sind (1) ein Konstruktionsteil, (2) eine Formbasis, die das Formnest für das Teil enthält, (3) eine Zwischenbaugruppe, in der das Formnest erstellt wird, und (4) abgeleitete Komponententeile, die zu den Hälften der Gussform werden, erforderlich.
Intelligente Verknüpfungen	Eine Intelligente Verknüpfung ist eine Baugruppenverknüpfung, die automatisch erstellt wird. Siehe Verknüpfung.
Kante	Die Begrenzung einer Fläche.

Klick/Ziehmodus	Wenn Sie beim Skizzieren klicken und den Cursor ziehen, befinden Sie sich im Klick/Ziehmodus. Wenn Sie den Cursor loslassen, ist das Skizzenelement fertig.
Klickmodus	Wenn Sie beim Skizzieren klicken und dann die Maustaste loslassen, befinden Sie sich im Klickmodus. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie erneut, um den nächsten Punkt in der Skizzensequenz festzulegen.
Komponente	Eine Komponente ist ein Teil oder eine Unterbaugruppe innerhalb einer Baugruppe.
Konfiguration	Eine Konfiguration ist eine Variante eines Teils oder einer Baugruppe in einem einzelnen Dokument. Varianten können unterschiedliche Bemaßungen, Features und Eigenschaften haben. Ein einzelnes Teil (zum Beispiel eine Schraube) kann verschiedene Konfigurationen enthalten, die sich im Durchmesser und in der Länge unterscheiden. Siehe <b>Tabelle</b> .
Koordinatensystem	Ein Koordinatensystem ist ein Ebenensystem, mit dem Features, Teilen und Baugruppen kartesische Koordinaten zugewiesen werden. Teil- und Baugruppendokumente enthalten Standardkoordinatensysteme, andere Koordinatensysteme können mit Referenzgeometrie definiert werden. Koordinatensysteme können mit Messwerkzeugen und für den Export von Dokumenten in andere Dateiformate verwendet werden.
Layer	Ein Layer in einer Zeichnung kann Bemaßungen, Beschriftungen, Geometrie und Komponenten enthalten. Sie können die Sichtbarkeit einzelner Layer aktivieren bzw. deaktivieren, um eine Zeichnung zu vereinfachen oder allen Elementen in einem bestimmten Layer Eigenschaften zuzuweisen.
Linie	Eine Linie ist ein gerades Skizzenelement mit zwei Endpunkten. Eine Linie kann durch Projektion eines externen Elements wie zum Beispiel einer Kante, Ebene, Achse oder Skizzenkurve auf die Skizze erstellt werden.
Modell	Ein Modell ist die 3D-Volumengeometrie in einem Teil- oder Baugruppendokument. Wenn ein Teil- oder Baugruppendokument mehrere Konfigurationen enthält, stellt jede Konfiguration ein separates Modell dar.
Modellneuaufbau	Mit dem Werkzeug für den Modellneuaufbau wird das Dokument mit den Änderungen, die seit dem letzten Neuaufbau des Modells vorgenommen wurden, aktualisiert (oder regeneriert). Der Modellneuaufbau wird gewöhnlich verwendet, wenn eine Modellbemaßung geändert wurde.
Muster	Ein Muster wiederholt die ausgewählten Skizzenelemente, Features oder Komponenten in einer Anordnung, die linear, kreisförmig oder skizzengesteuert sein kann. Wenn das Ausgangselement geändert wird, werden die anderen referenzierten Kopien im Muster aktualisiert.
Oberfläche	Eine Oberfläche ist ein planares Element oder ein 3D-Element mit der Dicke Null und mit Kantenbegrenzungen. Oberflächen werden oftmals für die Erstellung von Volumenkörper- Features verwendet. Referenzoberflächen können zum Modifizieren von Volumenkörper-Features verwendet werden. Siehe auch <b>Fläche</b> .
---------------------	--
Offenes Profil	Ein offenes Profil (oder eine offene Kontur) ist eine Skizze oder ein Skizzenelement mit exponierten Endpunkten. Ein U- förmiges Profil, zum Beispiel, ist offen.
Parameter	Ein Parameter ist ein Wert, der zur Definition einer Skizze oder eines Features (oftmals einer Bemaßung) verwendet wird.
Planar	Ein Element ist planar, wenn es in einer Ebene liegen kann. Ein Kreis ist beispielsweise planar, nicht aber eine Spirale.
Profil	Ein Profil ist ein Skizzenelement, mit dem ein Feature (wie etwa eine Ausformung) oder eine Zeichenansicht (wie beispielsweise eine Detailansicht) erstellt werden kann. Ein Profil kann offen (wie beispielsweise eine U-Form oder ein offener Spline) oder geschlossen (wie etwa ein Kreis oder ein geschlossener Spline) sein.
PropertyManager	Der PropertyManager befindet sich auf der linken Seite des SolidWorks Fensters und wird für das dynamische Bearbeiten von Skizzenelementen sowie der meisten Features verwendet.
Punkt	Ein Punkt ist eine singuläre Stelle in einer Skizze oder eine Projektion in eine Skizze an einer einzelnen Stelle eines externen Elements (Ursprung, Eckpunkt, Achse oder Punkt in einer externen Skizze). Siehe auch <b>Eckpunkt</b> .
Referenzierte Kopie	Eine referenzierte Kopie ist ein Element in einem Muster oder eine Komponente, die mehrmals in einer Baugruppe auftritt.
Rotation	Mit dem Rotations-Feature-Werkzeug wird eine Basis oder ein Aufsatz, ein gedrehter Schnitt oder eine gedrehte Oberfläche durch Rotation eines oder mehrerer skizzierter Profile um eine Mittellinie erstellt.
Schattiert	Bei einer schattierten Ansicht wird ein Modell als farbiger Volumenkörper dargestellt. Siehe auch Verdeckte Kanten ausgeblendet, Verdeckte Kanten in Grau und Drahtdarstellung.
Schnitt	Ein Feature, mit dem Material von einem Teil entfernt wird.
Schnitt	Ein Schnitt ist ein anderer Ausdruck für ein Profil in Austragungen.
Schnittansicht	Eine Schnittansicht (oder ein Profilschnitt) ist (1) eine Teil- oder Baugruppenansicht, die durch eine Ebene geschnitten wird, oder (2) eine Zeichenansicht, die durch das Schneiden einer anderen Zeichenansicht mit einer Schnittlinie erstellt wird.

Skizze	Eine 2D-Skizze ist eine Ansammlung von Linien und anderen 2D-Objekten auf einer Ebene oder Fläche, die die Grundlage für ein Feature wie eine Basis oder einen Aufsatz bildet. Eine 3D-Skizze ist nicht planar und kann beispielsweise als Leitlinie für eine Austragung oder Ausformung verwendet werden.
Spiegeln	(1) Ein gespiegeltes Feature ist eine Kopie eines ausgewählten Features, das an einer Ebene oder planaren Fläche gespiegelt wird. (2) Ein gespiegeltes Skizzenelement ist eine Kopie eines ausgewählten Skizzenelements, das an einer Mittellinie gespiegelt wird. Wenn das ursprüngliche Feature oder die Skizze modifiziert wird, wird die gespiegelte Kopie aktualisiert, um die Änderung widerzuspiegeln.
Spirale	Eine Spirale wird durch Steigung, Umdrehungen und die Höhe definiert. Eine Spirale kann beispielsweise als Pfad für ein Austragungs-Feature, das ein Gewinde in einen Bolzen schneidet, verwendet werden.
Tabelle	Eine Tabelle ist ein Excel Arbeitsblatt, das für die Erstellung von mehreren Konfigurationen in einem Teil- oder Baugruppendokument verwendet wird. Siehe <b>Konfigurationen</b> .
Teil	Ein Teil ist ein einzelnes 3D-Objekt, das aus Features besteht. Ein Teil kann zu einer Komponente in einer Baugruppe werden und in einer 2D-Zeichnung dargestellt sein. Beispiele für Teile sind Schrauben, Stifte, Platten usw. Eine SolidWorks Teildatei hat die Erweiterung .SLDPRT.
Toolbox	Eine Bibliothek von Standardteilen, die vollständig in SolidWorks integriert sind. Diese Teile sind Komponenten, die unmittelbar eingesetzt werden können, wie beispielsweise Bolzen und Schrauben.
Überdefiniert	Eine Skizze ist überdefiniert, wenn Bemaßungen oder Beziehungen miteinander im Konflikt stehen oder redundant sind.
Unterbaugruppe	Eine Unterbaugruppe ist ein Baugruppendokument, das Teil einer größeren Baugruppe ist. Der Steuerungsmechanismus eines Autos ist zum Beispiel eine Unterbaugruppe des Autos.
Unterdefiniert	Eine Skizze ist unterdefiniert, wenn nicht genügend Bemaßungen und Beziehungen vorhanden sind, um zu verhindern, dass sich die Position oder Größe von Elementen ändert. Siehe <b>Freiheitsgrade</b> .

Ursprung	Der Modellursprung ist der Schnittpunkt der drei Standardreferenzebenen. Der Modellursprung wird durch drei graue Pfeile angezeigt und stellt die Koordinate (0,0,0) des Modells dar. Wenn eine Skizze aktiv ist, erscheint der Skizzenursprung in Rot und stellt die Koordinate (0,0,0) der Skizze dar. Bemaßungen und Beziehungen können zum Modellursprung hinzugefügt werden, nicht aber zum Skizzenursprung.
Verknüpfung	Eine Verknüpfung ist eine geometrische Beziehung, wie deckungsgleich, senkrecht, tangential usw., zwischen Teilen in einer Baugruppe. Siehe auch <b>Intelligente Verknüpfungen</b> .
Verknüpfungsgruppe	Eine Verknüpfungsgruppe ist eine Anzahl von Verknüpfungen, die gemeinsam gelöst werden. Die Reihenfolge, in der Verknüpfungen in der Verknüpfungsgruppe erscheinen, spielt keine Rolle.
Verrundung	Eine Verrundung ist die innere Rundung einer Ecke oder Kante in einer Skizze oder einer Kante auf einer Oberfläche oder einem Volumenkörper.
Vorlage	Eine Vorlage ist ein Dokument (Teil, Baugruppe oder Zeichnung), das die Grundlage für ein neues Dokument bildet. Es kann benutzerdefinierte Parameter, Beschriftungen oder Geometrie umfassen.
Wandung	Wandung ist ein Feature-Werkzeug, das ein Teil aushöhlt, wobei die ausgewählten Flächen offen und dünne Wände auf den verbleibenden Flächen erhalten bleiben. Ein hohles Teil wird erstellt, wenn keine Flächen geöffnet werden sollen.
Zeichenblatt	Ein Zeichenblatt ist eine Seite in einem Zeichnungsdokument.
Zeichnung	Eine Zeichnung ist eine 2D-Darstellung eines 3D-Teils oder einer 3D-Baugruppe. Eine SolidWorks Zeichnungsdatei hat die Erweiterung SLDDRW.

Glossar

# Anhang A: Das Programm "Certified SolidWorks Associate"

# Certified SolidWorks Associate (CSWA)

Das CSWA (Certified SolidWorks Associate)-Zertifizierungsprogramm vermittelt die Fähigkeiten, die Studenten für die Arbeit in der Konstruktion und auf anderen ingenieurwissenschaftlichen Gebieten benötigen. Mit dem Bestehen der CSWA-Prüfung wird die Kompetenz in der 3D-CAD-Modelliertechnologie, der Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien und der Anerkennung globaler Industriepraktiken nachgewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.solidworks.com/cswa.

#### Prüfungsinformationen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Beispielprüfung wird Ihnen zur Verfügung gestellt, um Ihnen einen Eindruck vom Format und ungefähren Schwierigkeitsgrad der realen Prüfung zu geben. Die Angaben stellen jedoch nicht den gesamten Umfang einer CSWA-Prüfung dar.

Anhand der Fragen können Sie einschätzen, was Sie in der CSWA-Prüfung erwartet.

Hinweise zur Beispielprüfung:

- 1 Um die Bedingungen der realen Pr
  üfung am besten zu simulieren, sollte diese Pr
  üfung NICHT ausgedruckt werden. Da das Clientfenster "Virtual Tester" und das SolidWorks-Fenster gleichzeitig ge
  öffnet sind, m
  üssen Sie von einem Fenster ins andere wechseln. Die beste Methode zur Simulation der realen Pr
  üfungsbedingungen ist, dieses Dokument ge
  öffnet zu lassen und auf dem Computer darin zu lesen, w
  ährend SolidWorks ausgef
  ührt wird.
- 2 Anhand der Antworten auf die Multiple-Choice-Fragen können Sie sicherstellen, dass Sie bei der Modellerstellung auf dem richtigen Weg sind, während Sie die Prüfung durcharbeiten. Falls Sie keine zutreffende Antwort unter den Auswahlmöglichkeiten finden, stimmt an dieser Stelle wahrscheinlich mit Ihrem Modell etwas nicht.
- 3 Die richtigen Antworten auf die Fragen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Beispielprüfungsdokuments. Es werden auch Hinweise gegeben, die helfen, die Prüfung schneller durchzuarbeiten.
- 4 Wenn Sie die Pr
  üfung innerhalb von 90 Minuten abschlie
  ßen und dabei mindestens 6 der 8 Fragen korrekt beantworten k
  önnen, sollten Sie in der Lage sein, die reale CSWA-Pr
  üfung erfolgreich abschlie
  ßen zu k
  önnen.

Voraussetzung für die Durchführung der realen CSWA-Prüfung:

- 1 Ein Computer, auf dem SolidWorks 2007 oder höher ausgeführt werden kann.
- 2 Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- 3 Empfohlen wird ein Dual-Monitor, der jedoch nicht unbedingt erforderlich ist.

4 Falls der Client "Virtual Tester" und SolidWorks auf verschiedenen Computern ausgeführt werden, muss es möglich sein, Dateien von einem Computer auf den anderen zu übertragen. Während der Prüfung ist es erforderlich, SolidWorks-Dateien herunterzuladen, um einige der Fragen richtig beantworten zu können.

Es folgt eine Aufgliederung der Themen und Fragen der CSWA-Prüfung:

- □ Kompetenz beim Entwerfen (3 Fragen mit jeweils 5 Punkten):
  - Weitere Fragen zur Entwurfsfunktionalität
- Grundlegende Teilerstellung und deren Änderung (2 Fragen mit jeweils 15 Punkten):
  - Skizzieren
  - Aufsatz linear austragen
  - Schnitt linear austragen
  - Bemaßungen ändern
- Zwischenstufen bei der Erstellung und Änderung von Teilen (2 Fragen mit jeweils 15 Punkten):
  - Skizzieren
  - Aufsatz rotieren
  - Schnitt linear austragen
  - Kreismuster
- Erweiterte Funktionen bei der Erstellung und Änderung von Teilen (3 Fragen mit jeweils 15 Punkten):
  - Skizzieren
  - · Offset skizzieren
  - Aufsatz linear austragen
  - Schnitt linear austragen
  - Bemaßungen ändern
  - Schwierigere Geometrieänderungen
- □ Baugruppenerstellung (4 Fragen mit jeweils 30 Punkten):
  - Formbasis platzieren
  - Verknüpfungen
  - Schlüsselparameter der Baugruppe ändern

#### Gesamtanzahl der Fragen: 14

#### Gesamtanzahl der Punkte: 240

# Zum erfolgreichen Bestehen der CSWA-Prüfung müssen 165 der 240 Punkte erreicht werden.

Die Beispielprüfung unten zeigt das grundlegende Format der CSWA-Prüfung in drei Abschnitten:

- Kompetenz beim Entwerfen
- Teilemodellierung
- Baugruppenerstellung

В

В

0

А

A

# Beispielprüfung

#### Kompetenz beim Entwerfen

- 1 Zum Erstellen der Zeichenansicht "B" muss ein Spline (wie in der Abbildung gezeigt) in Zeichenansicht "A" skizziert und der richtige aus den folgenden Ansichtstypen in SolidWorks eingefügt werden:
  - a) Schnitt
  - b) Bildausschnitt
  - c) Projiziert oder
  - d) Detail
- 2 Zum Erstellen der Zeichenansicht "B" muss ein Spline (wie in der Abbildung gezeigt) in Zeichenansicht "A" skizziert und der richtige aus den folgenden Ansichtstypen in SolidWorks eingefügt werden:
  - a) Winkliger Schnitt
  - b) Detail
  - c) Ausbruch
  - d) Schnitt oder

## Teilemodellierung

Mithilfe der folgenden Bilder müssen die Fragen 3 bis 4 beantwortet werden.



3 Teil (Werkzeugblock) - Schritt 1 Erstellen Sie dieses Teil in SolidWorks. (Speichern Sie das Teil nach jeder Frage in einer anderen Datei, falls es überprüft werden muss)
Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)
Dezimalstellen: 2
Teilursprung: frei wählbar
Alle Bohrungen vom Typ ,,Durch alles", wenn nichts anderes angegeben ist.
Material: AISI 1020 Stahl
Dichte = 0,0079 g/mm^3
A = 81,00
B = 57,00
C = 43,00

Welche Gesamtmasse in Gramm hat das Teil?

Hinweis: Wenn Sie keine Option innerhalb von 1 % Ihrer Antwort finden, überprüfen Sie das Volumenkörpermodell.

- a) 1028.33
- b) 118.93
- c) 577.64
- d) 939.54
- 4 Teil (Werkzeugblock) Schritt 2 Ändern Sie das Teil in SolidWorks.

Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)

Dezimalstellen: 2

Teilursprung: frei wählbar

Alle Bohrungen vom Typ "Durch alles", wenn nichts anderes angegeben ist.

Material: AISI 1020 Stahl

Dichte =  $0,0079 \text{ g/mm}^{3}$ 

Verwenden Sie das bei der vorherigen Frage erstellte Teil, und ändern Sie die folgenden Parameter des Teils:

```
A = 84,00
```

B = 59,00

C = 45,00

Anmerkung: Alle anderen Abmessungen entsprechen denen der vorherigen Frage.

Welche Gesamtmasse in Gramm hat das Teil?

#### Teilemodellierung

Mithilfe der folgenden Bilder muss die Frage 5 beantwortet werden.



5 Teil (Werkzeugblock) - Schritt 3 Ändern Sie dieses Teil in SolidWorks.

Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)

Dezimalstellen: 2

Teilursprung: frei wählbar

Alle Bohrungen vom Typ "Durch alles", wenn nichts anderes angegeben ist.

Material: AISI 1020 Stahl

Dichte = 0,0079 g/mm^3

Verwenden Sie das bei der vorherigen Frage erstellte Teil, und passen Sie es an, indem Sie Material entfernen und die folgenden Parameter ändern:

A = 86,00B = 58,00C = 44,00

Welche Gesamtmasse in Gramm hat das Teil?

# Teilemodellierung

Mithilfe der folgenden Bilder muss die Frage 6 beantwortet werden.



6 Teil (Werkzeugblock) - Schritt 4 Ändern Sie dieses Teil in SolidWorks.

Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)

Dezimalstellen: 2

Teilursprung: frei wählbar

Alle Bohrungen vom Typ "Durch alles", wenn nichts anderes angegeben ist.

Material: AISI 1020 Stahl

Dichte =  $0,0079 \text{ g/mm}^{3}$ 

Verwenden Sie das bei der vorherigen Frage erstellte Teil, und passen Sie es an, indem Sie eine Tasche hinzufügen.

Anmerkung 1: Es muss nur eine Tasche auf einer Seite hinzugefügt werden. Dieses geänderte Teil ist nicht symmetrisch.

Anmerkung 2: Alle nicht angegebene Abmessungen entsprechen denen der vorherigen Frage 5.

Welche Gesamtmasse in Gramm hat das Teil?

#### Baugruppenerstellung

Mithilfe des folgenden Bilds müssen die Fragen 7 und 8 beantwortet werden.



7 Erstellen Sie diese Kettenglied-Baugruppe in SolidWorks.Sie enthält 2 lange Stifte (1), 3 kurze Stifte (2) und Kettenglieder (3).

Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)

Dezimalstellen: 2

Baugruppenursprung: frei wählbar

Verwenden Sie die Dateien im Ordner Lessons\CSWA.

- Speichern Sie die enthaltenen Teile, und öffnen Sie diese Teile in SolidWorks. (Anmerkung: Wenn in SolidWorks die Frage "Mit Feature-Erkennung fortfahren?" angezeigt wird, klicken Sie auf "Nein".
- WICHTIG: Erstellen Sie die Baugruppe mit Bezug auf den Ursprung, wie er in der isometrischen Ansicht dargestellt wird. (Dies ist erforderlich, um den Schwerpunkt richtig berechnen zu können)

Erstellen Sie das Teil mit folgenden Bedingungen:

- Die Stifte sind konzentrisch mit den Kettengliederlöchern (kein Abstand) verknüpft.
- Die Stiftendflächen sind deckungsgleich mit den Kettenglied-Seitenflächen.
- A = 25 Grad
- B = 125 Grad
- C = 130 Grad

Welchen Schwerpunkt hat die Baugruppe (Millimeter)?

Hinweis: Wenn Sie keine Option innerhalb von 1 % Ihrer Antwort finden, überprüfen Sie die Baugruppe.

- a) X = 348,66, Y = -88,48, Z = -91,40
- b) X = 308,53, Y = -109,89, Z = -61,40
- c) X = 298,66, Y = -17,48, Z = -89,22
- d) X = 448,66, Y = -208,48, Z = -34,64

8 Ändern Sie diese Kettenglied-Baugruppe in SolidWorks.
 Einheitensystem: MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)
 Dezimalstellen: 2

Baugruppenursprung: frei wählbar

Verwenden Sie die gleiche Baugruppe wie bei der vorherigen Frage, und ändern Sie die folgenden Parameter:

- A = 30 Grad
- B = 115 Grad
- C = 135 Grad

Welchen Schwerpunkt hat die Baugruppe (Millimeter)?

#### Weitere Informationen und Lösungen

Arbeiten Sie zur weiteren Vorbereitung die SolidWorks Lehrbücher (Zugriff über das Hilfe-Menü in SolidWorks) durch, bevor Sie die CSWA-Prüfung ablegen. Lesen Sie die Informationen zur CSWA-Prüfung unter <u>http://www.solidworks.com/cswa</u> durch.

Viel Erfolg!

Certification Program Manager, SolidWorks Corporation

Antworten:

- 1 b) Bildausschnitt
- **2** c) Ausbruch
- **3** d) 939,54 g
- **4** 1032,32 g
- **5** 628,18 g
- 6 432,58 g
- 7 a) X = 348,66, Y = -88,48, Z = -91,40
- **8** X = 327,67, Y = -98,39, Z = -102,91

Hinweise und Tipps:

- Hinweis 1: Um die Bearbeitung des Abschnitts "Kompetenz beim Entwerfen" vorzubereiten, überprüfen Sie alle Zeichenansichten, die erstellt werden können. Die Befehle finden Sie, indem Sie eine beliebige Zeichnung öffnen und zur CommandManager-Symbolleiste "Layout anzeigen" gehen oder auf das Menü Einfügen > Zeichenansicht zugreifen.
- Hinweis 2: Eine ausführliche Beschreibung eines Ansichtstyps finden Sie, indem Sie auf den Hilfeabschnitt der entsprechenden Ansichtsfunktion zugreifen, indem Sie im PropertyManager das Hilfesymbol für die Funktion auswählen.

Anhang A: Das Programm "Certified SolidWorks Associate"